

المهندس / باقى طاهر محمد
الاسمنت
تاریخه و طرق النتاجه و انواعه

يعتبر الاسمنت اول رابطه مائيه هيدروليكيه مستعملة في هذا العصر:
يستعمل في صنع الخرسانة وملاط و كل المشاريع+لبنایات السكنية الاجتماعیة، والأشغال
العمومية المالية والطرق.

تعتبر صناعة الاسمنت من الصناعات الاستراتيجية وهي مع ذمل صناعة بسيطه مقارنة
بالصناعات الكبرى وتعتمد على توقو المواد الخام الازمة لذلك.

تعريف الاسمنت

هو عبارة عن مادة الصناعية تتكون من مواد اولية تتحول تحت تأثير درجات الحرارة الى مادة
جديدة الصناعية والاسمنت هو تلك المادة الناعمة التي تمتلك خواص تماسكية وتلاصقية
بوجود الماء مما يجعله قادرا على ببط مكونات الخرسانة بعضها بعض.

لحة تأريخية

اول من اخترع الاسمنت المصريون وطور من قبل حضارات اخرى حيث استعملوا الجبس. حيث
اصنافه يونان وايطاليا وماد البواكين الموجوده بمنطقة بوزنس ثم طوره الروماني وعممه الى
نهاية العصر.

الاسمنت هو مزيج من الجير مثل قدميد والاجر المكسرة مضافة الى طين.
Lapouzzolane (هي ارض بركانية، المنطقة بوزن بناحية قابل بالطالية)، وهذا
مستعمل كثيرا كزجاج الاسمنت لم يعرف كما هو موجود الان حتى القرن (١٩) ثم قام العالم
Louis Vicat يكشف لغز الرطوبة في الجير في العامه ١٨١٧ والمتعلقة بالاسمنت التي
 كانوا يسمونها الجير المائية.

-والجير المحدود في ١٨٤٠

البحوث التي اجريت في نهاية القرن ١٨ للوصول الى النتائج الحالية في صناعة الاسمنت الحديث في عام ١٨٤٠. كانت تتعلق بالاجر المائي (غير مائية) لا يمتزج بالماء. اما الجير المائية فيه كمية من الماء وهو شبع بالطين يتطلب ويجب بسرعة ولكن يتحلل اذا لم يشوى الى درجة الرزوبان.

وفي عام ١٩٧٦ اكتشف العام James Parker على جزيرة شابيبي ببريطانيا العظمى. الاسمنت السهل (وهو عبارة عن جير مائية او اسمنت طبيعي ينصلب بسرعة عند درجة اتضاجة لمن ٩٠٠٢ كسائر الجير الطبيعي العادي).

والمطاحن اسم الاسمنت الروماني، حيث اخذ الشهادة ما بين ١٨٢٠-١٩٢٠ تقريراً وفي العام ١٨٢٤ العالم البريطاني Joesphes اودع براءة لصناعة الجيد المائية والطلق عليه الاسمنت البوكلاندي نسبة الى اعلى شبه جزيرة بورتروند الموجودة على ضفاف بحر المانش الذي يفصل بين فرنسا وبريطانيا ان اول مصنع الاسمنت اخترع بواسطة Dupont demarle في سنة ١٨٤٦ في منطقة Boulonne-Sur-m وقد تطورت بعد ظهر مواد جديدة (فرن حركي الدوران حمل نفسه) تكسر سكريات الكلنكر، تطورت وسائل صناعة الاسمنت دول توقف، وفي عام ١٨٧٠ كان انتاج ١ طن من الكلنكر (المكون الرئيسي الاسمنت) يستغرق ٤٠ ساعة اما الان يستغرق ٣ دقائق.

تركيبة الاسمنت

الخلط الاساسي لصناعة الاسمنت يتكون من

-الحجر الجيري calcarie

-الصلصال dargiles

والجير الطيني يملكان مواصفات تقارب ٨٠٪ من الجير و ٢٠٪ من الطين و مواد علاجية :

اكاسيد حديد $Fe_{2}O_{3}$ البوكسيت $Al_{2}O_{3}$, الرمل SiO_{2} وهذه المواد تضاف للوصول الى تركبة

الرغوية.

طرق صناعة الاسمنت

هناك ثلاثة طرق لا يجاد المركب الكيميائي الامثل الاسمنت

طريقة الرطبة

يتم اختيار المواد الخام وتمزج بالماء لتعطي ناتج معلق تصل الى درجة حرارة المواد الخام (١٤٣٠-١٦٥٠) °C . ويتشكل الكلنكر عند (١٨٤٠) °C تعتمد هذه العملية.

١- تكسير وخلط المواد الخام

تكسر المواد الخاصة من الحجر الجيري والسليلكات والطيف والاتربة السطحية بواسطة الكسارات ثم ثم تتحل وتنقل، ليتم تخزينها على هيئة الكوام في منطقة ممتوحة او مناطق.

٢- الطحن

تنقل المواد الخام في طواحين المعلقات حيث تخلط بالماء ويستمر طحن المعلق حتى يصل الى درجة المفوحات المطلوبة ، ينقل المعلق بعد ذلك الى صوامع لتخزين ، حيث يصبح متجانسا بعد ضبط النهائي المكونات، وتأخذ منه عينات بشكل دوري لضمان مظايقه تركيباته المواصفات، ثم ينقل المعلق الى اعراض المعلقات، حيث تقوم الطواحين بتحويله الى خليط متجانس.

٣- الفون والمبرد

يسحب المعلق من قاع الاحراض فتحه تغذيه الفرن الدوار (الفرن الاسطوانى القديم) مرطئ من الداخل بطوب حراري، ويدور ببطء يحميل فيلا محتويات مستوى الافق ويسمح هذا الميل بدفع محتويات الفرن اثناء الدوران الى الامام وتتولد عند الطرف الامامي (الاصل) من الفرن غازات اخزاق عالية الحرارة تتتدفق الى الجء الاعلى (الخلفى) من الفرن ينار المعاكس طرفة محتويات الفرن المنفذة الاسى الى مقل ، ريثمه تبريد الكلنكر بواسطة مبرد هوائي.

٤- الطحن النهائي والتواية

- ينقل الكلنكد الى طواحين كور حيث يضاف اليه الجبس ويطاحن يعبأ في اكياس.
- وهناك طريقة اخرى يسخر الطريق المباقي لصناعة الاسمنت.
- وطريقة اخرى يسخر شعبة الجافة.

الطريقة الجافة

لقد اخذ استخدام العمليات الجافة لصناعة الاسمنت في الانتشار ليحمل تدريجيا محل العمليات الرطبة بسبب الفره في الطامة التي تميزها العمليات الجافة والدمة في عمليات التحكم وفي خلط المواد الخام دوك اضافة الماء عمليات التشغيل الرئيسة في هذه الطريقة هي:

تكسير وخلط المواد الخام

وتكسر المواد الخام من الحجرا الجيري والسليليكات، والطين والاتربة الطيجه بواسطه الكسارات ، ثم تنحل وتنقل ليتم تخزينها على هيئة اكوام في مناطقة مفتوحة او مغطاة.

الطحن

يتم ادخال المواد الخام في مجفف الدوار. حيث تجفف بواسطة الهواء الساخن او العادم الناتجه عن التشغيل الفرن. ثم تطحن المواد الخام في طواحين المواد الخام وتنقل الى صوامع التسخين ما قبل الخلط. حيث تصبح متجانسه بواسطة الهواء المفقوط بعد ذلك تنقل المواد الخام المتجانسه من صوامع التخزين ما قبل الخلط الى صوامع التخزين. تتم عملية الخلط بنسبة ٣٠٪ طين، ٧٠٪ مجرجي.

الفرن والمبرد

تسحب المواد الخام المتجانسة من قاع صوامع التخزين الى فتحة تغذية برج تخزين الابتدائي ذي المراحل المتعددة، وقد يصل ارتفاع البرج ١٢ م يستخدم الغاز الطبيعي او المازون كمعدن لطاقة الحرارية، كما يستخدم الهواء الساخن الناتج عن تبريد الكلنكر كمصدر الحراري للطاقة الحرارية، يحمي الفرن كليدا عن مستوى الافقى بحيث يسمح بحركة بطيئه للمواد الصلبه الى الاسفل فتقطع المسافة الى فتحة التخزينة الموجودة با على الفرن الى طرف السفل اجهة الاحتراق. حيث تتولد غازات الاحتراق العالية الحرارة في فترة زمنية تتراوح مابين (١-٣) ساعه بينما تتحرك غازات الاحتراق الى الاعلى في تيار العاكس لحركة المواد الاصلية مستعمل غازات الاحتراق الماضيه على تسحق المواد الخام عند فتحة تغذية الفرن وتتوفر كريونات الصوديوم.

الطحن النهائي والتعبئة

ينقل الكلنكر الى طواحين كور حيث يضاف اليه الجبس ويعمل في اكياس

الكتيريط شبة الجافة

الطريقة شبة جافة هي حالة خاصة من العمليات الجافة حيث يستخدم الفرن (ليبرل كيلن) او الفرن البمزود لعمود وفي الحالتين تشكل المواد الخام المطحونة في العمليات الجافة على هيئة حبيبات تتراوح قطرها بين (10-15) م حيث يضاف اليها 13% من المياه.

كيمياء الاسمنت

الإشارة الى المراحل المستعملة عادة اشارات مختصر ونرمزك هذه هي
CaO (chaux) (SiO₂)

(Fe₂O₃)F , (Al₂O₃)A

*اليت (CaO) (SiO₂) (C₂S)

*الومينات (C₂A) (CaO) (Al₂O₃)

*بولييت (CaO) (SiO₂) (C₂S)

*الكس celite زالت تسجنة السليت

*الجير الحر : تكون شدتها اقل من 2% من كتلة الكلنكر cac

*فونمييت : احيانا تكون (CaO) (Al₂O₃) (Fc₂O)

الالومينو فرغيت او بنيو نمبلغيت

(CaO) (FeAlO₃) هذه نصف تركيبة .

*جيبس : (H₂O) (CaSO₄) يسخن عند الدرجة 60-200 م

*بيفيكلاس (MgO) (mgo)

*بوغتلونديت : يساهم في درجة الجير الحر 2 (OH) (Ca) هيدروكسيد الكسيوم

*الرمل السيلس (SiO₂)

التركيبة الكيميائية الاسمنت (المواد المذكورة سابقا تساعد صلابة الاسمنت وتشد وتشهد

النوعية النهائية المقدرة بواسطة قيمات محسوبة انطلاقا من التركيبة .

تأثير وضع الاسمنت / بتأثير على صحة الانسان

الامراض الناتجة من جراء الاسمنت والتفاعل مع مادة الامينيت التي هي بمثابة امراض خطيرة

تؤدي الى الموت من بينها

مرض تشبع الدائمة بالامينيت ASBESTOSE

هو عبارة عن تليف خطى يجب الشعيبات التنفسية والرئة ينتبه عن استنشاق غبار الامينيت وهذا باختلاف حجة اذا اه الجزيئات ذات الجم المتوسط والكبير اكبر من (١٥) ميكرو هي اكثر سببا في حدوث عملية التليف.

طرق الوقاية :

- يتم العمل في جورطب او في اجهزة مغطاة موضوعة في اماكن منخفض يجب على العمال اخذ مضاده للفبار - يجب تراكيبة الجواد الهواء على الاقل مرة واحدة في الشهر - لا يمكن منول ان عامل بدون كتابة الشهاد من طرف طيب العمال وهذه الشهادة يجب ان تجدد على الامل فره في السنة - لا يتم منذل العمال الذين تقل اعمارهم من ١٨ سنة والذين يعانون من حجر كلي او من حالة صحية سيئة.

مرض تصون الرئة (silicose)

هذا المرض ناتج من استنشاق غبار اكسيد سيليوم او سليس الحر SiO_2 وهذا الاخير هو الوحيدة الذي يسبب مرض تصون الرئة او ان الاعمال التي تعطى اغبره تحتوى عليه وهو عبارة عن جزئية تطرها اثل من (٥ميكرو) ويبدا الخطر عند ما تفوق عدد الجزيئات (٣٠٠ - ٤٠٠) جزئية في (السنتيمتر مكعب من الهواء).

طرق الوقاية

الوقاية من هذا المرض لا يوجد اي علاج بأمكانه ان وقف من عملية اتليف الرئوي. الا ببعاد العامل عن المغبرة

شركات الاسمنت
شركات الانتاج

ترتيب شركات الاسمنت عالميا في نهاية ٢٠٠٥ كما يلي :

Lafrage : فرنسا تحت المرتبة الاولى عالميا

Holicin : سويسري تحت المرتبة الثانية عالميا

Ceneux : المكسيك تحت المرتبة الثالثة عالميا

Heidelberg : المانيا تحت المرتبة الرابعة عالميا

Italcementi : ايطاليا تحت المرتبة الخامسة عالميا.

انواع الاسمنت

هناك ٢٧ نوع الاسمنت

نشير الى بعض انواعه

- اسمنت الداخين لعالية

- اسمنت حلبي

- اسمنت البوركلاند المركب

- اسمنت البوركلاند العادي

- اسمنت البوركلاند المتحلب في درجة الحرارة العالى

- اسمنت سريع المتحلب

- اسمنت البوركلاند منخفض الحرار

- اسمنت البوزولاندى

تسهلل كافة كبيرة والانتاج الى يدعاملة وعليه نقله وتسويقه عن طريق البري هضة الثمن اما عن طريق المحبطات نها سهلة.