

پیکھاتہو بہکار ہینانی غازی شل

نوسہر: نھندازیار نازاد محمد نھمین

- ناونیشان لاپهره
- غازی شل ۴
- 1 - غازی (LPG) ۵
- 1-1 سودهکاتی غازی LPG ۵
- 2-1 پهپوهندی غازی (LPG) و ژینگه ۶
- 3-1 پاکي غازی (LPG) ۶
- 4-1 پآپشتی (LPG) بۆ ووزهی کارهیا ۷
- 2 - جۆرهکاتی تانکی نهمبار کردنی غازی (LPG) ۷
- 1-2 سودهکاتی تانکی غاز ۸
- 2-2 بهکار هینانی نهم جۆره تانکیانه له جیهاندا ۹
- 3-2 پرکردنهوهی تانکی غاز ۹
- 3 - دابین کردنی سیستمی گهرمی ناوهندی ۱۰
- 1-3 پیناسهی سیستمی گهرمی ناوهندی ۱۰
- 2-3 سیستمی گهرمی ناوهندی به گازوایل ۱۰
- 3-3 سیستمی گهرمی ناوهندی به شؤفاژ و کۆمبی بۆیلەر ۱۱
- 4-3 کهر هسته و پیداو یستیهکاتی سیستمی گهرمی ناوهندی ۱۳
- 4 - راسپاردهکان بۆ بهکار هینانی غازی شل ۱۵
- 1-4 راسپاردهکان بۆ بهکار هینانی غازی سروشتی (NLG) ۱۵
- 2-4 راسپاردهکان بۆ بهکار هینانی غازی (LPG) ۱۶

غازی شل

پیشهکی

غازی شل به هردوو جورهکانیهوه که بریتین له (LPG)، کورت کراوهی Liquefied Petroleum Gas و Natural Liquids Gas (NLG)، به سهرچاوهیهکی زور گرنگی ووزه دهژمیرین له ههموو جیهاندا.

بهکارهینانی غازی شل له زووریهی وولاتانی جیهاندا، رۆژ له دواي رۆژوو له زیاد بوونه. نیستا له زور شوین غازی شل نهک ههر وهک ووزهیهکی گهرم کردنهوه یان چیشته لنینان بهلکو له زور بواری تردا وهک سوتهمهنی نۆتۆمبیل وهیان ویستگهکانی دابین کردنی ووزهی کارهبا، بهکار دههینرین.

به داخهوه تاكو نیستا له عیراق و ههریمی کوردستان، تهنه یهک جۆری غازی شل بهکاردههینریت که (LPG) یهو نهویش تهنه بۆ چیشته لنینان بهکار دههینریت. خوشبهختانه نهمه چهند سالتیکه وورده وورده بهکارهینانی غازی شل (به هردوو جورهکیهوه) له ههریمی کوردستان تارادهیهک روو له زیاد بوونه.

له سالی ۲۰۰۸ به دواوه غازی شل له جۆری (NLG) له لایهن کۆمپانیایهکی دهرهکیهوه له کینگهکانی خور مور له قادر کهرم بهرهم دههینریت و به بۆری دهگوازیتهوه بۆ دوو ویستگهی وهبهرهینانی کارهبا له چههمچهمال و له ههولتیر.

له پال نهم کۆمپانیا بیانیانهدا چهند سالتیک دهبیت که له بواری بهکارهینانی غازی (LPG) ش کۆمپانیای ناوخو و بیانیس دروست بوون که سیستهمی غازی بهردهوام دادهنن بۆ مالان و شوینه گشتیهکان. نهم کۆمپانیایانه تانکی غازی (LPG) به قهباره ی جاواز و به هردوو جۆری سهر زهوی و ژیر زهوی دادهنن و ههرکاتیکیش پیویست بکات به هوی لۆری تایبهتهوه تانکیهکان له جینگای خۆیدا پردهکهنهوه له غازی شل.

مهرامی نهم تۆزیندهویه بریتیه له پیدانی زانیاری سهبارته به جۆرهکانی غازی شل و نهو بواراندهی که تییدا بهکار دههینرین به شیوهیهکی گشتی و تیشک خستنه سهر بهکارهینانی غازی شل له جۆری (LPG) به مهبهستی گهرمکردنهوه و دابین کردنی سیستهمی گهرمی ناوهندی بۆ مالان و شوینه گشتیهکان به تایبهتی. دانانی سیستهمی گهرمی نوهدی له ریگهی بۆیلهر یان بیرنهری غازهوه که به غازی (LPG) کار دهکهن، دهکریت وهک سهرچاوهیهکی گرنگی گهرم کردنهوه بهشیوهیهکی بهرفراوان بهکار بهینریت. نهم کاره خۆی له خۆیدا دهبیته پال پشنتیکی گهوره بۆ ووزهی کارهبا.

له کۆتایی نهم تۆزیندهویهدا چهند راسپاردو نامۆژگاریهک ناماژهی بۆ کراوه، به نومیدی نهوهی به پیی توانا بخرینه بهرنامهوهو لایهنه پهپوهندی دارهکان پلانی تایبهتی بۆ دابنن و ههنگاوی پیویست بگرته بهر.


به نومیدی نهوهی که حکومهتی ههریمی کوردستان هاندریک بیت بۆ نهو کۆمپانیایهکی که لهم بوارهدا خهریکن وه ههروهها به شیوهیهک له شیوهکان هاوولاتیان هانبدات که نهو سیستهمانه به کار بهینن.

جۆری بهکهمی غازی شل واته (LPG) به شیوهیهکی بهرفراوانتر له غازی (NLG) بهکاردههینریت، نهم تۆزیندهویه زیاتر تیشک دهخاته سهر نهو جۆره غازه.

۱ غازی (LPG)

غازی (LPG) به سهرچاوهیهکی ووزهی ژینگه پاریز دهژمیریت که زور به بهربلوی بهکاردههینریت له بواری بهکارهینانی ناومال (وهک گهرم کردن، چیشیت لینان، خوشتن) و بواری پیشه سازی و کشتو کال وه یان بو سوتهمهنی نوتومبیل.

غازی (LPG) له سهدان کهرستهو نامیری جیاوازدا بهکاردههینریت که روظانه له لایهن ملیونهها کهسهوه له سهرتا سهری جیهاندا بهکاردههینرین.



کاتیک غازی (LPG) دهسوتیت، پاشماوهکهی به پاکترین پاشماوه دهژمیریت له ناو ههموو نهو سوتهمهینانهی که له نهوتتهوه دردههینرین. نه م پاشماوهیه کهمترین ریژهی دووم نؤکسیدی کاربونی تیدایه.

(LPG) کورت کراوهکهی دهکاته: (“Liquefied Petroleum Gas”) به مانای: غازی پیترولی شل کورت کراوهی (LPG) به کاردیت وهک دهربرینیک بو دوو نهندامی چالاکی هایدروکاربونهکان له خیزانی غازی سروشتی شل (Natural Gas Liquids).

نهو دوو نهندامهش یهکیکیان غازی پروپانه (C_3H_8) و نهوی تریشیان غازی بوتانه (C_4H_{10}). نهو دوو نهندامهی تر که له خیزانه ماونهتهوه بریتین له غازی نیسان و غازی دلؤپینراو که ههردوکیان بهکارهینانی تاییهتی خویان یان ههیه.

له دهوروپهریکی ناسایدا و له ژیر پهستانی نهتمؤسفر و پلهی گهرمای (C^{15}) دا، (LPG) له باری غاز دایه. نهگهر بیت و له ههمان دهوروپهردا نه م غازه بخهینه ژیر پهستانی ۷، ۱ تا ۷، ۵ بارهوه، نهوا غازهکه دهگورریت بو باری شل. نه م سیفتهتهی غازی (LPG) وایکردوه که نه م بار کردن و گواستهوهی نه م مادهیه ناسان بیت. یهک لیتر مادهی شلی (LPG) واته پروپان له ژیر پلهی گهرمای (C^{15}) و پهستانی نهتمؤسفریدا، بهرامبهره به ۲۷۰ لیتر له ههمان ماده له حالهتی غاز دا.

پلهی کولانی غازی پروپان واته نهو پلهیهی که غازه شلهکه له سهر لیواری بوون به غازیتهی، بریتیه له (C^{20}) - (نه م سیفتهتهش وای له غازی (LPG) کردوه که به باشترین سوتهمهنی بژمیریت بو گهرم کردنهوه، چیشیت لینان و بهکارهینانی له بواری پیشه سازیدا.

سهرچاوه کانی نه م غازه بریتین له دوو سهرچاوهی سهرهکی که یهکیکیان پالوتگه کانی نهوتتهو نهوی تریشیان نهو کیلگانه یه که غازی سروشتیان لیوه دردههینریت.

له عیراق و ههریمی کوردستان ههردو سهرچاوهکهی غازی (LPG) ههیه، پالوتگهکانی نهوت وهک دوره و بیجی وهک سهرچاوهی یهکه م و دهرهینانی غازی سروشتیش له لایهن کومپانیای دانا غازهوه له نزیک قادر کهرههوه وهک سهرچاوهی دووهه م.

۱-۱ سودهکانی غازی LPG

غازی (LPG) به سهرچاوهیهکی گرنگی سوتهمهنی دهژمیریت بو چیشیت لینان له ناومال و له هوتیل و چیشیت خانه کاند.

له بهر نهوهی تاکو نیستا غازی (LPG) به شیهوهیهکی بهردهوام (واته بههوی بوری یان بههوی تانکی غازهوه) نهگویزراوتهوه، بواری بهکارهینانهکهی زور دیاریکراو بووه. به دانانی تانکی غازی شل له لایهن چهند

کۆمپانیایهکوه که ههر نهوکۆمپانیایانه خوشیان نهزکی گواستنهوهی غازهکهیان گرتۆته نهستۆ، به دنیاییهوه بواری بهکارهینانهکهی وورده وورده بهرفراوان دهبیت. بۆ نمونه غازی (LPG) دهتوانریت بهکاربهینریت بۆ دابین کردنی سیستمی گهرم کردنی ناوهندی (له ریگای شۆفازهوه) یان بۆ ناوگهرمکردن له ریگای بۆیلهری غازهوه. به دنیاییهوه بهکارهینانی غازی (LPG) نهک ههر به تهنها دهبیت هۆکاری ژینگهیهکی پاک، بهلکو دامهزاندن و بهکارهینایشی ههرزانترا دهکهویت. به هۆی ههرزانی نهو غازهی که به هۆی تانکی غازهوه له سههر بهکارهینهر دهکهویت، نهو مهسرهفهی که دهچیتته دامهزاندن و دانانی بۆریهکان، له ماوهی یهک تا دوو سال دا پاشهکهوت دهکریتتهوه.

۲-۱ پهبوهندی غازی (LPG) و ژینگه

غازی (LPG) به بهراورد کردنی لهگهڵ سوتهمهنيهکانی تردا، کهمترین ریژهی کاربۆن پاش سوتانی به جی دهمینیت.



نهگهر غازی (LPG) بهراورد بکریت لهگهڵ نهوت دا، ریژهی کاربۆن ۷، ۱۱% کهمتره له نهوت بۆ نمونه گهر بیت و ههر دوو سوتهمهنيهکه یهک کیلو وات له کات ژمیرکدا گهرمی بدن. کهمکردنهوهی زیاتری ریژهی کاربۆن بۆته بابتهی نهو زانیانهی که لههه بوارهدا کاردهکهن و بهردهوام ریژهی کاربۆن له پاشماوهی سوتانی نهه غازه کهمتر دهکهنهوه.

۳-۱ پاکي غازی (LPG)

به بهراورد کردنی نهه غازه لهگهڵ سوتهمهنيهکانی تردا، نهه غازه پاش سوتانی دوکهڵ ناکات، گهر بیت و ریژهی ههوا بهرامبهه به غاز ۲۳ بهش به ۱ بهش بیت.



پاش بهرکهوتنی نهه غازه بۆ سههر زهوی یان گهر بیت و بهر جل و بهرگ بکهویت هیچ پاشماوهیهک به جی نامینیت، نهههش تهواو به پینجهوانهی نهوت یان رۆنهوهیه.

۱-۴ پآپشتی (LPG) بۆ ووزهی کارهبا

دابین کردنی سیستمی گهرمی ناوهندی له ریگهی بیرنهر یان بۆیلهری تاییدهتیوه که به غازی (LPG) نیش دهکن، نهک ههر نهبیته هۆی رهخساندنی گهرمییهکی پاکی ناوهندی بهلکو له ههمان کات دا دهبیته پآپشتیکی بههیز بۆ ووزهی کارهبا (سپلیت و هیتهر یان گهرم کهرهوهکانی تری کهم دهبنهوه بهمهش داواکاری لهسهه ووزهی کارهبا بۆ گهرم کردنهوه، کهمتر دهبیتهوه

۲ جۆرهکانی تانکی نههمبار کردنی غازی (LPG)

تانکی نههمبار کردنی غاز جۆریکی تاییهته له تانکی غاز که دروست کراوه به پنی ستاندهردی جیهانی بۆ پاراستن و نههمبار کردنی غازی (LPG).
 نههم تانکیانه به پنی نهو داواکاریهکانه دروست کراون که له ستانداردی نهوروپی ژماره (EG/۲۳/۹۷) دا هاتوون.
 نههم تانکیانه سی جۆریان ههیه که بریتین له:
 تانکی سهرزهوی، و تانکی ژیر زهوی و تانکی نیواو نیو واته نیوهی له سهرزهویهوه نیوهکهی تری لهژیر زهویدایه.

وینهکانی جۆرهکانی تانکی نههمبارۆکی غاز



پیکهاتوی تهکنیکی تانکیهکان

پلهی سهدی -10 / + 50 °C	بهرگهگرتنی تانکی بۆ پلهی گهرما به پینی دیزاینهکهی
بار 17,16	بهرگهگرتنی پهستانی ناوهودی تانکی به پینی دیزاینهکهی
بار 25,74	پهستانی تیست پیکراو
85% کۆی گرتنی تانکی	ریژدی پرکردنی تانکی رینپندر او
LPG Din 51622 / EN 589	کۆدی ستانداردی نهووروی غازی ناو تانکی

تانکیهکان دهبیت به پینی ستانداردی نهووروی ژماره (EUROPEAN DIRECTIVE ۹۷/۲۳/EC) مۆدیلی (D + B, CE ۰۰۳۶) وهیان به پینی ستانداردی نهمریکی (ASME) دروست کرابن.

سیستهمی پهستانی ناو تانکی و ریژهی مادهی غازی شل له ناو تانکیهکهدا سیستهمینکی کۆنترۆل کراوه به هوی زمانهی سهلامهتی، زمانهی پرکردنهوی غاز، گچی نیشاناندانی غازی شل له ناو تانکیهکهدا، زمانهی دهرهینانی غازی شل، زمانهی دهرهینانی (LPG) له باری غازدا به مانۆمهترهوه وه ریک خهری پهستانی ناو تانکی بۆ نامادهکردن بۆ به کارهینان.

ههموو نهو تانکیهکانه دهبیت یهک به یهک تیستی پهستانی ناویان بۆکراییت وه به گۆیرهی سیستهمی جۆرتی (DVFG).

دیوی ناوهودی تانکی دیویکی زبره و دیوی دهرهوه پینش بۆیهکردن لم باران کراوه به جۆریک لم که دهناسریت به (SA ۲ ½).

تانکی غازی جۆری ژیر زهوی به جۆریکی تایبته له بۆیهی پههپ که به نهستوری ۱ مم تانکیهکهی پین روپوش دهکرت بۆ پاراستنی له ژهنگ ههل هینان. نهه بۆیه کردنه به پینی ستانداردی (DIN ۴۶۸۱/۳, ISO) نهجام دهدریت. (DISRUPTIVE DISCHARGE TEST ۱۰-۲۰ KV) نهجام دهدریت.

تانکی غازی سهه زهوی به پینی ستانداردی نهووروی (PU-painting) بۆیه دهکرتن و نهستوریهکهیان به لایهنی کهمهوه ۰,۱۲۰ مم دهبیت .

۱-۲ سودهکانی تانکی غاز

- سهلامهتی

یهکیک له گهورهترین سودهکانی تانکی ئ غاز به بهراورد کردنی لهگهل بوتلی غازی عیراقی دا، ریژهی بهرزی سهلامهتییهکهیتهتی.

نهه تانکیانه له دهرهوهی مال یان دامهزراوهکه دادهمهزرتنرین و لهویوه بۆریهکان به ژیر زهویدا دههینریتته بیناکهوه. سهههراي نهههش خودی تانکیهکه چههه زمانهه ریک خهری پنهویه که ههمووی له پیناوی دابین کردنی سهلامهتییهکی زیاتره بۆ به کارهینان.

- راحهتی و کارناسانی

ههر تانکیهک به لایهنی کهمهوه ۵۰۰ لیتر غاز دهگرتیت، له بهر هوی کشانی مادهی LPG دهبیت ۸۵% تیبرکرت واته ۸۵۰ لیتر.

نهه هیندی غازه بهرامبهه به نهه هینده غازهی که دهکرتته ناو ۱۸ بوتلی غازی عیراقیهوه. ههرکاتیکیش هیندی غازی ناو تانکیهکته گهیشته ۲۰% ، بهشی خزمتهت گوزاری نهه کۆمپانیایهی که تانکی غازهکهی دامهزراوه، تانکیهکه پر دهکاتهوه له غاز.

- دابین کردنی غازی بهردهوام

زوربهی نهو نامیرانهی که دروست کراون بۆ نیش پیکردن به غازی (LPG)، دروست کراون بۆ نهوهی که غازهکهیان به بهردهوامی بۆ پروات. بوتلی غازی عیراقی ناتوانیت پیدانی غازی بهردهوام دابین بکات و خاوهنهکهی نازانیت کهی بوتلهکهی خالی دهبیتهوه.

یهکیک لهو نامیره گرنگانهی که به غازی بهردهوام نیش دهکات بۆیلهری ناو گهرمکردنه، وهک دهبینین بهرئیهکهی هینجگار کهم نهو نامیره گرنگه له ههریمی کوردستان و عیراق بهکاردههینریت! هویهکهشی بهپلهی یهکهم دهگهریتهوه بۆ نهبوونی غازی بهردهوام.

به دانانی تانکی غاز لهم گرفته رزگارتان دهبیت و لهمهودوا دهتوانن سوود لهبهکارهینانی غاز وهربگرن نهک ههر بۆ چیشت لینان بهلکو بۆ زۆر بواری تر.

- پاشهکهوت کردنی پاره

پیرکردنهوهی بوتلی عیراقی پرۆسیسیکی پر مهسرهفه، پیرکردنهوهی ۸۰ بوتل (که دهکاته هیندی غازی ناو یهک تانکی) واته ۸۰ * ۲۵۰ دینار که دهکاته ۲۰۰۰۰ دینار تهنها بۆ پیرکردنهوهی بوتلهکان. گویزانهوهی بوتل له کارگهی غازهکهانهوه بۆ گۆرهپاتی غاز وه لهویشهوه بۆ دهست گیرهکان کاریکی وای کردوه که نهو بوتله غازهی که نرخهکهی ۴۰۰۰ دیناره، بگاته دهست بهکارهینهر به ۷۰۰۰ دینار.

به هاتنی نهو سیستمه بهدلتیاییهوه سهرباری سهلامهتی زیاتر و راحهتر زیاتر، هیندییک پاره دهگهریتهوه بۆ بهکارهینهر و نهو مهسرهفهی که کردویهتی پاش ماوهیهک بۆی دهگهریتهوه.

۲-۲ بهکارهینانی نهو جۆره تانکیانه له جیهاندا

زوربهی وولاتاتی نهوروپا و وولاته یهک گرتوهکانی نهمهریکا، میژوویهکی دوور و دریزیان ههیه له بهکارهینانی نهو جۆره تانکیانهدا که دهگهریتهوه بۆ زیاد له ۵۰ سال لهمهوبهر.

لهگهله نهوهشدا که زوربهی نهو وولاتانهی که نهو سیستمه تیایه، سیستمی نهقلی غازی سروشتیشیان تیایه که به بۆری بۆ مالان نهقل دهکرت بهلام هیشتا بهکارهینانی تانکی غاز به سهرحاوهیهکی گرنگ دادهنریت بۆ بهکارهینان! هوی نهمهش دهگهریتهوه بۆ نهوهی که زۆر جار سوود وهرگرتن له تانکی غاز ههرزان تر دهکهویت له سهر بهکارهینهرهوهک له راکیشانی بۆری غاز.

بۆ زانیاری زیاتر دهتوانن سهیری نهو لینکانهی خوارهوه بکهن وه ناشنابن به ههندییک لهو وولاتانهی که نهو سیستمه بهکاردههینن.

۲-۳ پیرکردنهوهی تانکی غاز

نهو تانکی غازانهی که له مالان و شووینهگشتیهکان دانراون، به هوی تانکهری تایبهتهوه پیر دهکرتنهوه که قهبارهیان بچوکتره لهو تانکهراوتهی که غاز پیدهگویزرتهوه له دهرهوهی شارهکاندا.

نهو تانکی غازانهی که له مالان و شووینهگشتیهکان دانراون گچیکیان پیوهیه که ریزهی غازی شلی ناو تانکیهکه نیشان دهدات.

پاش گهیشتنی گچیهکه به ریزهیهکی دیاری کراو، خاوهنی نهو تانکی غازانه پیهوهندی دهکات بهو کۆمپانیایهی که تانکی غازهکهی بۆ دامهزراندوه. نهوانیش بهو تانکهره تایبهتانه که پینان دهوتریت (BOBTAIL), تانکیهکه به پری غازی شلی پیویست پردهکهنهوه.



۳ دابین کردنی سیستمی گهرمی ناوهندی

۱-۳ پیناسه‌ی سیستمی گهرمی ناوهندی:

سیستمی گهرمی ناوهندی ههروهک له ناوهکه‌یه‌وه دیاره، بریتیه له دابین کردنی ووزهی گهرمی بۆ مالان و شوینه گشتیه‌کان له ریگه‌ی ناوه‌ندیکه‌وه که توانای دابین کردنی ووزهی گهرمی هه به پینی خواستی به کارهینهر.

یه‌کیک له و سیستمه سه‌رکه‌وتوانه‌ی که له زوربه‌ی وولاتانی دنیا‌دا په‌یره‌و ده‌کریت بریتیه له دابین کردنی سیستمی گهرمی ناوهندی له ریگه‌ی شوقاژ (رادیاتهر) وه بۆیلهری غازی تاییه‌تیه‌وه به که ناسراوه به کۆمیی بۆیلهر.

تاكو نیستا له وولاتی نیمه‌دا زیاتر بۆیلهر یان گیزه‌ری کاره‌بایی به کارهاتوو که نه‌مه‌ش بارگرانیه‌کی گه‌وره‌یه بۆ سه‌ر ووزهی کاره‌با چونکه نیش پیکردنی نه‌و نامیرانه ووزویه‌کی کاره‌بای زۆری ده‌ویت. جۆریکی تری بۆیلهر که تا راده‌یه‌ک له مالان و شوینه گشتیه‌کاندا به‌کار دیت بریتیه له بۆیلهری غازی. نهم جۆره بۆیلهرانه ته‌نها ناوی گهرم دابین ده‌که‌ن بۆ به‌کارهینان له چیش‌ت خانه‌و گهرماوی نه‌و شووینانه‌ی که بۆیلهره غازیه‌که‌ی تیا دامه‌زراوه.

۲-۳ سیستمی گهرمی ناوهندی به گازوایل

چهند سالیکه له ههریمی کوردستاندا سوود وهرده‌گیریت له سیستمیکی تازه بۆ دابین کردنی گهرمی ناوهندی. نهم سیستمه له ریگه‌ی دانانی شوقاژه‌وه به که به بیزنه‌ری گازوایل ناوی گهرمی پیویست بۆ شوقاژه‌کان دابین ده‌کریت.

زیانه‌کانی نهم سیستمه:

- پیسکردنی ژینگه

یه‌کیک له زیانه‌کانی نه‌و سیستمه‌ی که نیسته به بلاوی به‌کارده‌هینریت بریتیه له پیس کردنی ژینگه. سوتهمه‌نی گاز که بۆ نیش پیکردنی نه‌و بیزنه‌رانه به‌کارده‌هینریت، به به‌راورد کردن به جۆره‌کانی تری سوتهمه‌نی به ریزه‌یه‌کی زۆر زیاتر غاز (CO₂) ده‌کاته ده‌وروبه‌روه و ژینگه پیس ده‌کات

- گرانی بری غازی پیویست

گهر بیت نه‌و بره‌گزه‌ی که پیویسته بۆ گهرم کردنی ناوی پیویست بۆ شوقاژه‌کان به‌راورد بکریت به سوتهمه‌نی‌کانی تر وهک غاز بۆ نمونه، به دنلیایاییه‌وه چهند قات گرانتتر ده‌که‌ویت له‌سه‌ر به‌کارهینهر.


- خزمه‌تکردنی پیویست و به‌رده‌وام بۆ سیستمه‌که

زوربهی نهو بیزنهانهی کهنیستا بۆ دابین کردنی سیستمی گهرمی ناوهندی له ریگهی شوقاژوهه بهکاردههینریت به گاز نیش دهکهن. لهپیک هاتهی تهکنیکی نهم سیستمهمانهدا فلتهری گاز بهکاردههینریت که پاش بهکارهینانی بۆ ماوهیهکی دیاریکراو پیس دهبنیت و دهگیریت و دهبنیت بگورریت به فلتهریکی تازه. نهمهش سهریاری مهسرهفیکی زیاد بۆ بهکارهینهر، دهبنته هوی پیس کردن و چهور کردنی نهو دهوروبههری که بیزنههرهکی تیا دامهزراوه.

۳-۳ سیستمی گهرمی ناوهندی به شوقاژ و کۆمبی بۆیلهر
 نهم چۆره بۆیلهره دادهنریت به باشترین ریگه بۆ کهمکردنهوهی بهکارهینانی ووزه.
 ههروهک به ناوهکهیا دیاره نهم بۆیلهری به شینوهیهکی هاوپهش ناو گهرم دهکات بۆ دوو مهباستی سههرهکی، یهکمیان بۆ گهرماو چیشتهخانه وه دووههمیان بۆ گهرم کردنی نهو ناوهی که پیویسته بۆ سیستمی شوقاژ بۆ گهرم کردنی ناوهندی




وینهی دانانی کۆمبی بۆیلهر له ناو چیشته خانهی مالنیکدا



کارهبا	ناوى سارد	ناوى گهرم بۇ ناو مأل	ناوى گهرم بۇ شوقاژ	غازى بهردهوام
--------	-----------	-------------------------	-----------------------	------------------


وينههك له بهشى پشتهوهى كۆمبى بۆيلهر



هينكارى چۆنيتى نيشكردنى كۆمبى بۆيلهر

• پيناسهى كۆمبى بۆيلهر

كۆمبى بۆيلهر بهو بۆيلهره دهوترىت كه تواناي پيدانى راستوخوى ناوى گهرمى ههيه بۇ دوو مهيهستى سهرهكى كه يهككيان بۇ گهرم كردنهوه و نهوى تريان بۇ دابين كردنى ناوى گهرم بۇ بهكارهينانى تر بۇ نمونه له گهرماو يان چيشت خانه ي نهو شوينهى لىي دادهنرىت.



روون کردنهوهی شیوهی نیشکردنی کۆمبی بۆیلەر

• تاییهتمه‌ندیه‌کانی کۆمبی بۆیلەر

کۆمبی بۆیلەر داده‌نریت به باشتترین چارسه‌ر بۆ کهم جیگایی و به‌خشینی ده‌روبه‌ریکی جوان بهو جیگایه‌ی که لئی داده‌نریت. یه‌کیک له تاییهتمه‌ندییه‌ گرنه‌گه‌کانی نهم جۆره بۆیلەر نه‌وه‌یه که تانکی تاییه‌تی کۆکردنه‌وه‌ی ناوی گهرمی ناویت، ته‌نزا تانکی ناوی ساردی به‌سه که لئی ده‌به‌سنریت. له‌به‌ر نهم هۆیه‌شه که که‌متر جیگا ده‌گرنیت لهو شوینه‌ی که لئی داده‌نریت. یه‌کیکی تر له سووده‌کانی نهم جۆره بۆیلەر نه‌وه‌یه که په‌ستانی ناوی نهو سه‌رچاوه‌یه‌ی که لئی ده‌به‌سنریت به‌سه بۆ دابین کردنی ناوی گهرم لهو به‌لو عه‌یه‌وه که له گهر ماوه‌که یان له چنیشت خاته‌که‌وه له‌کاتی پئویست دا به‌کارده‌هینریت به‌ینی نه‌وه‌ی پئویست به په‌مپ بکات. یه‌کیکی تر له تاییهتمه‌ندیه‌کانی کۆمبی بۆیلەر نه‌وه‌یه که به غازی به‌رده‌وام نیش ده‌کات.. ههر له به‌ر نهم هۆیه‌شه که تاکو نیستا له وولاتی نیمه‌دا نهم جۆره بۆیله‌رانه زۆر ده‌گمه‌نن.

۳-۴ کهره‌سته و پئداویسته‌یه‌کانی سیسته‌می گهرمی ناوه‌ندی

• شۆفاژی نامال

پیکهاتهی ته‌کنیکی نهم جۆره شۆفاژانه له شیوه‌ی په‌رکه‌دایه که به ناسانی ده‌توانریت له‌یه‌ک بدرین و رووبه‌ری پئویستی لئدروست بکرنیت. کائزای نهم شۆفاژانه بریتیه له نه‌له‌منیۆم که نهمه‌ش یارمه‌تیده‌ریکه بۆ دابه‌ش کردن و دانه‌وه‌ی نهو بره ووزه‌یه‌ی که وه‌ریده‌گرنیت چونکه کائزای نه‌له‌منیۆم گه‌یه‌نه‌ریکی باشه. یه‌کیکی تر له تاییه‌ت مه‌ندییه‌کانی تری نه‌له‌منیۆم نه‌وه‌یه که ژه‌نگ هه‌ل ناهیننیت نهمه‌ش فاکته‌ریکی باشه بۆ به‌رگه‌گرتنی شۆفاژه‌که بۆ ماوه‌یه‌کی دریزتر به‌رامبه‌ر بهو بره ناوه‌ی که به ناویدا تئیه‌ر ده‌بیت.

• شۇقاڭى گەرماو

پيکھاتەى تەکنىكى نەم جۆرە شۇقاڭانە تايبەتە بە بەکارھيئانی شۇقاڭەكە لە شۇيىنىكى شىداردا. ھەرۋەھا سەربارى نەۋەى كە گەرماى پىئويست دەدات بە ژوروى گەرماۋەكە، يارمەتيدەر ئىكشە بۇ ووشك كىردنەۋەو ھەئواسىنى خاۋلى

• شۇقاڭى جوانى

نەم جۆرە شۇقاڭە سەربارى نەۋەى كە ووزەى گەرماى بۇ دەوروبەرى دابىن دەكات، ھەرۋەھا ھۆكارىكىشە بۇ بەخشىنى دىكۆرىكى جوان لەو شۇيىنىكى كە لىيدادەنرنت.

• راخستنى بۆرى بۇ گەرم كىردنى زەوى

نەو بۆيلەرە ھاۋبەشەنەى كە ھىئاومانن برىتتىن لە ۶ مۇدىل ۋەيان جۆرى جىاۋاز. جىاۋازىەكان لە نىۋان بۆيلەرەكاندا برىتتىن لە برى ووزە، ھىندى ناۋى پىئويست، پلەى گەرماى نەو ناۋەى كە گەرماى دەكات ۋە نەو رووبەرەى كە بۆيلەرەكە دەتوانىت گەرماى پىكات. بۇ زانىارى زىنر سەبارەت بە پىك ھاتەى تەكنىكى بۆيلەرەكان، بروانە پەراۋىزى نەم راپۇرتە.

• بۆرى و عەكسى تايبەت.

نەو بۆرى و عەكسانەى كە بۇ نەم مەبەستە بەكاردەھىنرنت ، تايبەتتىن بۇ بەكارھيئانى لە دابىن كىردنى سىستەمى گەرماى ناۋەندى لە رىگەى شۇقاڭ و بۆيلەرى ھاۋبەشەۋە. نەو بۆرىانە برىتتە لە پىنج تۋى. تۋى دەرەۋە و ناۋەۋە لە مادەى پولى نەسىتلىن پىك دىت (PE). تۋى ناۋەۋەى بۆرىەكە برىتتە لە كانزاي نەلەمنىۋم. لە نىۋان نەم سىتۋىيەدا دوو تۋى مادەى چەسپ كەر ھەيە.



بۆرى و عەكسى تايبەت بۇ دابىن كىردنى سىستەمى گەرماى ناۋەندى

۴ راسپارده کان بۆ بهکار هینانی غازی شل

هەر وەکو لە پیشەکی نەم تۆزینەو هیەدا ناماژە ی بۆ کراوە، دوو جۆر غازی شل هەیە کە خۆش بەختانە هەردووکیان لە هەریەکێ کوردستاندا دەست دەکەوێت.

مەبەستی سەرەکی نەم تۆزینەو هیە نەو هیە کە لایەنە پەیوەندی دارەکان رابەسپێریت کە بواریەکانی بهکار هینانی غازی شل بە هەردوو جۆرە کە پەرە پێدەن و گرنگی زیاتر بدەن بەم سوتومەنیه گرنه. لە بەر تابیەت مەندیه جاوازهکانی نەو دوو جۆر غازه شلهی کە هەمانه، بە باشی دەزانین کە راسپاردهکانیش بۆ نەو دوو جۆرە غازە لە بەکتری جیا بکەینەو.

۴-۱ راسپاردهکان بۆ بهکار هینانی غازی سروشتی (NLG)

- لە بەر نەو پێک هاتە تەکنیکیانە ی کە غازی سروشتی هەیتی، دەتوانریت بە ناسانی بە بۆری غاز بگۆیزێتەو بۆ نەو جیگایانە ی کە دووریەکی جوگرافیایی زۆریان هەیە لە کێلگە غاز یەکو ه. غازی سروشتی کە بەر هەم دەهینریت، سەرەتا لە ژێر پەستانی ۳۰۰ یار دایه. نەم سیفەتە ی وای لێدەکات نەم جۆرە غازە بە بێ هیچ یاریدەدەریک (پەمب یان هەر نامێریکی تر) بۆ دوورترین جیگای مەبەست بگۆیزێتەو.

نەو کێلگانە ی کە نەم جۆرە غازەیان تیا بەر هەم دەهینریت لە هەریەکێ کوردستان (لەوانه کێلگە ی خۆر مۆر لە قادر کەرەم) توانای گواستەو ی غازی سروشتیان هەیه بۆ چەند وێستگە یەکی دروست کردنی ووزە ی کارەبا. نێستە دوو وێستگە ی کارەبا، یەکنیکیان لە چەمچەمەل و نەو ی تریشیان لە هەولێر، بە بۆری غاز بەستراوئەتەو بە کێلگە ی خۆرمۆرەو و لە توانایاندا یە غازی سروشتی کار بکەن.

دەکریت لە پال نەم وێستگانەدا، وێستگە ی تریش دروست بکری (نەک هەر وێستگە ی بەر هەم هینانی کارەبا) کە بە غازی سروشتی کار بکەن و بە کێلگەکانی خۆرمۆرەو بەستری نەو.

- وەک ناشکرایە لەم چەند سألە ی دوایدا وەبەر هینانیکی زۆر کراوە لە بواری دروست کردنی یەکە ی نیشته جیبوون لە شنیو ی شارو شاروچکەدا.

هەر لەگەڵ بناتنای نەو پرۆژانەدا، دەکریت غازی سروشتی بۆ نەو شارو شاروچکانە بە بۆری تابیەت بگۆیزێتەو وتۆری دابەشکردنی غازە کەش بەسەر نەو یەکانەدا دابەش بکری.

لێرەدا وەک پێشنیهادیک، داوا لە لایەنە پەیوەندیدارەکانی پیدانی مۆدەت بەو پرۆژانە دەکەین کە رەچاوی سیستمی دابینکردنی تۆری غازی بەر دەوام بکەن بۆ نەو پرۆژانەو (وەک مەرجیک) داوا لە لایەنی جیبه جیکاری نەو پرۆژانە بکەن کە نەو مەرجه جیبه جی بکات تا مۆدەتی بدریت.



۲-۴ کینگهی خۆر مۆر له قادر کهرهم بۆ وهبهرهینانی غازی شل (NLG) و (LPG) راسپاردهکان بۆ بهکارهینانی غازی (LPG)

- برهه پیدان په بهکارهینانی سیستمی گهرمی ناوهندی .
نیستا له ههریمی کوردستان ههموو یهکهیهک که تازه دروست بکریت دهبیت نهخشهی نهاندازیاری شارستانی و کارهبا پهسهندیان بکات، نینجا ریکاره یاساییهکانی مۆآهت پیدان دهست پیدهکات. پيشنیهاد دهکهم که نهخشهی نهاندازیاری میکاتیکیش زیاد بکریت بۆ نهو مۆآهت پیدانه. دهکریت هاو شیوهی وولاتی نیرانی دراوسیمان، خاوهن یهکه ناچار بکریت که سیستمی گهرمی مالهکهی به غازی (LPG) بیت. نهگینا مۆآهتی پینادریت.
مهرج نیه گهرم کردنهکه به شیوهی گهرمی ناوهندی بیت، پهلکو دهتوانیت له کورهی غاز وه یان ههر سیستمیکی تر که به غاز نیش بکات. بهدلنیاوه نهم کاره دهبیت به پال پشتیکی باش بۆ کهمکردنهوهی بهکارهینانی ووزهی کارهبا له وهرزی زستان دا.

• برهه پیدان په بهکارهینانی غاز وهک سوتهمهنی نۆتۆمبیل

- سالانیکی زۆره له زوربهی وولاتانی جیهاندا، غازی شل (به ههر دوو جوهرهکهیهوه) وهک سوتهمهنیکی نۆتۆمبیل بهکار دههینریت.
کۆمپانیاکانی دروست کردنی نۆتۆمبیل زۆر جار ههر له سههرهتاوه سیستمی غازهکهو تانکی غازی پنیویست دهخهنه ناو هینهکانی بهرهم هینانی نۆتۆمبیلهکانیاوهه.
یان خاوهن نۆتۆمبیل ههر کاتیک بیهویت دهتوانیت سیستمی غاز بۆ نۆتۆمبیلهکهی دابنیت. نهم بابتهه خۆی له خۆیدا بابتهیکی بهر بلاوهو دهبیت زۆر بهوردی پلانی بۆ دابنریت.



هیلکاری بهکار هینانی غاز و هک سوتهمهنی نۆتۆمبیل

نیستا له ههریمی کوردستان چهند کۆمپانیایهک سهرگهرمی هینانی نهم سیستههمن . به هیوای نهوهی له نایندهیهکی نزیکدا بتوانن دهست بهکار ببن.

پیشنیهاد دهکهم که له ههر شارێک له شارهکان چهند بهنزین خاتهریهک تایبهت بکرین به دانانی سیستهمی غاز بۆ تیکردنهوهی نهو تانکی غازانهی که له ناو نهو نۆتۆمبیلانهدا دادههزرین.

تا بتوانریت هاوشیوهی بهنزین و گازوایل، غازیش بفرۆشریت بهو نۆتۆمبیلانه.

بهم کاره هاو شیوهی وولاتانی پیشکوهوتوو وابهست نابین به یهک جۆر سوتهمهنی ، بهلکوو غازیش دهینت به نهلتهرناتیقیکی گونجاو.

بهم کاره خزمهتتیکي زۆری ژینگهش دهکهن و دهپاریزین له (CO_2) به ریزهیهکی بهرچاو.