

ئەندازىاران

گۇقارىكى ئەندازىمى و مرزانه يە

پېكخستنى بابە تەكان .. پەيوەندى بە شىوازى ھونەرى گۇقارەكەو ھەيە

خاوەنى ئىمتياز

يەكيتىي ئەندازىارانى كوردستان

سەرنوسەر

ئەندازىار

نەوزاد عوسمان

(نەوزادى موھەندىس)

لەم ژمارە يەدا..

- دۆزىنەو ى ئا و لە 5ل
- بئەماكانى ھونەر و 13ل
- بەسەركردنەو ە 72ل
- چاوپېكەوتن 79ل
- پېپورتاژ 82ل
- دورە التېرىد 88ل

لەبەرئەو ى گۇقارى ئەندازىاران تايبە تە
بە زانستى ئەندازە و ئەندازىارانەو ە...
ھەر بۆيە ھەموو ئەندازىارېك ئەندامى
دەستەى نوسەرانى گۇقارەكە يە

ناونېشان

سليمانى / شەقامى سالم

بارەگاي يەكيتىي ئەندازىارانى كوردستان

پېگە: www.engmagazine.org

پۇستى ئەلكترۇنى: info@engmagazine.org

ژمارەى تەلەفون : 3122165

نەخشەسازى بەرگ و ناوەرۆك / زەردەشت على مستەفا

ههوال و چالاکى

❖ له لایهن كۆمیتتهی بالای یهكیتهی ئەندازیارانى كوردستانهوه بریار درا به

کردنهوهی ئەم نووسینگه ئەندازیارانەى لای خوارهوه :-

- 1 / نووسینگهى تیشك بۆ ئەندازیار (دیاری عوسمان علی)
- 2 / نووسینگهى بروسك بۆ ئەندازیار (سمكو عزیز كرم داودی)
- 3 / نووسینگهى دووین بۆ ئەندازیار (قادر علی مستهفا)
- 4 / نووسینگهى تهلار بۆ ئەندازیار (عوسمان عبدالله فقی محمد)
- 5 / نووسینگهى قیوگروپ بۆ ئەندازیار (نهریمان جلال عزیز)
- 6 / نووسینگهى تهكنۆسهتر بۆ ئەندازیار (فراس شههید نوری)

❖ كۆمیتتهی بالای یهكیتهی ئەندازیارانى كوردستان له ههولێ

بهردهوامدایه به مهبهستى یهكگرتنهوهى ههردوو ریکخراوی یهكیتهی ئەندازیاران و سهندیكای ئەندازیارانى كوردستان لهو پیناوهشدا راو بۆچونى خوی له چوار چیوهی پرۆژهیهكدا پیشكهش به سهندیكای ئەندازیاران کردووه بۆ ئەوهی راو بۆچوونی خویان لهسهردهبرین و بتوانن به ههردوو لا پرۆژهیهکی تهواو ریک و پیک ئاماده بکهن به مهبهستى سازدانی کۆنگرهی یهكگرتنهوه بۆ سهرحهم ئەندازیارانى كوردستان .

❖ بهبۆنهى دهست بهكار بوونی بهرپز ئەندازیار (حامد قادر عبدالله)

سهروکی یهكیتهی ئەندازیارانى كوردستان له پۆستى بهرپوهبهرى گشتى دابهش کردنى کارهبا جوانترین پیروزیایی ئاراستهى بهرپزی دهکهن و هیوای سهركهوتنى بۆ دهخوازین له کارهکهیدا ..



بە ناوی سەرجهەم ئەندازيارانی كوردستانهوه زۆر بە توندى بەگژ ئەو خالانەى راپۆرتى (بىكەر - هاملتون) دا دەچىنەوه و سەرجهەمىيان رەت دەكەينەوه و ئامادەشەين بۆ ھەر كارىكى ھاوبەشى رىكخراوه پىشەيەكان و جەماوهرى گەلەكەشمان بۆ پىشاندانى ھەموو جۆر و شىوازيكى نارەزايى دەپرپىن و پىشتگىرى خۆشمان دووپات دەكەينەوه بۆ ھەلۆيىستەكانى سەرۆكايەتى ھەرىم و سەرۆكايەتى كۆمار ، بۆ رەتکردنەوهكانى ئەو خالانەى كە دژ بە بەرژەوهنديەكانى ئىستا و ئايندەى گەلى كورد ...

كۆمىتەى بالاي

يەكيتى ئەندازيارانى كوردستان

پىرۆزبايى



بەبۆنەى ھاتنى سەرى سالى نوپى

2007

جوانترىن پىرۆزبايى ئاراستەى سەرجم ئەندازىارانى ئازىز دەكەين و ھىوادارىن سالى دادى سالى يەكگرتنەوھى ئەندازىاران بىت لەژىر يەك چەترى رىكخراوھىيى ئەندازىاراندا و سالى بەدەسھىنانى داواكارى و ويستە پيشەبىھەكانى ئەندازىاران بىت و گوڧارى ئەندازىارانىش لەجاران زياتر جوانترو رازاوتەر دەرېچىت بەھىمەت و ھاوكارى و ھاوبەشى سەرجم ئەندازىاران بۆئەوھى بىتتە دەنگ و رەنگى بىستراو گوپلىگىراو و ئەكادىمى و زانستى وەك سەرچاوەبەك

دووبارە پىرۆز بىت

گوڧارى ئەندازىاران



تەكنە لوژىيىسى ..

تەكنە لوژىيىسى فەزا بۇ دۆزىنە ۋە ئاۋى رېئىر زەۋى





ئا . ئەندازىيار نوزاد عوسمان

* ئاشكرايه كارىگەرەكانى تەكنە ئۆزىيى فەزا لەپرووى ئابورىيەو زۆر گەورە بوو
لەگەشە پىدانی ھەسارەى زەويدا لەماوہى دەيەكانى كۆتايى سەدەى بيست و
چاوہ پروانىش دەكرىت كە لەسەدەى بيست و يەكەميشدا زياتر بكات .
ھەو لە كان بۆ دۆزىنەوہى ئاو لەسەر ھەسارەى مەريخ لەپرىگەى رادارىكى
ھەلگىراوہ وەلەسەرمانگى دەستكرد كە دەسوپىتەوہ بەدەورى ھەسارەكەدا ،
بەشيوہيەك لە مەلاين سالىوہ ئاوو لافاويكى زۆر لەسەر ھەسارەى مەريخ ھەبووہ
بە دەلىلى بوونى شيوو دۆلى وشك كەتارادەيەكى زۆر لە شيوو دۆلە وشكەكانى
بىابانە كانى زەوى دەچىت . بەلام بەھوى گۆرانيكى خىرا لە كەش و ھەواى
ھەسارەى مەريخدا پلەى گەرمى بەرگە ھەوا زۆر بەخىرايى دابەزى و ئەو بەرگە
ھەوايە بەشيوہيەكى زۆر تەنكەى وو شك ماىوہ . زاناكانى ئاژانسى فەزاي
ئەمريكى (ناسا) واى بۆدەچن كە ئەو ئاوہى ھەيە لەسەر ھەسارەى مەريخ
لەئىستادا لەسەر شيوہى بەفرە كە لەژىر چىنيكى لەمەويە كە ئەستورىيەكەى
دەگاتە چەند مەترىك و لە جىگەيەك بۆ جىگەيەكى تر دەگۆرپىت . لە ئەنجامى بونى
گىژەلوكە لماويەكانەوہ كە لە گىژە لوكە لماويەكنى زەوى دەچىت وەك گىژە لوكەى
خەماسين لە ميسر . ئەو رادارە ھەلگىراوہ بەھوى مانگى دەستكردەوہ كە دە
خولپتەوہ بەدەورى ھەسارەى مەريخدا دەتوانپت وىنەى ژىر ئەو چىنە لەمەوہ بدات
كە ئەستورىيەكەى چەند مەترىكە . ھەرەھا لەپرىگەى ناردنى ئامپريكى



تەكنە لوژىيەسى ..

موگناتىسى زۆر پىشكەوتوۋە ۋە كە بەھۆى كەشتىيە فەزايىيە كانەۋە دادەبەزىتتە سەر مەرىخ بۇ پىۋانەنى تۈنەنى موگناتىسى بۇ چەند مەترىك لە قولايى خاكى مەرىخدا، دەتۈنرەت كە پىك ھاتەى ژىرى ئەۋ خاكە بزەنرەت ھەرۋە ھا بەھۆى دابەزەندى ئامىرى كە ھرۇ موگناتىسىيەۋە بۇ پىدانى بواری كارەبايى لەژىر چەند مەترىكدا لەسەر مەرىخ ، دەتۈنرەت پىك ھاتەى ژىرەۋەى ئەۋ چىنانە بزەنرەت كە ئاۋى ژىر زەۋىان ھەلگرتوۋە بېرى ئەۋ ئاۋە لەتەىژ پۈشەتنى ئەگەر شەل بىت يان لەبارى جۈلە دا بىت ، لەم تىپرامانەۋە دەركەوتوۋە كە ئاۋ ھەيە لەژىر ئەۋ لەمۋە كە لەدۆلەۋشكەكانى سەرمەرىخ دا ھەن نەك لە جەمسەرەكاندا تەنبا بەۋەك لەۋ يۇنانەنە دەركەوتوۋە كە لەپىگەى مانگە دەستكردەكانەۋە يان تەلە سكوپەكانەۋە گىراون لەزەۋىيەۋە . زانا جىۋولۇجىيەكانى فەزا ھەۋلىيان داۋە كە ئاۋ بدۆزەنەۋە لەبىبابەكانى سەرزەۋىدا لەپىگەى بەكارھىنانى پادارى ھەلگىراۋ بەھۆى مانگە دەستكردەكانەۋە كە دەسۈرپىتەۋە بەدەۋرى زەۋىدا لە خولگەيەكى دىارىكراۋدا .




ۋە تۈنراۋە سوۋد لەم تەكنە لوژىيە پىشكەوتوۋە ۋەربگىرەت بۇ دۆزىنەۋەى ئاۋ لەژىر بىبابەنەكاندا لە ۋولتەنى عەرەبىدا ۋە دەركەوتوۋە كە لەژىر بىبابەنى گەرەدا لەباكوورى ئەفرىقادا شىۋو دۆلى ۋوشك ھەيە لەژىر لەمى بىبابەنەكەد ا . لەمەلەين سالىۋە ھەندى كاتى بارانى زۆر ۋە ھەندى كاتىش ۋوشكە سالى پۈۋىداۋە بە ھۆى گۆرەنەكانى ئاۋ ھەۋاۋە كورت ۋە درىژ خايەنەكانەۋە بە درىژايى تەمەنى ھەسارەى زەۋى بەشىۋەيەك كە بارانىكى بەلىزەمە بارىۋە لەباشۋورى بىبابەنەكاندا ۋە دۋاى كۆ

تەكنە ئۆزىيى . .

بوونەۋەدى بەرەۋ باكوور پۇيشتوۋە بەشيوەكاندا . ئەم بارانە زۆرە بەردە لمە كانى ھەلگرتوۋە لەگەل خۇيدا دواتر لەزۇنگاۋە نزمەكانى باكووردا نىشتوۋە . كاتىكىش ئاۋو ھەۋا گۆپوۋە و وشكە سالى ھاتوۋە لەدۋاى ئەۋەدى ناۋچەى ساقاننا ژيانى ئازەلى و پوھكى تىدادابوۋە و مروۋقە پراۋى ئازەلى تىادا كردوۋە . ئەم گوماۋ زۇنگانە وشك بوون و بەھۆى كاريگەرىباۋە لەسەرئەولمە نىشتوۋەى بەينى گۆم و زۇنگاۋە كۆنانەۋە و جولاندنى بەشيوەيەك كە شيوەيەكى تايبەتى ۋەرگرتوۋە . پىي دەوترىت ((كەسبانى لمى)) .

جا بىردۆزە نوپكان دەلپن ئەۋ لمە لەكەسبانى لمىداھەيە لەبنچينەدا لەسەر بىرىنى بەردە لمىەكانەۋە ھاتوۋە بەھۆى بارانەۋە پىش ئەۋەدى با كارى تىبكات لەدۋاى گۆپرانى ئاۋ و ھەۋا ۋە كە كۆتايى سەدەى باران بارىن بوۋە .



بەم شيوەيە ھەرجيگەيەكى (كەسبانى لمى) ھەبىت ئەۋا ژيەرەكەى شيوى كۆنى قولى تىدادايە و لەۋيشتدا ئاۋى ژيىرەۋى ھەيە لەدۋاى ئەۋەدى لە سەر پوۋى زەۋيەۋە دزەى كردۆتە ژيىر زەۋيەۋە . ئەم بىردۆزەش راست دەرچوۋە لەناۋچەى بىبابانى پوژئاۋاى مىسر و ناۋچەى وامان بەشيوەيەك دەرکەوتوۋە كە كەپوبارى كۆن ھەبوۋە لەوناۋچانەدا لەسەدەى باران بارىن دا بەلام بە لم داپوشراون ، بەتەنيا بەھۆى پادارى ھەلگىراۋە ۋە دۆزراۋنەتەۋە لەبەر ئەۋە پىي دەوترىت (Radar Rivers) پووبارى پادار . ھەرۋەھا لەناۋچەى كەفرە لەباشوورى بىبابانى لىببا بونى پووبارى كۆن دۆزراۋنەتەۋە دۋاى پشكىنى پادارى . ھەرۋەھا بەھۆى ئەم تەكنە لۆژيا نوپەۋە توانراۋە دەلتاى كۆنى رووبارى نىل دەست نىشان بكرىت كەبنكەكەى لەفەيومەۋە



تەكنە ئۆزىيى . .

درېژبوتەو ھەتا ئىسماعىلىيە ، لەكاتىكدا ئەم دەلتا نوپىيە ئىستى بەشېك بوو لەبنى دەرياي سىپى ناوہ پراست لەمەلاين سالەوہ .
تەنھا بىبابانى گەورەى پۆژ ئاوا نىە كەپووبارى تىادا دۆزرايەوہ بەھۆى پادارى ھەلگىراوہوہ بەلكو لەبىبابانى نىوہ دورگەى عەرەبىشدا لەباكورو باشورىشدا پووبارى كۆنى ژىر زەوى دۆزراونەتەوہ . ئەوہتا لەناوچەى چارەكى خالى لەسعودىيەو ناچەى بىبابان لەسەلتەنەى عومان چەندىن پووباردىارى كراون زۆر بەووردى ، ھەرۇھەا بوونى قەلایەكەش دەركەوتووہ لەپىگەى پادارى زەويەوہ كە پىدەچىت شارى ئىرەم بىت . ئەمەش بەدەسكەوتىكى زانستى گەورە دەژمىرت .



ئەو وولاتە عەرەبىيانەى كەبەدەست كەم ئاوى سەرزەويەوہ دەنالینن ھەولى جدى دەدەن بۆ دۆزىنەوہى ئاوى ژىر زەوى بەھۆى بەكارھىنننى پادارى ھەلگىراو لەگەل پىوانە موگناتىسى و كارەبايىھەكان بەئامىرەكانى Electramagnetic
Counder Magnetic Coil وەتوانراوہ بېرى ئاوى ژىرزەوى و پىژەى بەكارھىنننى و پۆيشتنى لەناو بەردە لمىھەكانەوہ دىارى بكن ، بەمەبەستى بوژانەوہى ناوچەى بىبابانەكان و بەكشتوكال كەردنى وەك داھاتىكى نەتەوہىي گەورە

وھك پروژەى پروبارى گەورە لەيىيا و پروژەى باشورى دۆلى نوشكى لە ميسر و پروژە ئاوەدانىهكانى تر لە كەنداوى عەرەبىدا . لەئىستادا ھەولنى دروستكردنى مانگىكى دەستكرد لەئارادايە بەھاوبەشى لەگەل ئازانسى فەزايى ئەمركادا (ناسا) و سەنتەرى ئەلمانى بۆفروكەوانى و فەزا (DLR) بەناوى ئەم مانگە دەستكردە برىتتە لە لىكۆلېنەوھى ئەوگۆرانانەى پرودەدات لەھىزى كىشكردنى زەويدا لەئەنجامى گۆرانكارىهكانى ئاوو ھەواو ئاوى سەرزەوى و ژىرزەوى لەھەندى جىگەى سەرزەويدا . بۆ ئەم مەبەستەش ئاوى بىابان كەدەكەوئتە باشورى پروژئاواى ميسر (ناوچەى پوژ ھەلاتى عوئناات) وھك جىگەىھكى نمونەى بۆ ئەنجام دانى تاقىكردنەوھكان بەھوى ئەو مانگەدەستكردەو بەھەما ھەنگى لەنيوان ميسرو ئەمريكادا كەزانا ميسرىو ئەمريكە كان پى ى ھەلدەستەن كە پىسپورن لەزانستى مېترو لوجيا (كەش و ھەوا) و ھيدرۆ لوجيا (ئاوى) .



وھ ئەم مانگە دەستكردە (GRACE) لە مانگى 2001/6 دا ھەلدرايە فەزاو و لەگەل دەسپىكى سالى 2002 شدا دەستى كردوو بەشى كردنەوھى ئەوزانىارىانەى كەوھرگىراون بۆ بەدەست ھىنانى ئەنجام و تواناى پىوانەكردنى ھىزى زەمىن كىش بەشىوھىھكىزۆر ووردبەھوى ئەم مانگەدەستكردەوھ . ئەم



تەكنە ئۆزىيى . .

پروژەي مانگە دەستكرده (GRACE) كاريگه ريه كي گه وره ي ئابوورى ده بىت له سه رئاستى جيهان به شيوه يه كي گشتى و بۇ بيابانه كان به تاييه تى . دو اي ده ركه وتنى ووردى پيو انه بيه كان بۇ هي زى راي كيشانى زهوى 0 به وى ئه م راستيه وه ده توانرئىت له ليكۆلينه وه ي ئاوى ژي ر زهوى و گورانا كاريه مانگانه يه كانيدا به كاربه يئرئىت . هه روه ها ده توانرئىت برى ئاوى هه لگيرا و له ژي ر زهويدا و با شترين ري گه ي كار كرنى و به كارهي نانى له ناوچه بيابانه دووره كاندا به شيوى چان دن يان دروست كرنى له وه رگا يان پروژەي پيشه سازى وئاوه دانى و دروست كرنى كۆمه لگاي نيشته جي بوونى نوئ له ناوه راستى بيابانه وشكه كاندا كه ده بئىته ي سه رچا وه يه ك بۇ زياد كرنى به ره م ودا هاتى نه ته وه يى . هه روه ها به وى دوورى ئه م جي گاي انه وه له تو رى كاره با ي نيشتمانى , پيو يست ده كات بۇ پالن ان و هي نانى ئه و ئاوانه ي ژي ر زهوى كاره با له سه رچا وه ي تره وه به ده ست بئىت , به وى ئه وه ي كه بيابانه كانيش هه ميشه پو ژ تيايدا ده ركه وتون و وزه ي پو ژى زوركو ده بئىته وه كه له هه ندى جي گه دا ده گاته (2500) كيلو وات / سه عات له سه ر 1 مه تر چوارگوشه له سالي كدا يان زياتر .



به كارهي نانى شان ه پو ژيه كان به شيوه جيا وازه كانيه وه له شان ه بلورى و نابلوريه كان و كۆمه لگايان له پلي تته كارو پو ژيه كان برئيتن له هو كاري گورانى ووزه ي پو ژ بۇ وزه ي كاره با راسته و خو به م هو يه وه ده توانرئىت ئاوى ژي ر زهوى ناوچه بيابانه دووره كان



تەكنە لۇژىيىسى ..

بگويىزىتە ۋە ۋە ئونا چانە ئاۋەدان بىكرىتە ۋە . ئەمە جگە لەۋەى كە وزەى پۇژ وزەىيە يەكى تازە كەرەۋە و جىگىرو خاۋىنە ۋە لەۋناۋچە دوورانەدا وزەى پۇژ بۇ ۋوزەيەكى موناقىسە كلاسسىكىەكان لەپروۋى ئابوورىيەۋە لەۋ لەئىستا وداھاتوشدا . لەيادىشمان نەچىت كە شانە پۇژيەكان و پلىتە كارۇ پۇژيەكان برىتتىن لەتەكنە لۇژىيىسى فەزا . ئەۋەبوۋ لەكۆتايى پەنجاكانى سەدەى بىست دا پىۋىستىيەكى زۆرەۋەبوۋسەرچاۋەيەك بۇ پىدانى مانگە دەستكردەكان بەۋوزە لەكاتىكدا لە فەزاي دەرەۋەدا بوون . لەبەرئەۋە فىزىيىسى بە ستوۋەكان ئەم جۆرە تەكنە لۇژىيەى دۆزىيەۋەى بۇ پىدانى مانگە دەستكردەكان .

بەۋوزەى كارەبا راستوخۇ لوپىگەى بەكارھىنانى پلىتە كارۇ پۇژيەكان كەۋەك دوو بال و ابوون بۇ مانگە دەستكردەكان لەسەرەتادا زۆر گران بوون نرخی شانەيەكى پۇژى كە ۱ وات كارەبا دەدات برىتى بوو لە 40 دۆلار بەلام ھىۋاش ھىۋاش ئەۋنرخە لەدابەزىندا بوو ھەتا گەيشتە 4 دۆلار بۇ 1 شانە كە 1 وات كارەبا دەدات لە كۆتايى سەدەى بىستدا كە ئەمەش واىكرد كە ئەم تەكنە لۇژىيە فەزايىيە بەكاربەپنىرئىت لە جىبەجىكردنەكانى سەرزەۋىدا لەۋانەش دەرکردن و پالىپوۋەنانى ئاۋ لەناۋچە دوورە دەستەكاندا ۋە بەتايىبەتئىش لەبىبابانەكاندا كە پۇژ ھەمىشە دەرکەۋتوۋە .

بەم شىۋەيە تەكنە لۇژىيىسى فەزا زۆرىك لە دەنگى نارازى بۇ پەيدا بوو بە ھۆى ئەۋ پارە زۆرەى كەتيايدا خەرج دەكرىت لەنىۋەى دوۋەمى سەدەى بىست دا . بەلام بوۋە ھۆى گىپرانەۋەى داھاتىكى ئابوورى زۆرتەر لە ھەموۋ ئەۋ بوارو مەبەستانەى كە لەسەر زەۋىدا بە كاردەھىنرا . بەتايىبەتئىش لە ئاۋە دانكردنەۋەى بىبابانەكانداۋ دۆزىنەۋەى كانزاكان و نەۋت و بىرە ئاۋەكانى ژىرزەۋى . ۋە ۋولاتە عەربىيەكانىش يەكىك بوون لە ۋولاتانەى كە سوڊىكى گەۋرەيان بىنى لەم تەكنە لۇژىيە ئەۋىش بەئاۋەدانكردنەۋەى بىبابانەكان و بەرھەم ھىنانى سامانە شاراۋەكانى لەژىر لى بىبابانەكاندا .

سەرچاۋە

موقع المدينة للعلوم و الهندسة



بنه‌ماکانی هونه‌رو ته‌لارسازی



وه‌رگیبانی :
نه‌ندازیاری ته‌لارسازی
جه‌لال جه‌مه نه‌مین



به‌شی دهیه‌م و کوتایی

2- به‌شه‌کانی همیکه‌لی نینشانی و نه‌وه‌یزانه‌ی ده‌که‌ونه‌ سهری

له مهرجه بنه‌رته‌تییه‌کانی بالای نینشانی هه‌ر دامه‌زراوه‌یه‌ک نه‌وه‌یه که ده‌بیت هم‌وو‌به‌شیکی له باری هاوسه‌نگیدا Equilibrium بیت له ژیر کارلیکی نه‌و کیشی که ده‌که‌ویته سهری. که‌واته ده‌بیت ته‌لارساز و نینشانی هاریکاری یه‌کبکه‌ن له دانانی حساباتی نینشانی‌دا تا دامه‌زراوه‌که به‌ توانا بیت له هه‌لگرتنی نه‌و کیشی که ده‌خریته سهری , وه نه‌م له‌وحانه‌ی خواره‌وه‌به‌ ناسانی رونه‌کردنه‌وه‌ی‌کاری هی‌ز و نه‌و به‌رگه‌گرتنه‌ رونه‌ده‌که‌نه‌وه‌ که له نه‌نجامی هی‌لکاری له به‌شه‌کانی دامه‌زراوه‌که ده‌که‌ویته سهری .


له‌له‌وحه‌ی (178) ته‌مسیلی نه‌و هی‌زه‌ده‌کات که ده‌که‌ویته سهر شیشه‌که له حاله‌تی راکیشان دا له (a) دا , وه له حاله‌تی په‌ستان له‌سهر (b) , وه له حاله‌تی چه‌مانه‌وه (Bending) له (C) دا , وه له حاله‌تی جسردا (Beam) له (d) دا , وه له حاله‌تی لولدان (Torsion) له (e) وه حاله‌تی کورت بونه‌وه (Shear) له (f) دا وه له حاله‌تی هی‌زی پی‌که‌وه‌گری‌دراو له (g) دا . هه‌روه‌ها له‌وحه‌ی (179) نامه‌زه به‌وه‌یزانه ده‌کات که له حاله‌تی دامه‌زراوه‌ی جومگه‌بین , وه له‌وحه‌ی (180) نامه‌زه به‌و هی‌زانه ده‌کات که له حاله‌تی دامه‌زراوه‌ی گوریسی و که‌وانه‌بین . وه له‌وحه‌ی (181) نامه‌زه به‌و هی‌زانه ده‌کات که له حاله‌تی دامه‌زراوه‌ی تو‌ژی‌دان یان تو‌یکلی دان.

تو‌ژی‌ینه‌وه‌کانی زانستی فیزیقا عو‌ بابته‌کانی به‌رگری ماتریال و نینشانی بناغه‌یه‌کی روون و ناشکرای هی‌ناوته به‌ره‌م له لای ته‌لارساز دهرباره‌ی کاری کیشه‌کان له‌سهر پی‌که‌وه




بنه ماكانى ھونەر و ...

گريڧدانى ئىنشائى ۋە ئەمەلى لا دروست دەبىت كە بنەماى بنەرەتتىن لە ھەلبۇزاردنى شىكلە گونجاۋەكان بۇ پىكەۋەگريڧدانى ئىنشائى لە پىكەتەتەى تەلار ساژىدا .
ۋە لە ۋەكەكانى (184-182) پىشاندانى ھەندىك دامەزراۋەى پىكەۋەگريڧدراۋە كە تەنھا بۇ زانىارىيە .




لەۋجەنى زامارە 179
دامەزراۋە جومگەيىەكان


لەۋجەنى زامارە 178




181 لهوحنی ژماره
دامه‌زفود توتکلییه‌کان



180 لهوحنی ژماره
دامه‌زفود کورینسی و گرینی



ووردىكارى بەشەكانى ھەيكەلى ئىنشائى (پايە ، جىس و سەقىف) تەلارى
نىشتەجىيىى لە مارسىلىيا تەلارساز لىكۆربۇزى 1952- 1947




ووردىكارى بىكەمەد بەستىنى گورىسى ، شوئىنى ئەلەمانىيا
لە بېشائىنگاى مۇنترىل تەلارساز نۇتۇ 19676




بىكەماتەى گورىسى - گۆرەجائى نۇلۇمبىى لە
تۇكىۇ تەلارساز كىنۇتاتىكا 1964


لەوحەى ژمارە 182





بنيگهاتنی همیکه ل له پایه و شریتی کاهونایی یان قهوسی
له کاتدرایی لینکولن له نینگلتهردا 1215
لهوحی ژماره 183




گومبىزى پانسيون - رۇما



بىنكھاتى گومبىزى مىركموتى زىنكوى بەغداد
ئىزىنى تەلارساز والتىر كرۇبىوس
لەمبى ۋمارە 1۸.3
ب



ھىيكەل كۆنكرىتى پرىكاست لە پروژەى
نىشتەجىيى لە مۆسكۆ 1965



ھىيكەل نامىنىنى پرىكاست لە بورجى
كاسپول ناكاجىنى تەلەرساز كىشۇكىرۇكاور
تۆكىۈ 1972

لەوحىلى ژمارە 184

3- كەرەستەى بىنا

لە گىرنگىزىن بىنەماى سەرھەكى ھونەر بەگىشى و تەلارسازى بە تايىبەتى بىرىتىيە لە بىكەۋەگونجاندىنى ماتىريال لە گەل شىكەكەدا ، لىرەدا دەبىت ئامازە بە ھەلەبلاۋانە بىكەين لە نىۋ زوربەى خەلكىدا بەۋەى كە تەلارسازى بىرىتىيە لە رازاندنەۋە و زەخرەفە يان ئەۋ داپۇشىنەنى كە بىنا دادەپۇشنى . كە ئەمە خۇى لە خۇيدا دەمامكىكە كە دەروات و نامىنىت و راستەقىنە دەردەكەۋىت ، ۋە لەلەيەنىكى ترەۋە دەبىنىن بىناكە جوانن و مايەى سەرنج رىكىشان و گىرنگى پىدانن بە كەرەستەى سادەوساكار و بەبى بوونى ھىچ زەخرەفەيەك .

ماتىريال لە ھونەردا تاكە رىگىزىك نىيە لە دىزىن دا بەلكو بىرىتىيە لە بە شىكى گىرنگ لە بىكەتەى كارىكى ھونەرى ، ۋە لە كارى تەلارسازى دا تەلارساز ھەلسوكەوت بە چەندەھاجۇر لە ماتىريالەۋە دەكات ، ئەۋەى گىرنگە لەۋەدا دەبىت رەچاۋى بىنەماكانى يەككىيەتى بىكات تىيدا . ۋەھەرۋەك بىناغەيەكى ناسراۋ ، تا دىزىن كورتبىرەتەۋە لەسەر ژمارەيەكى كەم لە ماتىريالى جىاۋاز ، ئەۋا بىناكە دەبىتە چاكتىرەنپىكەۋە گىرەدان لەلەيەنى يەگىرتن و لەيەكتىرەنپىكەۋە، واتە ئەۋ يەككىيەتىيە كە ماتىريال لە دىزىن نىزىك دەكاتەۋە، لەم ھالەتەدا زۇر زەخمەت دەبىت كە بىزىن دىزىن دەرتەنچامى ماتىريالە يان ماتىريال بەھۋى ئەۋ دىزىنەۋە ھەلبۇزۇراۋە. ۋە لەبەر ئەۋەى ھەر ماتىريالىك تايىبەتمەندىيەكى دەربىرىنى ھەيە لە بوارەكانى توندوتۇلى و بەرگەگىرتن و تىكسچەر وروالەت دا . ئەۋا نىشى تەلارساز بىرىتىيە لە ھەلبۇزۇردىنى ماتىريالى گونجاۋ بۇ بەشەكانى بىنا لە دىۋار و ئەرزىيات و سەقف بەشىۋەيەك كە لەگەل يەكتىرەدا بىگونجىت . ۋە ماتىريال بە پىى سەرچاۋەكانى دەكرىن بەم كۆمەلەنى خوارەۋە :


1-3 كەرەستەى بەردى Rock Material

كەرەستە بەردىيەكان بەئاسايى دابەش دەبن بەسەر دوو كۆمەلەدا كە ئەۋانىش كۆمەلەى كەرەستە بەردىنەكانە و كۆمەلەى كەرەستە گىلپىيەكانە:


كەرەستەى بەردى ، يان بەشىۋەى ئاگرىيە واتە گىرگانى Igneous ۋەك گرانىت Granite يان كەرەستەى ناۋ كىپەى ئاگرەكەيەكە لە دەمى گىرگانەكانەۋە lava فرىدەدرىنە دەروە ، ۋە بە بەھىزىرتىن بەرد دادەنرىت ، يان بەردەكان لە جۇرى نىشتەيىە Sedimentary ۋەك بەردى لىمستون Lime Stone يان بەردى لى




Sand Stone كە قابىلى درزبۇون و صافبۇونە .
بەرد بە گىرنگىر تىن كەرەستەى پىكھىننى ئىنشلى و تەلارسازى دادەنرىت و دانراوہ لە
بىنادا نمونەىش بۇ ئەمە پاسىنون و پەرسىتگاكانى بەعلەبەگ و كرنەك و ئەھرام و
كاتدرائىە جىاجىياكان و مزگەوتەكانە .
بەلام مەرمەر زۇرتربەكار دەھىنرىت , بەتايبەتى لە روپۇشكردى دىوار و
ئەرزىيات .شكەكانى ھەردوو لەوحەى (185,186) تەمسىلى جۇرە جىاجىياكانى بەرد و
پىكەوہگرىدانى دەكەن لە پىكھاتەى ئىنشائىدا .



پىكھاتەى بەردى لە دىواردا



پىكھاتەى بەردى لە دىوارى خانووى نىشتەجىنى لە گونىك لە كوردستان
لەوحەى زمارە 185






جسرى زاخوى بەھرى
لەۋھىي ژمارە 186

- بەلام كۆمەلەي قورې , كە خشت ناسراۋە بە گىرنگىزىن جۆرەكانى كە كەرەستەيەكى زۆر بلاۋە لە بەكارھىنەنى بىنادا و بەرگەگىرتنى لە بەرد كەمترە , بەلام دەتوانىت بەشكىلى جىاجىيا دابىرىت و ژازاندنەۋەي جۋانى پىبىكرىت .
وہ خشت لە جۆرى سوركراۋە و كالّ بە گىرنگىزىن كەرەستەي بەكارھىنەن دادەنرىت لە عىراقدا.
وہ لەۋھەكانى (187, 189) بەكارھىنەنەكانى خشت و خشتى كالّ بە شىۋە جىاجىياكان دەردەخات.



بنه‌ماکانی هونه‌رو ...





2-3 ماتىرىياللار ئۆرگانىيەكان Organic materials


لە گىرنگىزىق سىقلىق ماتىرىياللىق ئۆرگانىق بىرىتىيە لە پىكىھاتەق رىشالىق و ئىسقىفەنجىقلىق (Fibrous and Cellular) وە نىمۇنەقىش لەسەر ئىوۋە تەختە و قامىقىش وچەندەھىق تىر . وە تەختە بە گىرنگىزىق ماتىرىياللىق ئۆرگانىق دادەنرىقلىق لە پىكىھاتەق تەلارسازىقدا بە شىۋەقىكى ئاساىق يان لە دارستانەكانىق ناوچە سەروووقىيەكان دەيانەقلىقن كە تەختەكانىقن بە شىۋەقى راسق و نەرم و گونجاووتواناىق بىلاۋبۇنەوۋە و بىرىق (Soft Wood) ى ھەقىە وەك تەختەق چام يان لە دارستانەكانىق ناوچە ئىستوائىيەكانەوۋە دىقكە تەختە تىاىقدا بەھىقزە (Hard Wood) وەك تەختەق صاچ . وە تەختە نەرمەكان لەو دامەزراوانەدا بەكاردەھىقنرىقلىق بۇ ئىوۋەقى بەرگەقى ھىقز زىاتىر بىگرىقلىق ھەروەكۋو لە لەوھەقى (190) دا دەردەكەوئىق لە ھەمان كات دا تەختەقى بەھىقز بەكاردەھىقنرىقلىق لە جىوانكارىق و زەخرەققەدا .



وه هه‌ردوو له‌وحه‌ی (192, 1919) ته‌مسیلی به‌کاره‌ینانی قامیش و ته‌خته ده‌کات له دامه‌زراوه‌کان دا




هم‌کله ته‌خته
له‌وحه‌ی زماره 190



به‌کاره‌ینانی قامیش له
دامه‌زراوه‌ده

هم‌کله‌لنگه قامیش له ناوچه‌ی
نامه‌پورده‌کانی خواری عێراق

له‌وحه‌ی زماره 191




لە بەغداد


شائىشىنى تەختەيى
لەمۇھى زىمىرە 192

لە جامدە

3-3 ماترىيالى كانزايى Metallic Materials

ماترىيالى كانزايى بەھو ماترىيالانە دادەنرېت كە زياتر بەرگەھى ھېز و بەرگەگرتن دەگرېت ,
و بەشپۈھىيەكى ئاسايى دەتوانرېت كۆنترۆلى سىفاتەكانى بىكرېت بە رېوشوئىنىكى بىركارى
و كۆنترۆلى پاكى و چرى و نەرمى پىشەسازىيەكەيدا بىكرېت . وە ئەم ماترىيالانە دابەش
دەكرېن بۇ سىبىكە (السبائك) ى قورس (Alloy) وەك ئاسن و پۇلاو كە بۇ ھەيكەل
ئاسنىنى بىنا ى بەرز و جەمەلۇن وپرد و ماترىيالى سووكى وەك ئەلەمنىوم
بەكاردەھىنرېت , وە ھەروھە بۇ كارى سەقف و سەر دەرگاۋ پەنجەرە بەكاردەھىنرېت وە
ھەروھە لە ھەيكەلى فرۇكە و چەندەھا شتېتر . وە لەوھەكانى (195, 193) ھەندېك
لەو بەكارھىنانە پىشاندەدات .






4-3 ماترىيالى دروستكراو Synthetic Materials

برىتىن لەو ماترىيالانى كە دروستدەكرىن بە رىگاي كردارى گۆرپىنكارى بۇ ماترىيالىك كە سىفاتىكى دىارىكراوى ئىنشائى ھەبىت .

وہ لە گرنگترىن جۆرى ماترىيالى دروستكراو برىتىيە لە سىمپلاستىك , كە ئىستا بووہ بە گەورەترىن بەكارھىنان لە دامەزراوہكان دا ,وہ لە بەشەكانى ئامپىر و ئۆتۆمبىلەكان دا لەبەر ئەوہى كە ماترىيالى زۆر بەقووت و سووك و ھەرزان دروستدەكرىت , وہ ئەم ماترىيالانى دەچنە ناو بىناوہ لە دروستكردى تىغە و دىوارى لەوھەيى و سەقف و روپوشكردى رىگاو رازاندنەوہ و پەنجەرە و دەرگا دا . وہ ھەرودھا شووشە بە ماترىيالىكى دروستكراو لە قەلەم دەدرىت كە زۆر بەكارھىنانەكانى بلاوہو بە ھەموو جۆر وشكل و رەنگى جىاجىاوہى .

وہ لەوھەى (196) ھەندىك لە بەكارھىنانى ئەم ماترىيالە دەخاتە روو .



ھەيكل پلاستىكى - خۇننەنگەن بۇلغىشى
تەلارساز جىنس سىزىڭ 1973


رۇوكارى شۇشەس لە ئوتلى جىلا
رېجىس لە ئالاس تەلارساز
بىكىت 1976
لۇجى زىمەر 196

5-3 ماتىريالى ھاپىرايد پان ھەجىنى (Hybrid)

تېكەلۇكردى ماتىريالى جىاوازوپېكەوھ گرىدانىان لەوانەيە كە ماتىريالىكى نوئى دروست بىكات , كە تاقىكردەنەوھەكان سەلماندوويانە كە سىفاتەكانىان چاكە , بۇ نەمۇنە كۆنكرىت بەرگەى ھىزى پەستان دەكات وە شىشىش بەرگەى پاكىشان دەگرىت , لە كاتى تېكەلۇ كرىدان لەگەل يەكدا ماتىريالىكەمان دەداتى كە بەرگەى پەستان و زكىشانىش دەگرىت . ھەر ئەمە يارمەتى ئەندازىارانى ئىنشائى و تەلارسازى داوھ كە بتوانن ئەو شىكلەى دەيانەوئىت دەستىانېكەوئىت . وە كۆنكرىت بە ماتىريالىكى ھاپىرايد دادەنرىت كە قىكەتووھ لە لم و چەوو چىمەنتۇ كە بە ماتىريالىكى گرىنگى بىناو دامەزراوھەكان دادەنرىن , وەھەرۇھە لەوھە پەستىنراوھەپلېتېيەكان (Laminated Plywood) نەمۇنەپەكى تى پېكەوھگرىدانى تەختەيى جىاوازە .

وھ لەوھەى (197) پېكەتووھ لە پېكەتە ئىنشائىيە كۆنكرىتېيە شىشەندىيەكان . كۆتايى بە بابەتى ماتىريال دەھىنن بە نامازەكردى بۇ ھەندىك ماتىريالى بىنا لەگەل سىفاتەكانى و ھاوشانەكانىدا وەنەمۇنەى تەلارسازى پون و ئاشكراھەن , بۇ زانىارى زىاتر بابەتەكان و تويچىزىنەوھ تايبەتمەندىيەكانى ماتىريال كارناسانى زىادىان بۇ تەلارساز كرىوھە كە ماتىريالى گونجاو لەبار و راست ھەلېزىرېت . وھ ئەو خىشەپەى كە لەدوايىدا

ھاتووہ نھوہی تیا رونکراوہتھوہ .



خستھى ھاوشانى ماتريال

ماتريال	سيفات	ھاوشانيهتي	نمونہ	تیبینی
Material	Character	Association	Example	
لايمستون Lime Stone	ئىستيوانى، سا ف و بهيزو سهلامت	بۇ رازاندنھوہى وینہ، شيشى بھكارھاٹوو ماتريالى كانزايى ھوھيگھلى بھرد و ديوارو كاشى سيراميك و مۇزائيكى بھردى وتھختھى سروشتي و ماتريالى پيشالى	مرگھوتھى تاج محل كاتدرائيهكان ولوفوى ھندستانوہ بيناي سھردھمى پېنيسانس	
مھرمھر Marble	گرانى و بھردھوامى ودھولھمھندى	ماتريالى گرانبھھا، چينى ھھريرى، تھختھى بۇيھگراوبھزھخرھفھى شوشھى، ماتريالى كانزايى وھك مس وبرونز، لۇكھ و كھتان وھ جلوبھرگ بھ ماتريالى سروشتي	مرگھوتھى تاج محل ولوفوى ھندستانوہ بيناي سھردھمى پېنيسانس	
تھختھ Wood	سھلامھتى و گھرميتىوبھ كاهينانى جياواز	تھختھ لھھمموو جۇرھكانى	لھ شوئنھ نيشتھجىئى و دامھزراوھجچوكھكانى ناوچھ دارستانيهكان	



خشت	عمه‌لییه‌وبه کاره‌ینانی زۆره‌له دامه‌زراوه جیاجیاکان دا	سیرامیک و هه‌یکه‌لی گۆزه‌یی وماتریالی روپۆشکردنو برونز و چینی زه‌خره‌فه‌یی وئامپیره ئاسنییه‌کان	خویندنگای موسته‌نسه‌رییه‌وکۆ شکی عه‌باسی ومناره‌ی بازاری غه‌زهل ووه بینایه‌کی یه‌کجارزۆر که له خشت دروستکراوه
ئیشی گه‌ج و گه‌ج نه‌قشبه‌گه‌ج Stucco	بۆ رازاندنه‌وه و جوانکاری‌وسو کییه‌تی	چنین , بۆیه , ته‌خته‌ی بۆیه‌کراو , سروشت	کۆشکی حه‌مراء
کانزا Metal	توانا وه‌ئیز و ساردییه‌تی	وماتریالی دروستکراووبۆیه‌کراووداپۆش راو شوشه	زوریه‌ی زۆری بینا گشتییه‌کان

پینجه‌م : فه‌زای ته‌لارسازی له دیزاین دا

1- فه‌زای ته‌لارسازی و بارسته


یه‌کیک له‌هه‌ره بنه‌ماکانی دیزاینی ته‌لارسازی بریتییه له بارسته و فه‌زا , هه‌روه‌ها ناوه‌رۆکی دیزاین پشت ده‌به‌ستیت به په‌یوه‌ست بوون و په‌یوه‌ندی نیوانیان , وه له زوربه‌ی کات دا وه له‌به‌ر ئه‌وه‌ی بارسته کارێکی به‌رجه‌سته‌یه‌یه له‌به‌ر ئه‌وه کارلیکیکی روونی هه‌بووه هه‌یه له‌سه‌ر ده‌رنه‌نجامی ته‌لارسازییه‌تی. شکی ته‌لارسازی بریتییه له خالی به‌یه‌کگه‌شتمنی بارسته و فه‌زا , وه به بیروباوه‌رو بۆچونی مرۆییش کارلیککراوه به پێی ئه‌وپه‌یوه‌ندییه‌ی که مرۆف ده‌به‌ستیته‌وه به جیهانی ده‌وروبه‌ری . بۆ نمونه ئه‌هرامه میسریه‌یه‌کان ده‌ربهرینیک بوون بۆ خایه‌ندن و نه‌مری له سروشت دا , به‌لام به پێچه‌وانه‌ی ئه‌وه‌وه بینای چینییه‌کان ده‌ربهرینیکی




به‌هیزی حاله‌تی گونجاندن و کۆکی بووه له سروشت دا . هیله چه‌ماوه‌کان و سه‌قفه رووچاله‌کان دهربرپینیک بوون بۆ ملکه‌چ بوونی مرۆقبۆ که‌مکردنه‌وه‌ی فهزای سروشتی . وه له بینای ئیسلامیدا , گومه‌زی دهرپۆقیو فهزای ناوه‌وه پیچه‌وانه ده‌کاته‌وه‌وه‌کوو کرداریکی پالئانه به فهزای ناوه‌وه بۆ دهره‌وه , به پیچه‌وانه‌ی کلێسه‌کان که له بنه‌رته‌دا وه‌ک کرداریکی ئینشائی بیری لیکراوته‌وه . هه‌روه‌ها دروستکردنی مناره‌ی مزگه‌وت له‌سه‌رو وه‌زیفه‌که‌یه‌وه , سنوور بۆ فهزایه‌کی کراوه‌ی رۆحی ده‌کیشیت (له‌وحه‌ی 199) وه‌ ئه‌و دیواره‌ سۆلیدانه‌ی‌که له ژیر گومه‌زی عومه‌ری کوری خه‌تتا‌بدایه له قودس یان له گومه‌زی به‌ردینی (القبه الصخره), وه‌هه‌روه‌ها ئه‌و دیواره چه‌ماوانه که ته‌مسیلی ئاراسته‌ی بینین ورۆیشتن و سنوردارکردنی فهزا و رۆحیه‌تی دینی ده‌کهن . له‌وحه‌ی (200)

شکله‌کان و پیکهاته ته‌لارسازییه‌کان و به‌رکه‌وته‌کان ماتریاله‌کان سیبه‌ر و ره‌نگه‌کان بریتین له ره‌گه‌زه‌کانی که له فهزادا دهربرپینی زیره‌کی ته‌لارساز و دیزاینه‌که‌یه‌تی .


وه به رێژه‌ی په‌یوه‌ندی فهزا به دامه‌زراوه‌وه بۆ پیکه‌نانینی بارسته‌یه‌ک , ئه‌وا په‌یوه‌ندی بارسته جیاوازه‌کان و جو‌له نیوانیان له‌گه‌ل فهزادا ره‌گه‌زیکی گرنگن له دهرخستنی کاری ته‌لارسازیدا (له‌وحه‌ی 201) چه‌نده‌ها بینا هه‌ن که هه‌موو بنه‌ماکانی کاری داهینه‌رانه‌یان تێدایه و له فهزایه‌کدا وون بوون که گونجاونیه له‌گه‌لیدا , یان چه‌نده‌ها بینا هه‌ن که بوونه به‌شیک و به هیچ شیوه‌یه‌ک لێی جیا‌نابنه‌وه و ده‌شتوانریت سیفاتی تریان بۆ زیاد بکریت . وه کورته‌ی قسه‌که‌مان , پیکه‌وه گریدانی چه‌نده‌ها بارسته له‌گه‌ل یه‌کتردا له‌وانه‌یه بۆشاییه‌کی ئالۆز بخولقینی وه راستکردنه‌وه‌ی و په‌ستاندن و والیکردنی که ببه به‌شیک ته‌واوکه‌ری یه‌کتری , کاتیکی ئه‌مه هاته دی , ئه‌وا بۆشاییه‌که یان فهزاکه ده‌بیته هۆکاریکی له ته‌لارسازیدا .




مژگه‌وتی سولتان محمد له ناسته‌میون 1609- 1617
له‌وحشی زماره 199



کومازه به‌ردینه‌که
له‌وحشی زماره 200




نیه‌ش هه‌روو کارس | به‌غداد



کۆرجه‌س سانت مارکو له قه‌نیه‌سیا - ئیستابیا

له‌وحشی زماره 201




به‌رستگای نه‌کو / به‌یان 690

بینه‌که‌نای به‌رستگای جیه‌جیه و بینه‌که‌نای به‌هوشاییه‌که‌نای له سنوور دۆرگرتی بۆشایی ته‌له‌راسایی

2- فهزای ناوه‌وه


پیکهاتنی فهزای داخلی به‌نده به هه‌یکه‌لی ئینشائییه‌وه , هه‌روه‌کوو له هیلکاری شکلی (1) ی له‌وحه‌ی (202) دا دییاره . وه هه‌روه‌ها به کرداره‌کان و داواکراوه‌کانی کاری تیده‌کات و له‌وانه‌یه به‌ره‌و ئه‌و فه‌زایه‌ی به‌ریت که تایبه‌ت بو ئه‌و دیزاین کراوه (شکلی 2) . وه شکلی (3) رووه جیاوازه‌کانی په‌یوه‌ندییه ناوه‌وییه‌کانی دهرخستوو له‌گه‌ل په‌کتریدا , به‌لام شکلی 4 چهند ریگایه‌کی دابه‌شبوونی فه‌زای ناوه‌وه پونده‌کاته‌وه . به‌لام په‌یوه‌ندی هیلکاری نیوان فه‌زای ناوه‌وه له‌گه‌ل دهره‌وه که دریزکراوه‌ی ئه‌وه هه‌ندیک رووی له شکلی 5 له له‌وحه‌ی 202 دا دهرکه‌وتوو .




3- فه‌زاو شوپن

شوپنی بی‌ناو ئیتز کراوه‌بیت یان سنووردار کاریکی ئالوگۆری هه‌یه له‌سه‌ره‌فه‌زای چوارده‌ور .

ۋە شىكەكانى لەۋحەى (203) ھەندىك پەيوەندى نىۋان شوپن و پرۆژەو بىناى دراوسى رۈۈن دەكاتەۋە , شىكى 1 ۋە لە نىۋاندا و لەنىۋان ئاستى زەۋىيەۋە شىكى 2



شىكى (1) پەيوەندى بىنا بە بىناكانى دراوسىيەۋە



شىكى (2) پەيوەندى بىنا بە ئاستى زەۋىيەۋە

لەۋحەى ژمارە (203)

شەشەم : بىر Idea لە دىزايىنى تەلارسازىدا

1- بىرى تەلارسازى

بىرى تەلارسازى بىرىتەيە لەۋ پرۆژەيە كە رەگەزەكانى دىزايىن دەگۆرپىت بۇ پىكھاتەي تەلارسازى . ئەم بىرە يان بەھىزدەبىت يان لاۋاز يان زۆر ئاسايى دەبىتايان رەسن (Original;) ۋە بىرى رەسەن بىرىتەيە لەۋ بىرەي كە بەرەۋ داھىيان دەبىت . بۇچون و خەيال (Imagination) دوۋكارى گىرنگى كارى تەلارسازىن زىاتر لە زانىارى (Knowledge) , لەبەر ئەۋەي زانىارى سنووردارە بەلام بۇچون و خەيال نا سنووردارە , ئەمەيە كە دەبىتە ھاندەرىك بۇ بەرەۋ پىشخستىن و پەرسەندىن وگەۋرەبوون .

كارىداھىنەرەنە لە ھونەردا , دەبىتە پىشەنگىك پاشان دۋابەدۋاى ئەۋ تىۋورى دپت



(Theory)) كە بىناى لەسەر دەكرىت بۇ ھەموو دامەزراوہ لەيەكچووہكانى تر . وە زۆر زەحمەتە شىكارى چۆنىيەتى گەيشتن بە بىر بکەين و رېگايەكى بۇ دابنېين , كە بىر لە ئەنجامى كارگردنىكى زۆرەوہ دروست دەبىت , ھەندىكجار وەك بروسكەيەك پەيدادەبىت بەبى ھىچھىلاكييەك . وە دەوترىت كە 99% ى دروستبوونى بىرەكان دەرئەنجامى ھىلاكى و ھىوابوونە وە 1% لە رېى ئىلھام و وەحەوہيە (Inspiration)) و لەگەل ئەوہى ئەمەى دوایيان ھەندىك پەشوى و تواناى ھۆشيارى پېشى دەكەوېت . بىرە مەزنەكان ھەموو كاتىك ئالۆز نين و ناچىتە ووردەكارىيەوہ , بەلكوو بە سادەى دەناسرىتەوہ بەلام لە رەگەوہ(Radical) كارلىكى ھەيە .

لە دىزايىنى ھونەرىدا عادەتەن بىرۆكەكان پاش وەستان لە كردارى بىرگردنەوہى يەكەمىيەوہ دىت , لە كاتىك دا كە سەرلەنوئ ئىشى لەسەر دەكەيتەوہ كە كارى چەقامگىر بوون لەسەرى لەوانەيە بەرەو كەمکردنەوہى تواناى بەرھەمھېنان ناوبزىوانى عەقلى ئەو بىرۆكەيە دروست دەبىت لە پىكھاتنى تەلارسازى دا لە كاتىك دا دەبن كە پرۆگرامى پرۆژەكەدادەپزىت واتە لەبەر گرتنەوہى يەكەم First Impression پاشان بىرۆكەى يەكەم پەرى پىدەدرىت بەرەو چاكتر, بەلام ئالىردا بىرۆكەكان يەكدەگرنەوہ بەرەو بەرھەمىكى باشت بەرپدەكەون , ئەوہى گومانى تىدا نىيە بوونى رەگەزەكانى دىزايىنە بە پىي ئەو بىنەمايانەى كە تا رادەيەك لەسەرى رېككەوتووین و كە دەبىتە يارىدەدەرمان لە ھەلبژاردنى بىرۆكەكەدا .

2- رەسەناپەتى لە بىرۆكەدا

دەتوانرىت بوترىت كە وەزىفە يان فەنكشن برىتییە لە تەرازوو سەنگى مەحەكى ھەر دىزايىنىك . ئەوہى شايانى ئامازەبوگردنە لىردا ئەوہى كە بىرت دەخەينەوہ كە وەزىفە تەننەت لە ژيانىشدا گرنگە . داروین دەلئت " وەزىفە ئەندامەكانى لەش دروست دەكات " لەبەر ئەمە , دىزايىنى چاكوباش , يان پىكھاتەى تەلارسازى چاك , دەبىت لەسەر بىنەماى وەزىفە بىت , بەلام ھاووكۆلكەى ئەو وەزىفەيەكى ئەمە مەبەستمانە لە تەلارسازى و ھونەردا ئەو ھاووكۆلكە مىكانىكىيە نىيە كە دوور لە پىكھاتەى تەلارسازى كە پەيوەندى بە شكلى و بۆشايىيەوہ ھەيە . نا بەمشىوہيە سىفاتی تەلارسازى داخلى دىزايىن دەبىت وەك ھۆكارىكى زيادە, كە كردارەكان و وەزىفەكان دەبىت شوپىنى خويان بگرىت لە دىزايىن دا بە كاملى : لە ھەيكەلى ئىنشائى ھىلكارىدا , وە لە رېچكەكانى جوئە و ماترىالەكان و



زەخرەفەكان دا. لەبەر ئەمە بە ھىچ شىۋەيەك وەزىفە لە سىفاتی تەلارسازى جياناكرىتەو، كە ھەروەكوو ئەم ھاوكىشەيەى خوارەو دەبىت :

وەزىفە + سىفات = رەسەنايەتى

Originality = Character + Function

لېرەدا قسەيەك ھەيە كە ئامازەدەكات بەوھى كە ئەوھونەرەمەندەى كە كۆپى دەكات و دووبارەى دەكاتەو – ئەگەر ئەوھىش لە ناو كارەكەيدا بىت – بە دز دادەنریت ، لەبەر ئەو رەسەنايەتى لە گرنگرتىن سىفاتی ھونەرەمەندى سەرکەوتون . دەبىت لېرەدا وا تىنەگەين كە وا داواكراو كە دەبىت ھەموو ھونەرەمەندىك ھەمووكاتىك ئەو رېگايە بگرتتە بەر بۆ دۆزىنەوھى پىكھاتەى تەلارسازى ئالۆز و سەير و شاز تا ببىتە كارىكى رەسەن . ئەوھى راستە ئەوھىە كە دەبىت ھونەرەمەند يان تەلارساز دەبىت رېبازى سادەيى بگرنە بەر لە پىكھاتەكانيان دا . ئەمەيش ئەوھى ناگەيەنيت كە دەبىت ديزاين لاواز بىت ، بەلكو دەبىت ئەو رەگەزە سەيرانە نەئاخىنە ديزاينەكانمانەو كە پىويست نيە ، بەلكو رازى بوون بە كىفايەت بوونى رازاندەوھى گونجاو كە دەبىتە بەشىكى تەواكەر لە پىكھاتەى تەلارسازى دا .

وہ لەبەر ئەوھى كە سادەيى ھىچ شتىك ناشارریتەو، دەبىت نەيكەينە ھۆكارىك كەلئى بترسىن ، ھەروەكوو رېبازىكى بلاوى ھەلەكە ھەيە ، بەلكو سادەيى لە پىكھاتنى تەلارسازى رەسەن كە بەرەو شوخ وشەنگى و جوانى دەبىت ھەروەكوو ئەم ھاوكىشەيەى خوارەو :

سادەيى + رەسەنايەتى = شوخ و شەنگى

وہ لەو كارانەى كە دەبىت ئاگادارى بين بۆ دابىنکردنى رەسەنايەتى برىتییە لە : دەبىت توڤزىنەو دەربارەى سروشت بکەين و بىكەينە سەرچاوەيەكى ئىلھاممان نەك كۆپىکردن . ھەروەھا دەبىت ئىلھام لە كارى تەلارسازەكانى كۆن وەرېگرين واتە لە كەلەپورى تەلارسازى باش ، تا نەوھەكانى ئىستاو سەردەممان لەوھدا رەنگبەداتەو ، نەيەين رابردوو بەيىن و تەنھا رووى بەردەوامىيەتى و ھونەرى نەبىت ، وە پەرەسەندنى ئەوھى بە روانىنىكى پاشەرۆژى بەبى كۆپىکردن ، كۆپىکردن كارى تەلارساز ناگەيەنيتە كارىكى تەلارسازى رەسەن وداھينەرانە .



ھەوتەم : شىۋاز لە دىزايىنى تەلارسازىدا

كاتىك نىگارگىشىك يان ئەدىيىك يان مۇسىقارىك كارەكانى بە سىفاتىكى تايبەتمەند و ديار وجيا لە ناسايى دەناسرىتەوہ , ئەوا بەمە شىۋازىكى تايبەتمەندى بۇ خۇى دروست كرووہ , ئەمەيش بەسەر تەلارساىدا دەسەپىت , كاتىك تەلارساز سىفاتىكى تايبەتى لە بەكارھىنانى شكەكانى دروست كرد , ئەوا دىزايىنەرەكەى بەو شىۋازە دەناسرىتەوہ كە لەوہى بلاۋە كە لەناو باقى دىزايىنەرەكانى تردا ھەيە , ئەوا ئەو دىزايىنەى كە كىشراوہ زۇر زەق دەردەكەوئىت و دەبىتە سىفاتىكى تايبەتى بۇ ئەو دىزايىنەرە سىفاتى نمونەى ئەم جۇرە تەلارنەلەوانەيە دەرنەنجامىك بىت بۇ دابىنكردنكى نا ناسايىداواكرادەكانى پرۇژەيەك ھەرۋەكوو ھالى دابىنكردى تايبەتمەندى و سىفاتى بىناى فرگەكان و مۇزەخانەكان نمونەن لە پىكەوہ گرئدانى شكلى داھىنەرەنە و بەكارھىنانى ماتريال بە چەندەھا رىگەى داھىنەرەنە.يان لەوانەيە دەرنەنجامى روالەتىك بىت لە دىزايىن دا كە تيايدا تىكەلاۋىيەكى چواردەورو شوئىنكرابىت بە شىۋەيەك كە جىابونەوہيان زۇر زەحمەت بىت , لەوانەيە بىتە كارىكى زەحمەت بەبى ئەو دىزايىنە ,يان بەبى ئەو دىزايىنە ھىچ پىشبينىيەكى ترى بۇ ناكرىت ,ھەلەيەكى بلاۋ ھەيە كە دەوترىت شىۋاز تەنھا لە روالەتى بىنادا دەردەكەوئىت , بەلام راستىيەكەى ئەوہيە كە بە ھىچ شىۋەيەك ناتوانرىت پلان Plan لە روكارى بىنا جيا بكرىتەوہ , راستر وايە كە بلىين روكارى بىنا دەربىرىنى پلانەكەيە , ھەرلەبەر ئەوہ ئەو شكە پىكەوہگرئدراوانە لە ھىلكارىدا و روكارى بىنادا برىتىيە لە پىدەرى سىفاتى شىۋازەكەى . پىشتر نامازەمان بۇ ئەوہ كرد كە شىۋاز(النمگ) زاراوہيەكى ترى شىۋازە (الاسلوب) جگە لەوہ نەبىت كە كاتى درىزخايەنە و زياتر چەقامگىرە و كارلىككەرە .

وہ لە تەلارسازىدا زاراوہى شىۋاز بەكاردەھىنرىت (الاسلوب) ئەو ناراستەيەيە كە دىزايىنى تەلارسازى ناراستەى دەكات , وە ئەو ناراستانەيش دەگورپىت بەبى تەركىزو گرنگى دان بە لايىنىك لە لايەنەكانى پىكەتەى تەلارسازى و دىزايىن .

وہ دەتوانىن ئەو شىۋازانە بپولئىنن بەم شىۋەيەى خوارەوہ:

1- شىۋازى شكلى Formalism

كە تيايدا گرنگى دەدرىت بە شكلى و روالەت وە پىشەنگىان ھەيە لە پىكەاتن دا , كە بارستە بۇشايى دروستدەكات كە زۇر لە سكلەپچەر دەچىت , ھەرۋەكوو كارى لىكۇربۇزى لە



كلېسە رۇنشىم دا لەوحەى (204) . ئەو تەلارسازىيانەى كە ئەم شىۋازە دەگرن دەلئىن ۋەزىفە شوپىن شىكل كەوتوو

2- شىۋازى ۋەنكىشىنى (ۋەزىفى) Functionalism

كە تىايدا گرنكى دەدرىت بە ۋەزىفە . نمونەيش لەسەر ئەمە بىناى پىشەسازىيەكانە لەوحەى (205)

3- شىۋازى رۇمانتىكى Romanticism

تىايدا گرنكى دەدرىت بە ماترىالى بەكارھاتوو شوپىن ۋ دىمەن ۋ نمونەى بىناكان . كارەكانى تەلارساز كاودى نمونەن بۇ ئەو . لەوحەى (206)


4- شىۋازى مىكانىكى Mechanicalism

كەتيايدا گرنكى دەدرىت بە بە ياسا لە دىزاین دا لەسەر ئەوۋى كە ھەموو شتىك دەبىت بە ووردى لەسەر سستەمىكى ئامپىرى بىكىشرىت . ۋەبۇ ھىلكارى ۋەزىفى نرىك دادەنىت ۋ ھەۋلەدەت ھەيكەلى بىناكە دەرىخات لە دەرخستنى ۋەزىفەكەيدا , ۋە جىاۋازىيە تاكەكان لە مەصلەھەتى شىكلەكان كەم دەكاتەۋە قسەيەكى بەناۋبانكى لىكۇرېۋزى ھەيە كە دەلئىت " خانوو ئامپىرىكە " كە تەئكىد لە شىۋازى ئامپىرى دەكاتەۋە لە دىزاین دا (لەوحەى 207)

5- شىۋازى ئۇرگانى Organism

كەتيايدا گرنكى دەدرىت بە بىكەۋە گرئىدانى ئۇرگانى بۇ روۋەكەكان ۋ گىانەۋەرەكان , ئەمە لەلايەنى ئەۋەى كە گوى دەداتە شتە زىندوو نا زىندووۋەكانى چواردەور بۇيە لەم لايەنەدا لە شىۋازى رۇمانتىكى دەچىت . لە لايەكى ترەۋە , نرىكە لە شىۋازى ئامپىرىيەۋە يان مىكانىكىيەۋە ,بەپىكى دانانى ياساى سروشتى بۇ رەۋشى تەنە نا جولۇۋەكان , كە دەبىت بىنا دىاربىت ۋ بەدەرەۋەبىت گونجاۋبىت بۇ چواردەور لەلايەنى كۆمەلايەتى ۋ سروشتىيەۋە , بە ناۋبانگىرىن شۇرەسۋارى ئەم رىبازە فرانىك لويد رايە لەوحەى (208) خانوۋى تاڭگەكان ۋ خانوۋى باسۇنە.



بناهاكانى ھونەر و ...





لەوحى زىيارە (204) كلىسىنى روشنام تەلەپساز لىكتورىيۇنى 1950 - 1955




لەوحى زىيارە (205) كارگىتكوئۇنىيە تەلەپساز تەلەپساز ولىتەر كرۇپىوس 1914



لەوحى زىيارە (206) كۆشكى قىستىس لە نىسبىيە تەلەپساز كوردى 1878



له‌موجای زماره (207) بیروزدی نیشته‌جایی معرسله‌تله‌ایساز لیکورپوزن
1947



خالوی تاشگه - ده بیخسلفانیا ته‌ایساز خرفک لوبت ریمت 1936



خالوی بامون - نهریزونا ته‌ایساز خرفک لوبت ریمت 1940
له‌موجای زماره 208

تەلارساز لە كاری تەلارسازی دا

پاش ئەوھى لە چاپتەرەكانى تردا ئەوھمان نیشاندا كە دیزاینى تەلارسازی و بوارە وادانانى (الاعتباریە) و پېوانەیی و رەگەزەكانى پېكھاتەى تەلارسازی وئینشائى وھەزای تەلارسازیمان روون كردهوہ , ئەوا دەبیت لێردا شوین ئەو رېچكە تەلارسازییە بكەوین كە تەلارساز شوینی دەكەویت لەكارەكانیدا بۆ بەدەستھێنانى دیزاین و چۆنییەتى پرۆگرامكردنى كارەكەو ھەلبژاردنى شیوازی دیزاینى گونجاو و ئەو ھەنگاوانەى كە شوینی دەكەویت لە ئامادەكردنى دیزاین و جیبەجێكردنیدا . ئەمە بریتییە لە بواری تووژینەوھى ئەم چاپتەرە .

بەكەم : واتاكان و رېچكەكانى تەلارسازی Architectural Concepts

زوربەى زۆرى رەخنەگرانى ھونەرى و تەلارسازی لەسەر ئەو كۆكن كە بینای تەلارسازی سى داواكراوى ھەبە : بینا بەكاردەھێنریت یەكەم بۆ دابینكردنى پېویستییە كۆمەلایەتییەكان , دووھم دەبیت ماتریال و ھەيكەلى ئینشائى بەكارھاتوو بەھیز و نەگۆرپیت , دواجار دەبیت بینا كاریكى ھونەرى بیت . ئەوھى گومانى تیدا نییە بۆ دابینكردنى ئەم داواكارییانە دەبیت ھەلبھێنجرای بىر و ھەست و نەستى ھونەرى لە ھەموو ئەو شانەدا ھەبیت كە پەيوەندى بە چواردەورییەو ھەبیت . ئەمەیش واتای ئەو دەگەییەنیت دەبیت بەرھەمى تەلارساز بەگونجاویەتى و توندوتۆلییەتى و جوانى وھسب بکریت تا كاری دیزاین بەپى پرۆگرام و شیوازی گونجاو جیبەجیبیت .

1- گونجاویەتى Suitability

تەلارساز كە بینا دروست دەكات بۆ كارو مەبەستىكى بەسوود ئەو كارە دەكات , كەواتە دەبیت دیزاین كاری وھزى خوى بكات لەو دەوروبەرەى كە تیدا دروست دەكریت و بە رېگەھەكى ئابوورى , ئەمە واتای گونجاویەتى وھزىیە بۆ پېویستى و مەبەست .

2- پېویستى Need

ئەوھى گومانى تیدانییە ئەوھبە كە پېویستى ھۆكاری دروست بوونى ھەر پرۆژەبەكە , بەمەبەستى دابینكردنى زانست و زانیارى بوو كە خویندنگا دروست كرا , لەبەر ئەمە , لەكاتى دیزاینى خویندنگادا دەبیت سوودەكانى تیدا دابینكریت بۆ پرکردنەوھى



پۆیستیات و گه‌یشتن به‌مه‌به‌ستی داواکراو . له کاتی گه‌ران به‌دوای بابته‌تی پرۆگرامدا ئه‌وه ده‌بینین که چۆن چه‌سپاندنی مه‌به‌ست و پۆیستیات ده‌بنه پێش‌ه‌وی کاری پرۆگرامکردنی ته‌لارساز . هه‌ر له‌سه‌ر ئه‌مه‌وه , داواکراوه‌رۆبه‌رییه‌کان و بۆ دانانی بری پۆیست سنووردارده‌کات , هه‌روه‌ها کاتی جیبه‌جیکردنی پرۆژه‌که‌یش ده‌ست‌نیشانده‌کات .

2-1 وه‌زیفه‌ له‌ دیزاین دا

هه‌روه‌کوو پێشتر باس‌مان کرد , وه‌زیفه‌ + سیفات واتای ر‌ه‌سه‌نایه‌تی له‌ دیزاین دا ده‌گه‌یه‌نیت , هه‌ر له‌به‌ر ئه‌مه‌ وه‌زیفه‌ به‌ ر‌ه‌گه‌زێکی گ‌رنگ داده‌نریت له‌ دیزاینیکی باش دا بۆ ئه‌وه‌ی بێنا پۆیستییه‌کان و سووده‌ داواکراوه‌کان دابینبکات . کاتی دیزاین وه‌زیفه‌ی داواکراو جیبه‌جینه‌کات , ئه‌وه‌ ده‌بیته‌ خه‌ساره‌ یان پرۆژه‌که‌ ده‌گۆریت بۆ ئه‌و وه‌زیفه‌یه‌ی که‌ ده‌گونجیت بۆی . وه‌ بۆ دابینکردنی ئه‌وه‌ی که‌ پرۆژه‌که‌ وه‌زیفه‌ی خۆی جیبه‌جیکات به‌ پێی ئه‌و هیلکاره‌ی که‌ بۆی کێشراوه , ئه‌وا پۆیست ده‌کات توێژینه‌وه‌ی چۆنییه‌تی کارکردن له‌ناو بێنادا بک‌ریت که‌ په‌یوه‌سته‌ به‌ کرداره‌کان و بۆشاییه‌کان و که‌سه‌کان بۆ دروست کردنی که‌شیکێ راست و دروست .

ئه‌مه‌ ئه‌وه‌ ناگه‌یه‌نیت که‌ ده‌بیت دیزاین له‌ کاری ته‌لارسازی‌دا به‌ شیوه‌یه‌کی میکانیکی بێت هه‌روه‌کوو له‌ دیزاینی کاری کارگوزاری هه‌ر بێنایه‌ک دا ده‌بینین , به‌ل‌کو دابه‌شکردنی بارسته‌ و بۆشایی ده‌بیت به‌کارێکی هونهری له‌برگه‌راپیت , به‌ له‌به‌رچاوترنی بنه‌ماکانی دیزاین و کاری دا‌هینان , ئه‌وه‌ی گ‌رنگه‌ ئه‌وه‌یه‌ که‌ به‌ شیوه‌یه‌کی گ‌شتی ده‌بیت دیزاین وه‌زیفه‌یه‌کی دیاریکراوه‌بیت , وه‌زیفه‌ هێچ کاتی ناخولقی و نابیته‌ ر‌و‌پوشیکی شکل , وه‌ شکلیش هێچ کاتی ماسخی وه‌زیفه‌که‌ی نابیت , به‌ل‌کو ده‌بیت دیزاین پیکهاته‌یه‌ک بێت له‌ دوو ئاراسته‌ که‌ وه‌زیفه‌ی گ‌شتی دابینبکات به‌ شکلیکی هونهری .

3-1 دهوروبه‌ر Environment

ئه‌و دهوروبه‌ره‌ی که‌ ئێمه‌ تیا داده‌نیشین له‌ ئاوو هه‌واو زه‌وی ژیا‌نمان سنووردارده‌که‌ن . هه‌ر ئه‌و بووه‌ته‌ هۆی دروستکردنی چه‌نده‌ها شارستانی جودا . له‌ باری بێناوه‌ , شوینی هه‌ر ئه‌رزێکی سروشتی و ئاستی و ئاووه‌ه‌وای چه‌نده‌ها ر‌یچکه‌ی دیاری بێنا فه‌رز ده‌کات, به‌تایبه‌تی کاتی بێناکه‌ شوینی نیشه‌جی و چه‌وانه‌وه‌




بوو .ھەرلەبەر ئەمە ، دەبىت ھەموو دىزاینىك گونجاو بىت بۇ ئەوسروشت و دەوروبەرەى
كە بىناكەى تىا دروست دەكرىت ، تەماشاكەن قسەى ھەيلەسوف باكۇن Bacon چەند
ەمەلىيە ، پىش چوارسەدە كە دەئىت : " ناتوانىن كۆنترۆلى سروشت بكەين تەنھا بەوہ
نەبىت كە دەبىت ملکہ چى ياساكانى بىين "

كارلىكى ھەوايى

لەبەر ئەوہى مرؤف قەت بىدنگ نەبووہ لە كارلىكى ھوايى لەسەرى ، يەكەم شت كە
بىرى لىكردبىتەوہ برىتى بوو لە دۆزىنەوہى ھەشارگەيەك بوو . كاتىك ويستى
ھەشارگە بۇخۆى دروست بكات يەكەم شت بىرى لەوہ كرددوہ كە سەقفەكەى
چۆنبىت كە بەگرنگترىن بەشى ھەشارگەكە دادەنرىت .

سەقفى دروست كرد تا بگونجىت بۇ كاتى ناوو ھەوايى بەبەكارھىنانى ئەو
ماترىالانەى كە لەو ناوچەيەدا ھەن . وە لەبەر ئەمە ، دوورلە تەبىعەتى
كۆمەلگەكان ، دەبىنن ھۆكارە جوگرافىيەكان لەيەك دەچن بۇيە چارەسەرىيەكان
لەيەك دەچن لە بەكارھىنانى سەقف دا ، وە لەوھەى (209) ئامازەى
دابەشبوونىشكى سەقفەكان و لارىان دەكات لەگەل جىاوازى لە ماترىال و
ئاووھەوادا .

لەوناوچانەى كە ناوو ھەوايان لەيەك دەچىت ھەمان شكلى سەقف بەكاردەھىنن . وە
لە ناوچە بىبانىيەكان دا چونكە باران كەمتر دەبارىت تەماشە دەكەيت كە
سەقفەكان تەختن ، لەكاتى بەكارھىنانى سەقفى لار ئەوا بپرى لاربونەوہ پەيوەستە
بە پلەى گەرماو بارانەوہ، لەناوچە گەرماكان دا لارى كەم دەكرىنەوہ ، وەزىاد دەبىت
تا ناوو ھەوا ساردترىت . لەوھەى (210) تەمسىلى ھەندىك چارەسەرى دىزاینى
پىشان دەدات كە پلەى گەرماو باو باران كاريان لىدەكەن .



سەخف بە لارپىھكى زۇر لەگەل دېۋىشنىيان بە خىشى قىر مىلى يان قورنى رووتەخت




سەخف بە لارپىھكى كەم و دېۋىشنى بە خىشى



جالوچۇل


سەخف و رووى تەخت



سەخف بە لارى زۇر و دېۋىشنى بە كەرسى تەختە و تەم كەرسى تەختە تەگەم تەختە بىشى



لەبۇخىزمارە (209)





شوین

ناستی شوین Altitude په‌یوهندی به‌گرمی ناووه‌واوه هه‌یه ، تا ناستی زهوی له پرووی ده‌ریاوه به‌رتربیت شوینه‌که ساردر دهبیت و ده‌بیته شوینی باران و به‌فبارین ، له‌وحه‌ی (211) ته‌مسلی نه‌وه ده‌کات که چۆن باری ناووه‌وا له ناوچه جیاوازه‌کان دا و به‌رزی شوینه‌کان کاریان له‌سه‌ر شکلی سه‌قف هه‌یه ، وه‌ه‌روه‌ها ناراسته‌ی با و ره‌شه‌بایش هه‌مان کاریان هه‌یه ، وه کار له‌سه‌ر ناراستی سه‌قف و دایینه‌کردنی به‌رگه‌گرتنی ده‌کات . له لایه‌کی تره‌وه ، چهند جوانه نه‌گه‌ر بیت و دیزاین والیبه‌کین که لاسایی سروشت باره‌کانی بکاته‌وه که پیی ده‌وتریت ده‌ورویه‌ر شاردنه‌وه (التنکر) Mimetsm به‌تایبه‌تی کاتیک که گرنگی ده‌دریت به‌تایبه‌تمه‌ندییه‌کانی شوین و وا له بینا ده‌کات که به‌شیک‌ی ته‌واوکاری و تیبه‌لگیش بیت له‌گه‌ل شوین ، که نه‌مه به‌گرنگترین سیفاتی‌دیزاینی ته‌لارسازی داده‌نریت هه‌روه‌کوو له‌وحه‌ی (212) وه‌ه‌روه‌ها له له‌وحه‌ی (208) دا.

ناراسته‌ی بینا


کاریکی گرنگ هه‌یه بو نه‌وه‌ی وا له‌بینا بکات که‌دیزاین بگونجیت له‌گه‌ل ده‌ورویه‌ردا که نه‌ویش ناراسته‌ی بینایه Orientation





وہ لہ بوارىكى تردا بۇ پەيوەندى دامەزراوہكان لەگەل دەوروبەر دەبىت نامازە بۇ ئەوہ بکەين کە دەبىت بىناکان بکرىنەوہ بەرەو ئەو دىمەنە سروشتيانەى کە دەورەيانى داوہ , وە ھەرودھا بەستەنەوہى شوپن بە دەروازەى تىچوون و ھاتنەدەرەوہ ئەو شوپنە بە شپوہىەكى گونجا و , وە لە ھىلکارىيەکانى لەوہى (215) رونکردنەوہى ھۆکارە جياوازەکانى چارەسەرى دىزايىنى ئەم لايەنەن.

بە پىي پىشکەوتنى تەکنۆلۆژيا چەندەھا ھۆکارى خۆشکردنى ئاووہەوا دروست بووہ و چەندەھا ماتريالى بەرگەگرى گەرمى ھاتۆتە کايەوہ , نىتر توانى تەلارساز دەرەکەوئىت لە ھەلئىزاردن و چۆنىيەتى چارەسەرکردنيان دا .



لەوہى زمارە 0215)ى
بوارەکانى بىنين بەرەو دەرەوہى شوپن

4-1 ئابوورى Economy

دەبىت کارى تەلارسازى ئابوورى بىت تا بۇ ئەوہى کە گونجاو بىت بۇ ئەو بپ پارەيەى کە بۇ جىبەجىکردنى دادەنرىت , تا تەلارساز بتوانىت کارى گونجاو و توندوتۆل و جوانى لە رووى ھونەرييەوہ بەيەکەوہ کۆبکاتەوہ بە رىگايەكى ئابورىانە کۆبکاتەوہ ئەوا کارەکە دەگاتەلوتکەى سەرکەوتن . کار لەلايەنى ئابوورى دەکرىت بە روبەرەکان وبارستەکان و بۆشايىيە دىزايىيەکان ,ئەگەر ھاتوو زيادەرەوہى تىدانەکرابوون و کفايەتى کردارىيەکان بىت ئەوا دىزايىن زۆر ئابورىيە , وە بەکارھىنانى کەرەستەى ناوچەيى کە نرخىكى مەعقوليان ھەبىت و کەمتر بىت لە کەرەستەى ھاوردەيى , بىگومان ئەمە بەرەو ئابورىانە دەبىيات , لەلايەكى ترەوہ ھەلئىزاردنى سستەمى



ئىنشائى راست و دروست كه گونجاوييت له گهل سروشتى ديزاينه كهدا و نالوز نه بييت و زياده روى نه بييت له دوريهه كان دا , وا له ديزاين دهكات كه ئابوورى بييت . وه ههروهها گونجاندى كارى كارگوزارييه كانى وهك كارها و فينككه ره وه و گهرمكه ره و كارى ناووناوهرؤ له گهل كاره ته لارسازييه كان دا له ميانه قوناغى ديزاين دا و هه لئبژاردنى بارى گونجاو بيگومان به ره وجييه جيكر دنكى ئابوريانه دهيات .

2- توندوتؤلى Durability

تا كارى ته لارسازى به ره و دابىنكردى پيويستىيه كانى ژيانى و كومه لايهتى پروات , ده بييت نه نجامه كهى زؤر بخايه نييت واته ده بييت توندوتؤلى بييت و بهرگرى شته سروشتىيه كان بييت . ههروهها كاره ته لارسازييه گه وره كان كه سيفاتى شارستانى تيدا ده پاريزر ييت ده بييت تايبه تمه ندى توندوتؤلىيان بؤبكر ييت . وه توندوتؤلى بىنا پهيوه ندى به ههيكه لى ئىنشائى و كه ره سته ئىنشائى به كارها تووه , كه پيشتر نامازمان به و دوو خاله داوه , ئيستا لي ره دا ته نها روى پهيوه ندىيان به توندوتؤلىيه وه رون ده كه ينه وه .

1-2 ههيكه لى ئىنشائى

چهندهها سسيتمى ئىنشائى ههن كه ده توانر ييت به كار به يئر ييت له بىنادا يان له به شي كيدا , وه بؤ بناخه و پايه وجسر و ئهرزى چهندهها جؤر ههن , بؤ نمونه بؤ بناخه كؤنكر ييتى ئاسايى يان شيشدار يان به ردهوام يان تاك يان مات يان حه سىرى وميخ ههن , وه بؤ ههريه كه يان توندوتؤلىيه تى حيا ههيه كه پهيوه ندى به جؤرى گله كه وه ههيه , ههروهها توندوتؤلى له سسيتمى به ردهوام و پته و Continuous and Rigid Frames زياتره وهك له سسيتمى ههيكه لى ئاسايى . شيوهى به شه كان وه بارى كؤتاييه كانى كار له توندوتؤلىتى دهكات , چه سپاوه كان توندوتؤلترن وهك له جومگه ييه كان يان له وانهى كه له كؤتاييه كانىيان دا فكست نين .

ههروهها به كار هينانى سسيتمى به ستنه وه بؤ بهرگرى له هيژى ئاسويى له روك زياتر توندوتؤلى دهكات .

وه له وحهى (216) جؤرى جياوازى سسيتمى ئىنشائى تيدا رونكرا وه ته وه .


2-2 كه ره سته ئىنشائى

كه ره سته جياوازه كان سيفاتيان له لايه نى بهرگه لى راکيشا ن و په ستان و كور تکر دنه وه بگر ييت . توندوتؤلىيه تى له سه ر جؤرى كه ره سته لى به كارها تووه وه ستاوه . ئاسن له كؤنكر ييت



بەھىزترە لەلايەنى ڤاكيشانەوہ و بەرد و كۆنكرىت لە خشت بەھىزترن لەلايەنى پەستانەوہ . ھەر وہا ھەندىك كەرەستە بەرگەگرتنىان زۆر ترە لە كارلېككردنە سروشتى و ئاووھەواكان دا , بۆ نمونە دەبىنين كۆنكرىت بەرگەگرتنى لە رووى كلۆرىيەوہ زياترە لە ئاسن , وە ھەر وہا تواناي بەرگەگرتنى كۆنكرىت لە بەرگەى سوتاندن زياترە لە ئاسن و تەختە , بەلام دەبىنين ئاسن توندوتۆلييەكەى زياترە بۆ بەرگەگرتنى خوئى گۆگردى وەك لە ئاسن , وە چىمەنتۆى دانانى كەرەستەكان توندوتۆلترو چەسپاوترە لە گەج . وە لە كەرەستەى فنشىن دا چەندەھا جۆر لە مەرمەر ھەن كە ئاووھەوا كاريان ليدەكات , بۆيە دەبىت تەلارساز دەبىت كەرەستەى گونجاو ھەلبىزىت لە كارەكانيدا تا بەرگەى ئاووھەوا و بەرگەى ھىز بگريت و كاربكات بۆ پاراستنيان . ھەر وہكوو لە داپوشىنى كاري كۆنكرىتيدا بە قير دەبىنين , بۆ ئەوہى نەھىلئىت لىك بكات تا ئەو خوئيانەى ھەن نەچنە ناوييەوہ و توندوتۆل بىت .

كاتىك باسى توندوتۆلى دەكەين بىنا دەكەين يەكسەر دەچىن بۆ توندوتۆلى لە ھەيكەلى ئىنشائيدا , بەلام توندوتۆلييەتى كاري كارگوزاريش زۆر گرنگە ھەر لە دانانى و ماتريالەكەيەوہ بىگرە تا ھەيكەلەكەى يان چىبەجىكردنەكەى .



3- جوانى Aesthetic

فاكتەرى جوانى لە كارى تەلارسازىدا بە كارىكى گىرنگ دادەنرېت و ھۆكارىكە بۇ جوداگردنەھەى كارى تەلارسازىك لە كارىكى ئەندازەىى تر , بەبى ئەو ھۆكارەىش بە ھىچ شىۋەىەك كارەكە بە كارىكى تەلارساز دانانرېت , ھەروەكوو لە بەشەكانى پىشووودا بابەتى شىك و رەگەزەكانى دىزاین و بىنەماكانى لە چەند چاپتەرىك دا باس كرد وەكوو بىنەماىەكى رپوت بۇ پىكەتەى تەلارسازى , دەرکەوت كە يەكىيەتى و ھاوسەنگى و ھاورپزەبى لە كارە گىرنگەكانىتى دەبىت ھەمىشە رەچاۋ بىكرېت نىتر شىۋازو ئىلۋوبى دىزاینەكە ھەرچۈنك بىت , كە بە پىكەتە گىرنگەكان و سەرەكىيەكان دادەنرېت , يەكىيەتى بەرەو پىكەوەگرېدانى دەبات ئەگەر ھاتوو شىك بەكاربەنرېت نىتر ئەو شىكە كۆك بىت يان كۆنتراست , لەبەر ئەمە , كارەكە دەبىتە كارىكى داھىنەرانە و جوان كاتىك ئەگەر ھاتوو لە يەكىيەتىەكى ھاوسەنگ پىكەتەبىت بە پىپى پىۋەرى گونجاۋ, واتە نەگەورە بىت نە بچوك .


چىزى ھونەرى وھەستىردن بە جوانى ئەمانە بە شىۋەىەكى ئاساىى بە چاۋ ھەستى پىدەكرېت , يان بە ھەست يان بەدەست كەبە دوو ھۆكارى تەواكەرى چاۋ دادەنرېت . چاۋ يەكەمچار ھەست بە كارى تەلارسازى دەكات . كاتىك ئەم چاۋە تىردەكات كە دەگەرىت بە شوپن جىگەى جوان و شىكى دلفرپن و گۆرەپانى جوان و رەنگ و روناكى و سىبەرى پەسەند , وە جىدەست بەھىزكەرى ھەستە لەرپى ھەستىردن بە شوپن پىۋچىدەست تا كەرەستەكە بىناسرېتەو, وە بە ئىسراھەتكردن لە كەشىكى مامناۋەندىدا . كارى تەلارسازى باش تەنھا بە پىشاندانىچاۋوبە شىكى دەرەھەى بارستەىەك يان شىكلىك يان ووردەكارىيەك ھەروەكوو نەحتىك بە بۆشايىەكى گونجاۋوپىشوازيەكى ھەستى , ئەمەىە وا لە بىنەر دەكات كە بچىتە ناوہو .

ئەگەر ھاتوو دىزاین ئەو كاتەى بۇ بىنا نەرەخسان كە تۆ لە ناويدا بویت يان لە چواردەورت بوو , ئەوا راستىيەكەىت بۇ دەرناكەوېت , لەزەت وەرگرتنى چاۋو ھەست لە دەرئەنجامەكانى تەلارسازى پىشت دەبەستىت بە پىكەتەى تەلارسازى , واتە پىكەوە گرېدانى ئەو رەگەزانەكى كە كارىكى ھونەرى دەخولقىنى لە لايەنى دووربىەكان و بارستە و رووكان و رەنگەكان . وە ھەرۋەھا پىشت دەبەستىت بە ھەست بە واتاى بىناكەو مەبەستەكى واتە دەربرىنى ئەومەبەستەى كە بۇى دروستكراۋە .



دووم : پروگرام Programming

بە پروگرامىدىن بە يەككە لە رەگەزە گىرگەكانى كارى تەلارسازى دادەنرېت . تەلارساز ھەمىشە ھەولەدەت كە رېگەچارەى نوئ بۇ پروژەى نوئ بدۆزىتەو ھىواوز لەوھى كە لە پروژەكۆنەكان دا گرتويەتتېيە بەر . ھەر وھە ھەولەدەت كە بەوكەسانەى كە بەرھەمەكەى بەكاردەھىنن پىويستىيەكانىان و ويستەكانىان بداتى تەنانەت ئەگەر دەربرېنېكى خودىش بېت . واتە بىناى باش بەھىچ شىوھەك لەخۆيەو ھەولەدەت بەلكو دەبېت دىزىنې بۇ بىرېت و ھىلكارى بۇ بىكېشېرېت و كارى باشى بۇ بىرېت , ئەم دەرئەنجامەيش نايەتە دى تەنھا بەھارىكارى نىوان تەلارساز و خاوەن كار نەبېت بۇ بىرېتەو لە دانانى مەبەستە رۈنەكان و پىويستىيەكان و سنورداركردى پروژەكە كە پېشئەم قۇناغە كە قۇناغى دىزىنە . ئەم قۇناغە بېى دەوترېت قۇناغى پروگرامىدىن يان بەرنامەدارېتتەن . پروگرامىن بىرېتېيە لە توپزىنەوھى سىستەمىك بۇ زانىارىيەكان كە بىنەماى گشتى ھەيە بۇ چەسپاندىنى لە ھەر پروژەيەك ئىتر ئەو ھە خانوويەكى ئاسايى بېت يان ئالۆزى وھ كۆمەلگايەكى تەندروستى كە دوابەدوای دىزىن بېت (لەوھەى ژمارە 217)





1- ھەنگاۋەكانى پروگراممىدا داناھەكانى


- 1-1 كىردارى بە پروگراممىدا پىنج ھەنگاۋى گىشى ھەيە كە دەچەسىپىت بەسەر ھەموو پروژەكان دا كە ئەوانىش برىتىن لە :
- 1- دانانى مەبەست Goals
 - 2- كۆكردنەۋە و شىتەلكردنى راستىيەكان Facts
 - 3- ھەلبىزدنى بىرۆكەكان Concepts
 - 4- دىارىكردنى پىۋىستىيەكان و داۋاكرۋەكان Needs
 - 5- دىارىكردنى پروژەكە يان مەسەلەكە Problem

2-1 دىارىكردنى ئەم ھەنگاۋانە لە كارىكى تەلارسازى دا دەبىت لە سنوورى دانراۋەكانى ئەم كارە تەلارسازىيانەى خوارەۋەبىت كە تەشكىلى دىارىكرۋەكانى دىزىن دەكات كە ئەوانىش برىتىن لە :

- 1- ۋەزىفە يان فەنكشن Function
- 2- شەكل Form
- 3- ئابوورى Economy
- 4- كات Time

3-1 بە پروگراممىدا تەلارسازى برىتىيە لە سەپاندنى ئەو پىنج ھەنگاۋانە لە ميانەى چوار دانراۋە تەلارسازىيەكان . دەبىت نىۋانى بەپروگراممىدا لەگەل كارى تەلارسازى لەيەك جىياپكەينەۋە , كە برىتىيە لە دىارىكردنى پروژەكە و پەردەھەلمائىن لە سەر رووى مەسەلەكە , ونىۋانى ئەو دىزىنەى كە چارەسەرى مەسەلەكەيە كە بەپروگراممىدا پىشى دەكەۋىت و لە كارە زورەكانى برىتىيە لە كۆكردنەۋەى زانىارىيەكان و شىكاركردنىان .

ھەردوۋ كارەكە لەيەك جىيان لەلایەنى جۆرىيەتى ھەلوپىست و تواناكان بۆيە بە پروگراممىدا پىۋىستى بە بابەتى ھەيە Objectivity لەھەمان كاتدا كارى دىزىن بە خودايەتى Subjectivity ناسراۋە . ۋە بە پروگراممىدا كارىكى شىكارىيە بەلام دىزىن كارىكى پىكەۋەگرىدان و دانانىيە Synthesis تەماشاي لەۋحەى (218) بىكە



ئابەمشىۋەيە دەبىت لەيەكىيان جىياىكەينەۋە, باش نىيە كە لە قۇناغى بەپىرۋگرامىن كىردىن دا ھەئسىن بەكارى دىزىلەن , بەلكوۋ دوا دەكەۋىت بۇ كاتىك كە بەپىرۋگرامىن كىردىن تەۋاۋ دەبىت تا دوا قۇناغىيەتى كە برىتىيە لە قۇناغى دىيارىكىردىن مەسەلەكە يان پىرۋزەكە . ۋابەباشتر دادەنرەت شوپىن ئەۋ زىجىرەيە بىكەۋىن كە لە پىنج ھەنگاۋەكەدا ئامازەمان پىكىرد , گۆرپىنى نىۋان چۈارەھەنگاۋەكە دەكرەت , بەمەرجىك ھەنگاۋى پىنجەم بىمىنىتەۋە ۋاتە دىيارىكىردىن مەسەلەكە يان پىرۋزەكە لە گەل دوا ھەنگاۋەدا, ھەرۋەكۋە لەلەۋجەى (219) دىيارە .

1	4	3	2	5
2	3	4	1	5
4	1	2	3	5

لەيۋىنى زىمەردە (219)



3- دانراۋە تەلارسازىيەكان

ئامازەمان بەۋەكرد كە ئەۋ دانراۋە تەلارسازىيەكانە كە دەپىت بەپروگراممىردن بىخەين ناۋىيەۋە برىتىن لە ۋەزىفە و شىكل و ئابۋورى و كات , ئىستا لەسەر ئەۋ دانراۋانە دەپۋىن لەگەل دانانى شروڤەكردنىان :

1-2 ۋەزىفە يان ھەنكىشـن

ۋاتە ئەۋە كە لە بىناكەدا رودەدات , لەبەر ئەۋە پەيوەندى بە خەلگانىكەۋە People ۋەكردارەكان Activities ۋە پاشان پەيوەندىيەكان Relationships ۋە ھەيە .
2-2 شىكل : پەيوەندى بە شوين Site ۋە دەۋرۋبەر Environment ۋە جوړىيەتى Quality بوڤشايى و بىناۋە ھەيە .

3-2 ئابۋورى : پەيوەندە بە برى پارە يەكەمى تايبەتكرابوۋى Initial Cost ۋە برى پارە ئىشپىكردن Operation Cost ۋە برى پارە بو صيانە يان چاكردەنەۋە Maintenance .


4-2 كات : پەيوەندى بە كارلىكىكەلەپورى و ميژۋوى يان رابردوۋ Past ۋە ھەيە ۋە زەرۋرەتە ھەنوكەيەكان Present ۋە روانىن بەرەۋ پاشەپروژ Future ۋە ھەيە .
ۋە ئەم خستەيەى خوارەۋە ئەۋ دانراۋانەۋ شروڤەكانيان رىكەدەخات :

ۋە لە كىتىبى بەلگەييارىدەدەر Hand Books خستەى تايبەتى تىدايە تايبەت بە دياردەى رەگەزەكانى ھەريەكەى لەۋانەى كە ئامازەمان بوكرد . كە تەلارساز ئەۋ دياردانە ھەلدەبژىرپىت كە تواناى جىبەجىكردنى تىدا ھەيە . ۋە كاتىك كە شوين پىنج ھەنگاۋەكەۋ شىكارەكانى دەكەۋىت لە ميانەى جواردانراۋەكەدا ئەۋا شىكلى خستەيەك ۋەك لەۋحەى (220) ۋەردەگرىت .

ھەنگاۋەكان

دانراۋەكان	(2) راستىەكان	(3) بىرۋكەكان	(4) پىۋىستىيەكان	مەسەلە
ۋەزىفە	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
شىكل	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ئابۋورى	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
كات	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


قەبارەى ئەو بازانەىكە لە لەوحەى (220) دا يەكسانە بە قەبارەى ئەو زانىارى و دياردانەى كە پىويستە شروڤە بكرىت لەگەل ئەودا ھەنگاوى پىنجەمى كۆتايى كە مەسەلەكە يان پرۆژەكە سنووردادەكات برىتییە لە گرنگترىن ھەنگاوى . كردارى بەپرۆگرامكردن پىويستى بە چەند ئىجرائاتىك بە دوو قۇناغ : يەكەمىان پىي دەوترىت ھىلكارى و دووم پەرسەندنى . لەكاتى دانانى بەپرۆگرامكردنى يەكەمى و دەستكردن بە دىزايىنى ھىلكارى ھەندىك كارپىويست بە جاوپياخشاندنىك ھەپە لە بەپرۆگرامكردنى دەستدەكرىت بە پەرسەندنى . ئەمە بەرەو پەرسەندنى دىزايىنى يەكەمى دەبات ھەروەكوو لەم ھىلكارىيەى خوارەو دەردەكەوئىت لەلەوحەى (221)



3-تىمى بەپرۆگرامكردن Team

ھەلسان بە كارى بەپرۆگرامكردن پىويستى بە ھارىكارى لايەنى بەرپرسى جيا ھەپەكەئەوانىش :

تەلارساز و خاوەنكار و سودمەندەكانى ئەو پرۆژەپە و تايپەتمەند وى راوئىزكارانى تەلارساز . ئەم ھىلكارىيەى خوارەو تەمسىلى كارى تىپىك دەكات بۇ دانانى بەپرۆگرامكردنى . وە ھەرىكە لە خاوەنكارو تەلارساز بىرۆكەى راوئىزكارانىان و تايپەتمەندان ئەوانەى كە پەپوھندىان پىوھ ھەپە لەگەل يەكدا باسى دەكەن بەبى ئامادەبوونى دەستەكەيان . لەوحەى (222) .



ئەۋەى گىرنگە ئەۋەىيە كە دەبىت بەبەردەۋامى پەيۋەندى لە نىۋان لايەنى بەرپىرسدا ھەبىت تا دەگاتە سەر بىرپارى كۆتايى . تا تەلارسازو خاۋەنكار تواناى بىرپارىان ھەبىت , ئەمە كارەكە زۆر ئاسان دەكات بە گەپشتن بە ئەنجامى كۆتايى . ۋەھەرۋەھا تەلارساز پىۋىستى بە زانىارى زياتر ھەىيە , دەبىت شوپن ئەۋ پىنج خالە بىكەۋىت كە پىشتىر ئامازەى پىكراۋە ۋەك ھەنگاۋىكى خۇئامادەكارى . بۇ نەمۇنە لەكاتى دىزايىنى فرگەپەك دا دىزايىنەر ئەۋ شارەزايىيە تەۋاۋەى نىيە تا پىرۇگرامى بۇ دابىرپىرئىت , ئا لەم ھالەتەدا دەبىت دەست بىكاتبە راپۋىژكردن لەگەل خاۋەن تايىبەتمەندەكان دا بۇ جىبەجىكردنى تۋىژىنەۋەكان .

1- ھەنگاۋەكانى بەپىرۇگرامكردن

1.4 دەستىنشانكردنى مەبەست Goal Establishment

مەبەستى پىرۇژەكە لەلايەن خاۋەنكارۋە دەستىنشانكاراۋە ۋە كاتىك كە پەيۋەندى نىۋان مەبەستەكان و ئو بىرۇكانەى كە ھۇكارن بۇ گەپشتن بە جىبەجىكردن , دەبىت تەلارساز لەۋە تىبىگات و ھارىكارى خاۋەنكار بىكات بۇ دەستىنشانكردنى مەبەستەكە بە رۋونى , لەبەر ئەۋەى ئەۋە زەمانى گەپشتن بە دىزايىنى گونجاۋ دەھىنئىتە دى , مەبەستە دوا قۇناغەۋ بىرۇكەكان ھۇكارەكانىيەتى و دىزايىنىش ئەنجامەكەى , دەبىت تەلارساز تەنھا مەبەستى ئەۋ مەبەستە گىشتىانە نەبىت كە پىپى دەۋترىت مەبەستى داىك بۇنەمۇنە ھەرۋەك كىفايەت بىكات بە مەبەستەگىشتىيەكان لە فراۋانكردنى خويىندىنگاپەك دا بەلكو



داۋاي لىكراۋە كە بە كەمترىن بېرى پارە فراۋانېكرىت، بەلكو دەبىت دەستنىشانى مەبەستى كىردارى بۇ زىدادكىردنى ژمارەى ۋەرگرتوۋەكان لەۋەندە خویندكارەۋە بۇ ئەۋەندە خویندكار ، ۋەھەرۋەھا فراۋانكىردن بۇ رېكەۋتېكى دىارىكراۋ لەگەل بوۋنى بەردەۋامىيەتى لە ۋەرگرتنى زىادە بە بەكارھىنانى بىناى ئىستا ، ۋەھەرۋەھا دەستنىشانكىردنى بېرى پارەى تەرخانكراۋ .

2.4 كۆكردنەۋە و شۇۋەكىردنى شوپنەكە

دىزىن پىشت بەۋ راستىانە دەبەستىت كە دەۋرى پىرۇۋەكەيان داۋە ، بۇنمۇنە دەبىت لەسەر شوپن ھەندىك زانىارى كۆكەپتەۋە لەسەر بارى سروشتى و جوانى و ئاۋۋەھا و ياسا و چەندەھاى تر ۋەك زانىنىكى ناستەكان و سەرژمىرە تايبەتەكان بە ئاۋۋەھا ۋەك پەلى گەرما و باران و چەندەھاى تر ۋە بەرگەگرتنى زەۋىيەكە و سىستەمەكان و ئەۋىاسايانەى كە لە ناۋچەكەدا بۇ دىزىنكىردن دانراۋە و بوۋنى كەرەستەى بىنا و سەپاندى ھەندىك كارى كۆمەلەپتەى كە پەيوەندىيان پىۋە ھەپە ، ۋە لە لاپەكى ترەۋە دەبىت ھەندىك لە پىۋەرەكانى دىزىن بچەسپىنىت كە پىشتى پىدەبەستىت لە دىزىن دا بۇنمۇنە دەبىت ھەركارمەندىك لە فەرمانگەكان دا (2م15) بۇ دابىرئىت لە دىزىن دا يان 2م1.5 بۇ ھەرگورسىيەك لە چىشتخانەپەك دا ، ۋەبەمشىۋەپە .

ئەمەۋ دەبىت ھەمىشە شىكاركىردنى زانىارىيەكان و راستىيەكان بىرئىت و ئەۋ شتانە لاپىرئىت كە بە راستى نازانىت يان زىادە لە پىۋىست .


3.4 دۇزىنەۋە تاقىكىردنەۋەى بىرۇكەكان

ئەۋ بىرۇكانەى لەكاتى بەپىرۇگرامكىردن دادەنرىت پۋوتە ، ئا لىرەدا چەندەھا بىرۇكە لەسەر دىزىن دروست دەبىت لە كاتى بەپىرۇگرامكىردنىدا .بۇ نمۇنە لەكاتى بە پىرۇگرامكىردن دا بىرۇكەكە ۋادادەنرىت كە بەشى كارگوزارى چەقى بىت ، بەلام لە قۇناغى دىزىن دا ئەۋە ۋاتى لە حالەتى ساردكىردن دا بەكارھىنانى موبەپىدە و ساردى چەقى دا شوپنەكەى دادەنرىت ، يان بلېن لە قۇناغى بە پىرۇگرامكىردن دا كۆكردنەۋەى ئەۋ ھۆلانەى لەگەل يەكدا بەلام لەكاتى دىزىن دا لەۋانەپە شوپنى بۇنمۇنە دەرگاكان جۆرى بەپەكەۋە گرېدانە كە بگورپىت .

ۋە دەتوانىن دەستنىشانى ئەم بىرۇكانە بكەين بۇ دۇزىنەۋە و تاقىكىردنەۋەپان لە كاتى بە پىرۇگرامكىردن دا :


- كۆكردنەھەي كارگوزارپپەكان Service Grouping

بۆنمونه ئايا كارگوزارى چەقى دەپپت Centralized يان نا چەقى Decentralized




- كۆكردنەھەي كەسەكان People Grouping

كە توپژىنەھە دەربارەي لايەنى كۆمەلايەتى و ۋەزىفى دەكرپت بۆ دەستىشانكردى بىروپاي تاكپپەتپپە يان بىروپاي كۆكردنەھەيى بچووك يان كۆكردنەھەي فراوان لەوحەي (224).




- كۆكردنەھەي كرادەكان Activity Grouping

نمونه لەسەر ئەۋە ئايا پەنا دەبرپت بۆ ئەۋەي كرادپپەكان تاووكەر و تپپەلگپش بن Integrated ۋەك لە كرادەكانى ژوورى دانپشتن دا دەپپىنپنەۋەلە خانوودا يان بۆ ئەۋكردارنە دابەش بكرپت كە خاۋەنى تاپپەتمەندپپەكى سەربەخۇيان ھەپپە . لەوحەي (225)




Priority - يەكەمىيەتى

ھەندىك كار ھەن كە دەبىت يەكەمىيەتى بدرىتئى بۇ ئەوھى دەرىبىخەيت وەك بە
پىشخستنى كردارى پىادەپئى Pedestrian لەچا و رىگائى ئوتۇمبىل دا لەوحەئى
(226).



Relationships - پەيوەندىپەكان


بىرۆكە بىنەپەتتىپەكان لەسەر بناغەئى پەيوەندىپەكانى نىوان ژورەكان و بەشەكان لە
پروژەپەك دا دادەنرىت . لەوحەئى (227)



لەوحەى ژمارە (227) چ

- كۆنترۆلى ئەمىندارىيەتى Security Control

پلەى كۆنترۆلى ئەمىندارىيەتىداواكراوبۇ پارىزگارلىرىدىنى مولك ومان و كەسايەتى دەستىشانىدەكرىت بە پلەى نزمى يان مامناوندى يان بەرز. لەوحەى (228)



پلەى نزم


پلەى مامناوندى

پلەى بال

لەوحەى ژمارە (228)

- نەرمونىانى Flexibility


واتاى ئەو دەگەيەنىت كە بىرۆكەكە بوونى فراوانى Expansibility تىدايە يان گۆرىنكارى Convertibility يان ھەلگەپرانەووبەرەو چەندژمارە بەكارھىنان Versatility . لەوحەى (229)



لەوحەى (229)


جوولە يان پەكەدوای پەك دا Sequential Flow

دەبىت ئەو بىرۇكانەى كە پەيوەستە بە جوولەو سەقامگىر بىكرىت يان يەبەدوایەكى داواكراو لە پروژەيەك دا ھەروەكوو ئەو جوولەيەى نىوان بەشەكانى كارگەيەك بەپىي ھەنگاودەكانى بەرھەمھىنان . لەوحەى (230) .



لەوحەى (230)


وہ جوولەيش يان لەيەكجيايە يان تىكەئە . جوولەى لەيەكجيا Separated Flow برىتيە لەو جوولەيەى كە جيا دەكرىتەوہ بۇ نمونە جوولەى پيادەرۇ لە جوولەى ئوتۇمبىل .ھىلكارى لەوحەى (231)



لهوحه (231)

وه جوولهی تیکه لآو Mixed Flow

بریتیه لهو جوولهیهی که له نیوان هۆلهکان و گۆرهپانهکانی شاره که بیروکهی جووله ناراستهی تیکه لآو پهسهند دهکریت . لهوحه (232)




لهوحه (232)

ناراسته Orientation

واته دیاریکردنی بیروکهی ناراسته پاش توپژینهوهی شوین و دهوروبهر بهشیوهکی گشتی له لایهنی کارلیکی ناووههوا وهک گهرمیخۆر و جوولهی با که په یوهندی بهم برکهیهی که




دېت ھەيە كە ئەۋىش بىرىتىيە لە ووزە يان لە لايەنى ئاراستەۋە بۇ پېكەۋە بەستىنى شوپىن بە تېشكۆى ئاراستەگراۋ يان بۇ دېمەنى سروشتى (لەۋحەى 233) .



لەۋحەى 233

- پاراستنى ووزە Energy Conservation

ئىستا لىردەدا ئەۋ بىرۆكە سەقامگىر دەبىت كە بە كەمكردنەۋەى ئەۋ رۈبەرەنەى كە راستەۋخۇ بارى ئاۋۋەۋاىان لەسەرە ۋەك بە دەۋرگرتنى بە پارەۋ يان بەبەكارھىنانى ھەۋشەى ناۋەۋە ھەرۋەگۋو شكىلى (1) ، يان كەمكردنەۋەى گۋاستنەۋەى گەرمى لە رپى ئاراستەۋە بۇ خۆر يان بەبەكارھىنانى كەرەستەى نەگەيەنەر شكىلى (2) لە ھىلكارى لەۋحەى (234) .



لەۋحەى (234)

4.4 دىيارىكردنى داۋاكرۋەكان و بىرىتىچۈۋون

بۇ دىيارىكردنى داۋاكرۋەكانى بىنايى لە دابىنكردنى پىۋىستىيە پەيۋەندىيەكانى ئەۋ پرۆژەيە بەتايبەتى ئەۋ لايەنەى كە پەيۋەندى بە كاتەۋە ھەيە ، ئەۋەى كە خەلك بە زورۋى دايدەنىت كە تواناى ماددىيان بەھىزە ،ھەندىكى تر بە زورۋىيەت داينانى ، ھەرلەبەر ئەمە دەبىت ئەم شتانەى خوارەۋە سەقامگىر بكەيت و ھاۋسەنگيان لە نيۋان



دا بۇ بدۇزىتەوہ ، بەمەبەستى دىيارىكردى داواكراوہكان :

- داواكراوہكانى ژوورو روبەرەكانيان بە مەبەستى گەيشتن بە مەبەست
 - ناستى دروستكردن
 - ميزانيهى ماددى يان پارەى تەرخانكراو
 - كاتى پىويست بۇ جىبەجىكردى ئەو پروژەيە
- تەلارساز لە قۇناغى بە پروگرامكردن دا ھەولەدەت ئەو پارەيە دەستنىشانىكات لەسەر بناغەى خەملاندنى وەك بىرى تىچون بەپىي ناستى دىيارىكراو بۇ يەك مەتر چوارگۇشە لە بىنا . بۇ نمونە بۇ دروستكردى خانوويەك كە روبەرەكەى 2م150 بىت دەتوانىت ئەم خشتەيەى بۇ دابنىكى (بەپىي رۇز دەگۇرپىت ناتوانىت بەردەوام پشت بەمە بىبەستىت تىكايە ئاگادار بە)

300 م 2 بىنا	200 م 2 بىنا	150 م 2 بىنا بۇ يەكقات	بىرپىتچونى بىنا
375000 دىنار	375000 دىنار	375000 دىنار	375000 دىنار
11250000 دىنار	7500000 دىنار	56250000 دىنار =	56250000 دىنار
16875000 دىنار	11250000 دىنار	8437500 دىنار	كارەتەواوكارىيەكانى شۇنەكە 15%
11250000 دىنار	7500000 دىنار	5625000 دىنار	كەلۇپەلە نەگۇرەكان 10%
5625000 دىنار	3750000 دىنار	2812500 دىنار	كرىيى دىزايىن 5%
14625000 دىنار	9750000 دىنار	73125000 دىنار	كۆى گشتى

وہ لەسەر رۇشنايى شىكاركردەكانى پىشوو بۇ بىرپىتچون دەتوانىت ميزانيهى تى پروژەكە دەستنىشانىكرىت .

5-4 دىيارىكردى مەسەلەى دىزايىن و ھۆننەوہى

پاش ئەو تويزىنەوانەى كە كران تەلارساز دەتوانىت زۇر بە پوونى مەسەلەكە دىيارى بىكات و بىھۆننەوہ بەبى ئالۇزى و زۇر بە ئاسانى تىمى دىزايىنەكە لىتيدەگات ووہ بەپىي ئەوہ ئىشى بۇ دەكات و بەتايبەتى ئەوہى كە پەيوەندى بە وەزىفە و شىكل و لايەنى ئابوورىيى و كاتەوہ ھەيە . بۇ نمونە لە كاتى دروستكردى خویندنگايەكى ناوہندى مەسەلەكە دىيارى دەكرىت و بەم شىوہيە دەھۆنریتەوہ:



داواكراو : دىزايىنى خويىندىنگايەك بە ھىلكارىيەك بۇ بەشە خويىندىنيەكانى كە تايىبەتمەندىيان ھەيە لەگەل پاراستنى پەيوەندى نىوان بەشەكان وتواناى ھەئسان بە كىردارە نا خويىندىنەوەكان .

وہ دەبىت ئاستى بىناكە لە برىپارەى 375000 دىنار بۇ يەكەمەتر چوارگوشە زياتر تىنەپەرپىت و ژمارەى پۇلەكان 12 پۇلى بىت و بە دىيارىكىردنى چوارپۇل بۇ ھەر سالىك , لەگەل ھۇشياربوون لە تواناى گونجاوئىتى دىزايىن بۇ ئەو پەرەسەندىنانەى كە بەسەر سىياسەتى خويىندىن دا دىت لە پاشەرۇژدا .

سىيەم : شىوازى دىزايىن و ھەنگاۋەكانى

شىوازەكانى دىزايىن زۇرن , جگە لەوہى داواكراۋەكانى و ھەنگاۋەگشتىيەكانى دەتوانىن بە تىكرا لەمەدا كۆى بىكەينەوہ يەكەدواى يەك دا :

1 – پاش دانانى بەرنامە و پرۇگرامى كاركردن و دىيارىكىردنى داواكراۋەكان ھەرۋەكوو لە دووبەشى پىشووفا باسماىنكردن , دىزايىنەر دەستدەكات بە توپۇزىنەوہى تايىبەتى بە كۆكرىدەوہى وەزىفەى شوپىن و بىنايەكە ھەرۋەكوو لە توپۇزىنەوہى (2) و (3) چاپتەرى شەشەم لەكاتى توپۇزىنەوہى بىنەماكان و دىيارىكىردنى ئەوناچانەى كە وەزىفەكانىيان لەيەكەدەچىت و تەواكەرن, ئاماژەمان بۇكرىد.

2 – پاشان دىزايىنەر دەست دەكات بە توپۇزىنەوہى تايىبەت بە جوۋلە و شىوازى بەستەوہى بەشەكانى پرۇژەكە لەگەلئەكدا , بەپىيى ئەو توپۇزىنەوانەى كە لە بەشى 3- سىيەمدا باسىئەو بىنەمايانەمان كىرد كە پەيوەندىيان بە كۆكرىدەوہى وەزىفە و شكلى بىنايەكان ھەبوو .


3 – پاشان دىزايىنەر دەروات بەرەو ھەئىزاردى ھەيكەلى ئىنشائى و كەرەستەى بىنايى گونجاو بەپىيى ئەو بىنەمايانەى كە لە توپۇزىنەوہى چوارەم بەشى شەشەمدا كىردمان .

2- وە لەسەر رۇشنايى بىرۇكەى تەلارسازى و توپۇزىنەوہىكانى ئەو بىنەمايانەى كە پەيوەندىيان بە ھەزاكانەوہ ھەبوو , دىزايىنەر دەست دەكات بە دىزايىنى راستەقىنە, لە دەستپىكىردن بە ھىلكارى يەكەمى پرۇژەكە كە لەگەل خاۋەنكارەكدا ووتووپۇزى لەسەر دەكات , وە پاش ئەوہى كە رەزامەندى لەسەر وەرگىرا , دەستدەكرىت بە دىزايىنى كۆتايى و وە دىزايىنى تايىبەتى لەسەر رۇوكارەكان و پىكھاتەكان و ئىنشائى و كارگوزارى دەكرىت بە ھىلكارى ووردكراۋە و برگەى پىويست تا بتوانرىت بە ئاسانى جىبەجىبىكرىت .



بنه‌ماکانی هونه‌رو ...

3- وه نهم ته‌لارسازه پاش نه‌وهی که له دیزاینی کۆتایی بووه‌وه سه‌رپه‌رشتی دانانی نه‌وه مواسه‌فاتانه‌ی که دیزاینه‌ ره‌سم کیشراوه‌که‌دییاریده‌کات , وه‌له‌سه‌ر دانانی خشته‌ی بره‌گه‌کانی کارکردن و ناماده‌کردنی و پیوستیه‌کانی جیبه‌جیکردن ده‌کات . هه‌روه‌ها وا به‌باش داده‌نریت که ته‌لارساز خۆی هه‌لبسیت به سه‌رپه‌رشتی گشتی له جیبه‌جیکردنی کاره‌که‌دا .





- المؤلف: د. حسن عزت اوجد
الناشر: جامعة بيروت العربية ١٩٧١
للفصل الخامس.
- ٧ . الضوابط التعاقدية في منظور العمل الهندسي
للمهندس احسان شيرزاد ١٩٧٩
للفصل الاول والسابع
- ٨ . علم عناصر الفن جزءان
المؤلف: فرج عبو
الناشر: دار دلفن للنشر / ميلانو ١٩٨٢
للفصل الرابع
- ٩ . عمارة الحضارات القديمة
المؤلف: د. صالح لمعى مصطفى
الناشر: دار النهضة العربية للطباعة والنشر القاهرة ١٩٧٩
للفصل الخامس
- ١٠ . المؤثرات المناخية والعمارة العربية
المؤلف: محمد بدر الدين الخولي
جامعة بيروت العربية ١٩٧٥
للفصلين السادس والسابع
- ١١ . فن العمارة
لمؤلفيه جون بورتشارد والبرت بوشي وبراون
ترجمة نزار جبران بشارة/ بيروت ١٩٦٠
للفصل الاول
- ١٢ . صور من مجلة فنون عربية: الاعداد ١، ٥ (١٩٨٢) و٣ (١٩٨١)

المصادر باللغة الانكليزية

- 1 . Architecture forThe Poor
Author: Hassan Fathy
Publisher: The University of Chicago press
الفصل السادس
- 2 . Architecture Form, Space and Order
Author: Francis D.K. Ching
Pulisher: Van Nostrand Reinhold Company — 1979
الفصلين الخامس والسادس
- 3 . Architecture ofTheIslamic World
Author: George Michell
Publisher: Thames and Hudson — 1978
الفصل السادس
- 4 . Art Appreciation
Author: Barbara Whelpton
Publisher: H. Howard and Hudson Company 1975
الفصل الثاني والثالث
- 5 . A History of Building Materials
Author: Norman Davey
Publisher: Phoenix House — 1962
الفصل السادس
- 6 . Basic Design (The Dynamics of Visual Form)
Author: Maurice de Sawsmeze
Publisher: Studio Vista London — 1964
الفصل الخامس

- 7 . By Their Own Design
Author: Abby Suckle
Publisher: Granada Publishing Limited - 1980
الفصل الثالث
- 8 . Design of Cities
Author: Edmund N. Bacon
Publisher: Penguin Books - 1978
الفصل السادس
- 9 . Developments inStructural Form
Author: Rowland J. Manistone
Publisher: MIT Press. Cambridge - 1975
الفصل السادس
- 10 . Form and Function
Author: Tim Benton
Publisher: Granada Open University - 1980
الفصل السادس
- 11 . Form, Function and Design
Author: Paul Jacques Grillo
Publisher: Dover Publications Inc. Ny - 1975
الفصول الاول والسادس والسابع
- 12 . Frank Lloyd Wright
Author: Vincent Scully Jr.
Publisher: George Braziller Inc. - 1960
- 13 . Gaudi
Author: Salvador Tarrago
Pulisher: Editorial Escudo Deoro. S. A. - 1983
الفصلين الثالث والخامس
- 14 . Islamic Art
Author: David Talbot Rice
Publisher: The World of Art Library, Thames & Hudson - 1979
الفصل الثالث



15 . Late Modern Architecture
Author: Charles Jencks
Publisher: Academy Editions London - 1980

للفصلين الثالث والسادس

16 . Le Corbusier
Author: Françoise Chaoy
Publisher: George R. Collins - 1960

للفصل السادس

17 . Le Corbusier
Author: Stephen Gardiner
Publisher: Fontana Collins - 1974

للفصل الخامس

18 . Logic and Design
Author: Krome Baratt
Publisher: George Godwin Limited - 1980

للفصول الثالث والخامس والسادس

19 . Modern Movements in Architecture
Author: Charles Jencks
Publisher: Penguin Books - 1980

للفصلين الثالث والسادس

20 . Movements in Art since 1945
Author: Edward Lucie - Smith
Publisher: The World of Art Library, Thomas & Hudson - 1973

للفصلين الثالث والخامس

21 . Pattern & Shape
Author: Kurt Rowland
Publisher: Looking & Seeing Series Ginn Company Ltd. - 1966

للفصل الثالث

22 . Pier Luigi Nervi
Author: Ada Louise Huxtable
Publisher: George, Collins - 1960

به سه رکردنه وه



لقی سلیمانی یه کیتی نه ندازیارانی کوردستان گه وره ترین و به خشنده ترین لق بو نه ندازیاران

ئاماده کردنی گوڤاری نه ندازیاران



*** یهكیتی ئەندازیاری كوردستان له بهرواری دامه‌زاندنیهوه له 1992 / 4 / 27 دا . وهك رێكخراویکی کارا و ناکتیقی پیشه‌یی دهستی به کار و چالاکى خۆی کرد له‌ناو ئەندازیاراندا به‌مه‌به‌ستی کۆکردن‌وه‌یان له ژێر چه‌تری رێكخراوه‌که‌دا . بۆ ئەوه‌ی به‌هه‌مووان هیز و توانای رێكخراوه‌که‌ زیاتر بکه‌ن و بتوانن داواکاری و مافه‌کانی ئەندازیاران له حکومه‌تی هه‌ریه‌می كوردستان وه‌ریگرن له :-**

پێدانی دهرمائه‌ی ئەندازیاران و باشت‌کردنی گوزهرانیان و دابه‌ش‌کردنی زه‌وی و دروست‌کردنی بینا و یانه‌ی تازه بۆ ئەندازیاران و کردنه‌وه‌ی باره‌گا و لقی ئەندازیاران له شار و شارۆچکه‌کاندا و به‌رز‌کردنه‌وه‌ی ئاستی زانستی ئەندازیاران و کردنه‌وه‌ی خولی زانستی و یانه‌ی ئەنترنیټ و ... هتد .

بۆ ئەوه‌ی ئەندازیاران بتوانن هاوبه‌شی جدی و کارا بکه‌ن له پرۆسه‌ی ئاوه‌دان‌کردنه‌وه‌ی كوردستاندا و له‌و میانه‌یه‌شدا یهكیتی ئەندازیاری كوردستان له كۆنگره‌ی دووه‌می خۆیدا له رۆژدانی 19 – 21 / 9 / 2006 دا له شاری سلیمانی برپاری دا كه کاری سه‌رجه‌م لقه‌کانی گه‌شه و به‌رده‌وامی پێ‌بدات . یهكێك له لقه‌ کاریگه‌ر و گرنگ و گه‌وره‌کانی ئەم یهكیتییه‌ لقی سلیمانی یهكیتی ئەندازیاری كوردستانه .

به‌مه‌به‌ستی زیاتر ئاشنا بوون به کار و چالاکیه‌کانی ئەم لقه‌ سه‌ردانی باره‌گای لقی سلیمانیان کرد و چاومان به ئەندازیار (نزار ئەسه‌د محمد) سه‌رۆکی لقی سلیمانی یهكیتی ئەندازیاری كوردستان كه‌وت و ئەم چه‌ند پرسیاره‌مان ئاراسته‌ کرد و به‌رپزیشیان به‌م شیوه‌یه‌ی خواره‌وه وه‌لامیان داینه‌وه .



ئەندازیار / نزار ئەسەد محمد
سەرۆکی لقی سلیمانی یه‌کیته‌ی ئەندازیاری کوردستان

پ / کورته‌یه‌کی میژوویی له‌سەر دامەزراندنی لقه‌که‌تان و سروشتی ئیش و کاره‌کانتان باس بکه‌ن ..

وه‌لام / لقی سلیمانی یه‌کیته‌ی ئەندازیاری کوردستان له‌سالی 1992 وه‌ دوای کۆنگره‌ی یه‌که‌می خۆی دامەزراوه‌ و له‌سالی 2001یشدا له‌دوای کۆنگره‌ی دووه‌میه‌وه‌ ده‌سته‌ی نوێی لقی سلیمانی هه‌لبژارد که له 7 که‌س پیک هاتوه‌ , پيش‌ سالی 1992ش له‌شاری سلیمانیدا (فرغ السليمانية للنقابة المهندسين العراقيين) هه‌بوه‌ که ئەم لقه‌ له‌سالی 1962وه‌ دامەزراوه‌ و پيش‌ ئەو به‌رواره‌ش له‌سالی 1958دا نوینه‌رایه‌تی هه‌بوه‌ , چونکه ژماره‌ی ئەندازیاران له‌وکاته‌دا 20 ئەندازیار که‌متر بوون و لیپرسراوی نوینه‌رایه‌تیه‌که‌ به‌پرز ئەندازیار (عومەر په‌مزی) بوه‌ و دواتر که‌ بۆته‌ لق به‌پرز ئەندازیار ((نوری کاکه‌ حه‌مه‌ عه‌تار)) بۆته‌ لیپرسراوی لقه‌که‌ و دواتر به‌پرز ئەندازیار ((محمد صالح محمد)) بۆته‌ سەرۆکی لق و ئەندامانی لقیش بریتیبوون له‌م به‌پرزانه‌((عومەر په‌مزی و ساییر بابان و محمد صالح عبدالرحمن)) جیگه‌ی کارکردنیان له‌بینایه‌ی توفیق قه‌زاز بوه‌ و له‌دوایدا گوازاوه‌ته‌وه‌ بۆ بینایه‌ی لای فولکه‌ی تۆپه‌که‌ له‌ کانێسکان و له‌ساله‌کانی هه‌شتاکانییدا ئەم بینایه‌ی ئیستامان دروستکراوه‌ و ئیدی له‌وکاته‌وه‌ لقی سلیمانی یه‌کیته‌ی ئەندازیاران لی‌ره‌دایه‌ . و لقه‌که‌مان گه‌وره‌ترین ژماره‌ی ئەندازیاری له‌خۆ گرتوه‌ که ژماره‌یان ده‌گاته‌ 3266



بەسەرکردنەوہ...

ئەندازىيارو ئىشوكارى لقهكهشمان برىتتیه له پاپهپاندنى ئىش وكارى پوژئانهى ئەندازىياران له بەرزکردنەوہى پلەيان و چارەسەرکردن و بەدەمەوہچوونى ئەو كىشەو گرفتانهى دىنە رىگەى ئەندازىياران لەدام و دەزگاكانى حكومەتداو لەگەل كۆمپانىاوا لایەنەكانى تردا .

پ / بىناى لقى سلیمانى تازە نوژەنكراوہتەوہ ئەم پوژئەیه لەسەر ئەركى كى جىبەجى كراوہ و گرنكى چىبە بۆ ئەندازىياران ؟

وہلام / بىناى لقى سلیمانى يەكىتتى ئەندازىياران چەند جارىك نوژەن كراوہتەوہ ھەموو جارىكىش لەسەر بودجەى يەكىتتى ئەندازىياران خووى بوہ بەلام لەدواجاردا يانەى پوژنىبىرى و كۆمەلایەتى ئەندازىياران بەشيوہیەكى فراوان نوژەنكرايەوہ كە بەسوپاسەوہ بودجەكەى لەلایەن حكومەتى ھەرىمى كوردوستانەوہ دابىنكرا، ئىستا ئەو يانەیه بەبەردەوام ئەندازىياران ومیوانەكانیان سەردانى دەكەن كەمايەى دلخووشى ئەندازىيارانە و جىگەى تايەبەتیشى بەخیزان تىدايە .

پ / بەرنامە و كار و چالاكىتان چىبە بۆ ئايندە ؟

وہلام / لەبەرنامەى لقهكەماندايە كە چەند سىمىنار و كۆرپكى زانستى بۆ ئەندازىياران سازىبات بەمەبەستى بەرەوپىشبردنى ئاستى زانستى ئەندازىياران، ھەروەھا ئامادەکردنى چەند پوژئەيەك بۆ خستنە بەردەم حكومەتى ھەرىم بەمەبەستى باشتکردنى گوزەرانى ئەندازىياران .





پ / ئەو كار و چالاكیانهی كه ئەنجامتان داوه له رابردوودا چین ؟

وہلام / لەرابووردوودا چەندین كۆپو سیمیناری زانستیمان سازكردوہ و چەندین خوولی فیربوونی ئەنتەرنیٹ و كۆمبیوتەر و شوڤیری و زمانی ئینگلیزیمان بو ئەندازیاران ریکخستوہ. كه جیگهی رەزامەندی بەشداربووان بوہ .

پ / كیشە و گرتی ئەندازیاران چیبە بە گشتی له دام و دەزگاكانی حكومەتدا؟

وہلام / كیشەي ئەندازیاران لەدام و دەزگاكانی حكومەتدا بەگشتی كیشەي دەرمالەیه كه لەئێستادا سەقفی بو دانراوہ و لەهەندی فەرمانگەشدا ئەو بپرە دەرمالەیه بەشیوہیەکی ریک و پیک خەرج ناکریت و ئیمە بەبەردەوام خەریکی چارەسەركردنی ئەوكیشانەین و هەرۆها كیشەي ئەندازیاران لەگەل كەرتی تاییبەتدا بەتاییبەتیش لەگەل بەئیندەراندە ئەوہیە كه بەئیندەر زۆرجار ئەو بەئینانەي كه داویەتی بە ئەندازیاران جیبەجیبانی نەكردوہ بو ئەو مەبەستەش بەنیازین لە داھاتوودا ئەو گریبەستانەي كه ئیمزا دەكرین لەنیوان بەئیندەر و ئەندازیاراندا لەلایەن



به سه رکردنه وه ...

یه کیتیماننه وه پرستیئریت و وهکو شاهیدیک ناماده بونمان هه بیئت و له کاتی کیشه دا ئیمه ببینه دا کوکیکار له مافی ئەندازیاران.

پ / پۆلی لقی سلیمانی یه کیتی ئەندازیاران چیه له ئاوه دان کردنه وه و جوان کردنه وه و دیزاینی پرۆژه کاندای؟

وه لām / سه بارهت به پۆلی لقی سلیمانی له ئاوه دان کردنه وه و جوان کردنی شاردا لقی سلیمانی لیژنه ی په سه ند کردنی نه خشی هاو لاتیان و بینای بازرگانی هه یه که پۆژانه دوو ئەندازیاری ته لار سازی له گه ل ئەندازیاریکی شارستانی کاره کان رانه په رینن . وه نه و لیژنه یه دوو مانگ جاریک کۆبونه وه سازنه کات به مه بهستی زیاتر جوان کردن و چا کردنی دیزاینی پرۆژه کان چ له بواری ته لار سازی یه وه بیئت یا خود له بواری بینا سازی یه وه بیئت هه روه ها له به رنامه ی لیژنه که دایه که له مه و لا گرنگیش بدریت به لایه نی کاره بایی و میکانیکی و ناو و ناوه روی بینای بازرگانی و بینای هاو لاتیان .



پ / لقه که تان که گه وره ترین لقی یه کیتی ئەندازیاران کوردو ستانه چ هه ولێکتان



به سهرکردنه وه ...

داوه بۆ یه کگرتنه وهی ههردوو سهندیکا و یه کیتی ئەندازیارانی کوردوستان؟

وه لām / ههروهها لقه کهمان له پریگه ی کۆمیته ی بالای یه کیتی ئەندازیارانه وه بهردهوام له کۆبونه وه دایه له گه ل سهندیکای ئەندازیاران وه پرۆژهی یه کگرتنه وه ش پیشکەش به سهندیکای ئەندازیاران کراوه و وه چاوهروانی وه لāmی به پزیزانی وه هیوادارین به م نزیکانه سهرجه م ئەندازیاران له پیکهراویکی یه کگرتنودا خۆیان ببینه وه

• داوته تان ...

وه لām / له کۆتایدا زۆر سوپاسی گوڤاری ئەندازیاران ده کهین بۆ ئەم به سهرکردنه وه یه و هیوای گه شه سهندن و سهرکه وتنی زیاتری بۆ ده خوازین و داواش له گشت ئەندازیارانی لقه کهمان ده کهین که له داموده زگاکانی حکومه تی هه ری می کوردستاندا کار ده کهن یان له کۆمپانیا و پیکهراوه کاندایا که به و په ری دلسۆزی و ئەمانه ت و ده ست پاکیه وه کاره کانیان ئە نجام بدن و به ته نگ میژوو که لتوری کورده واریمانه وه بن و به رژه وه ندی گه ل و نیشتمان بخه نه سهروو به رژه وه ندیه تاییه ته کانه وه و ته نها ئینتما و دلسۆزیان بۆ کاره کان و پیشکەوتن و ئاوه دانکردنه وه ی کوردستان بیته و زۆر به دلسۆزانه پیوانه ئەندازه ییه کان له قۆناغه کانی دیزاین و جیبه جیکردن و سهر په رشتی کردنی پرۆژه کاندایا بچه سپینن .

* * * * *
* * * * *
* * *

پۆزش

له ژماره ی (17) ی گوڤاره کهماندا له به سهرکردنه وه ی لقی خانه قیندا به هه له ناوی ئەندازیار (ئەحمه د عمر علی) دیزاینه ری بینای لقی خانه قین ئاماژه ی پی نه درا بوو داوای لیبوردن ده کهین .



چاپخانه و تـن ...
چاپخانه و تـن ...
چاپخانه و تـن ...



ئه نـدازيار
رهمه زان فارس نوري

لهم ژماره يسه گؤقاره كه ماندا بهمه به سستی زياتر
ناساندن و سوود وهر گرتن له شاره زايی نه ندازيار يکی به
نه زموون چاوپېښه و تنمان له گه ل به رېژ نه ندازياری
راوېژکاری شارسنانی (رهمه زان فارس نوری) دا سازدا و
له وه لاسی پرسباره كانماندا بهم شیوه يسه لاس خواره وه
بۆمان دوا:

پ / ناوی سیانی ؟

وه لام / رهمه زان فارس نوری

پ / بهر وار و شوینی له دایک بوون ؟

وه لام / کرکوک 31 / 10 / 1962

پ / قوناعه کانی خویندنی سهره تایی و ناوه ندی و ناماده ی و زانکوتان له چ سال و چيگه يه ک
ته واو کردووه پسپوریتان له چ بواریکی نه ندازه يدا هه يه ؟

وه لام / قوناعی سهره تایی و ناماده يی له کهرکوک / زانکو له بغداد / بکلوریوس له کاره بادا
له سالی 1985 – 1986

پ / نه و پرؤژانه چین که نه نجامتان داوه یان سهره پهرشتیتان کردووه له ژيانی وهزيفيتاندا و
چ پرؤژه يه که ی خوتانتان له هه موان پی سهرکه و توتوتره ؟

وه لام / پرؤژه کانی ناو و ناوه رؤ له سهره تاي دست به کار بوونيه وه له نيشدا .

پ / چون بهر وارد ده کمن له نيوان نه و پرؤژانه ی پيش را پهرين نه نجام دراون و نه وانه ی له
نيستادا نه نجام دهرين له رووی نه ندازه ييه وه ؟

وه لام / له رووی نه ندازه ييه وه هيج گؤرانکاریه ک نابيين له جي به جي کردنی پرؤژه کاندا .



پ / نه و خوله زانستیانه چین که بینیوتانن و له چ وولاتیک؟

وهلام / خولی بهرپوهبردنی ئیداره و خولی چۆنیهتی پاککردنهوهی ناو و ناوهرو له ئەلمانیا له لایهن کۆمپانیای (KSB) بهشداری کردن له داواکردنی نامیر بو وهزارهتی شارهوانی له عمان بهشداری کردنی کۆنگرهی نابوری عیراقی / نهلمانی له شاری میونخ سهردانی ئیران بو بینینی کۆمپانیای دروست کردنی لووله .

پ / نایا سهردانی وولاتانی بیانیستان کردوو؟

وهلام / بهئی سهردانی چهند وولاتیکم کردوو وهکو نهلمانی و ئوردن و ئیران و تورکیا .

پ / جیاوازی نیوان نهندازیاری کورد و نهندازیاری بیانی چیه؟

وهلام / ناستی نهندازیاریمان هیچی کهمتر نیه لهوان .

پ / رینمایی و نامۆزگاریهکانتان چیه بو نهندازیاری نهوهی نوی؟

وهلام / بو نه و خوشک و برا نهندازیارانیه که تازه کۆلیجیان تهواو کردوو و داویان ئی نهکهه که ههر کاریکیان پی رانه سپیریته کارهکانیان جی بهجی بکهن و داواکارم له نهندازیاری هاوکارم که ههمیشه له ههولنی خۆپیشختنی توانا زانستی و نهندازهیبهکانی خویان بن و له دام و دهزگاکانی حکومهتدا نهوپههردی دئسۆزی و لیهاوتوی بنوینن و لهه قوناغه نوییه کوردستاندا جیگه دهستی نهندازیاران دیاری بکهن له ناوهدان کردنهوه و بینا کردن و جوان کردن سیمما و روخساری شار و شارۆچکهکان . ههروهها ههمیشه زانیاریه نهندازهیبهکانی خویان گهشه پی بدن و نوی بکهنهوه به سوود وهگرتن له پیشکهوتن و داهینانه تهکنه لۆژیاکانی نهه سهردهمه .



رپورتاژ



خانه‌ی داد نه سلیمانی په‌مزی داد په‌روه‌ری و جیگه‌ی چه‌سپاندنی یاسا

ناماده‌کردنی... گوښاری نه‌ندازي... اران



* هه موو کومه لگایه ک که به دهر له یاسا مامه له و گوزهرانی کرد ده بیته کومه لگایه کی جهنگه لی و دوور له یاسا و ئیدی زولم و زور و چهوسانه وه و ناحه قی و ناعه داله تی و تاوان بلاوده بیته وه، مروقه کان ههست به ئه مان و سه لامه تی سهرو مالیان ناکه ن و هه میسه له دله راوکیدا ده ژین و ناپه رژینه سه ر داهیئان و پیشکه وتن و ئاوه دان کردنه وه ی وولات ، یاسا و دهقه یاساییه کانیش بوخویان به تنه ا بهس نین بو چه سپاندنی عه داله ت و گپرانه وه ی حه ق بو خاوه نه کانیان به لکو پیوانی یاساش له یاساناسان و یاسا دانه ران و پاریزهران و دادوه رانیش رولی گه وره یان هه یه له و بواره دا هه ربویه بوونی خانه یه کی داد له هه موو شار و شاروچکه یه کی هه ر وولاتیکدا گه لیک گرنکه چه ندهش ئه و شار و شاروچکه یه گه وره تر و قه ره بالغ تر بیته ریژه ی تاوانه کانیش زیاد دهکات و پیویست به خانه یه کی داد و گه وره و هاوچه رخ تر دهکات ، شاری سلیمانیش وه ک شاریکی گه وره و قه ره بالغ جیا له سه ده ی رابردوو پیویست به بوونی خانه یه کی دادی گه وره و هاوچه رخ دهکات بو زیاتر کونترول کردنی تاوان و چه سپاندنی یاسا ، له م روانگه یه وه پرورژه یه کی بینای نویی خانه ی داد له سلیمانی له ئیستادا له جیبه جی کردندایه به مه بهستی زیاتر ناشنا بوون به چونیته تی به ریوه چوونی ئه و پرورژه یه سه ردانی ئه ندازیاری شارستانی به ریز (محمد نامق کریم) مان کرد که سه رپه رشتیاری پرورژه که یه و چند پرسیاریکمان ناراسته کرد و به ریزیشیان به م شیوه یه ی لای خواره وه وه لامیان داینه وه ...



ئەندازىياري شارستانى

محمد نامق كريم

=====

پ / ناوى پروژەكە چيە و كورته يەك دەربارەى پروژەكە باس بكة ؟

وہلام / ناوى پروژە (خانەى دادى سلیمانى) يە و بینای خانەى دادى سلیمانى بالە خانە يەكى گەرەى چوار نھومیە لەسەر زەویەك دروست ئەكریٹ كە پروبەرەكەى نزیكەى (90.000) مەتر دو جايە و پروبەرى گشتى ھەر چوار نھومەكەى ئەگاتە نزیكەى (32000) مەتر دو جايە و پروبەرى بینا لە نزمترین ئاست كە بریتیە لە ژیر زەمین ئەگاتە نزیكەى (11500) مەتر دو جايە ژیر زەمینى بیناكە كە بەرزى يەكەى (5.60) مەترە ، 2.60 مەترى لە ناو گلدا ئەبیت و 3 مەتریشى بە دەرەوہیە واتە ئەبى 3 مەتر لە ئاستى سفرەوہ بەرز بینەوہ بۆ ئەوہى بچینە بەشى نھومی ئەرزى كە بەرزىەكەى وەكو ژیر زەمین و نھومەكانى سەرەوہ 5.60 مەترە . ژیر زەمینى بیناكە دوو شوینی پاركى ئوتومبیل و دوو پریستورانتى تیاہ كە گەرەكەیان گشتى و بچووكەكەیان تايبەتیە . بیناكە ھەشت دانە ئەسانسورى تیاہ كە لەگەل پلیكانەكان بەكاردیٹ بۆ ھاتووچۆ لە نیوان نھومەكان ھەرەك ئەمانەش گشتى و تايبەتیان ھەہیە . بیناكە بە دەیان ژوورى ئیدارى و دەیان (courtroom) تیاہ ھەرەوہا چەندین شوینی تری تیاہ وەك كتیبخانە و ھۆلى انترنیٹ و شوینی چاپ و فۆتوكۆپى . بینای خانەى داد لە جوړى (steel struct.) ە كە بەھۆى (base plates) ھوہ ئەبەسریتەوہ بە بناغە كۆنكریٹتیهكەى كە لە جوړى (raft found) ە و



قوۋلىيەكەي (80) سانتىمەترە و پانى رافتهكان له نيوان 2 مەتر و 2.80 مەتر ئەببەت . سەقى بىناكە برىتتە له (composite slab) 10سم كۆنكرىتە و بەھۆي پارچەي بچووكى (channel) بەستراوتەتەو بە (minor beams) كە قورسايى سەققەكان ئەگوازىتەو بە سەر (beam) و (plate girders) زۆربەي ھەرە زۆرى پارچەكانى (frame) بىناكە له پلېت دروست كراون كە ئەستورى پلېتەكان له نيوان 10ملم بۆ 25ملم ئەببەت و ھەموو ئەم پلېتەنە بە ھۆي لھىم (welding) ھو بەيەكەو ئەلكىنرېن لەبەرئەوھى درىژى ھەر پلېتېك كە له كارگەوھ دروست ئەكرىت 6 مەترە بۆيە ھەر پارچەيەكى ئىنشائى كە درىژىيەكەي 6 مەتر زياتر بىت پىويستى بە پارچە پلېتە بۆئەوھى (overlap) بكرىت لەگەل پارچەكەي تر كە درىژىيەكەي تەواو ئەكات , درىژى و پانى و ئەستورى ئەم پارچە پلېتەنەش بەھۆي (calculation) ياخود لە خستەكانەوھ وەرئەگرىت كە له ستاندرە جىھانىەكاندا ھەن . سەبارەت بە پىكھاتەي پارچەكانى (frame) خانەي دادى سلېمانى زۆربەي كۆلۆمەكانى لە چوار پلېت دروست ئەكرىت كە ناوھراستەكەي بەتالە واتە (hollow box) ھەندىك لە كۆلۆمەكانىش لە (I – section) واتە شىلمان دروست كراون كە بەھۆي پلېتى بەردەوام ياخود پارچە پارچەي دابەشكراو بەسەر درىژى كۆلۆمەكە ئەبەسرىتەو بەھىز كراون .

سەبارەت بە (plate girders) لە 3 پلېتى سەرەكى پىك دىت كە برىتېن لە (web) و (flanges) كە بە ھۆي لەھىمەوھ بەيەكەوھ لكىنراون جگە لەم 3 پلېتە جورىكى تر پلېتمان ھەيە كە برىتتە لە (stiff plate) كە چەندىن جورى ھەيە بەپىي جورى (girder) ھەكە و بەسەر درىژى گىراوھكاندا دابەش ئەكرىن بەھەردوو دىوى (web) داد ماوھى نيوان ھەردوو (stiff) 1.5مەترە . جورىكى تر پلېت ھەيە كە پىي ئەوترىت (Reinforcement) كە لەسەر ھەريەك لە دوو فلېنچەكە لەھىم ئەكرىت و درىژىيەكەي برىتتە لە (3 / 2) ى span , ھەر گىردەرېكىش كە درىژىيەكەي لە 6 مەتر زياتر ئەببەت بە ھۆي 3 پارچە پلېتەوھ (overlap) ئەكرىت , لىرەدا جىي خويەتى باسى (P – G – 10) بكەين كە درىژىيەكەي واتە (span) ھەكەي 24 مەترە و قوۋلىيەكەي 1.5 مەترە ئەم تايپە (P – G) يە لە چوار (P – G) ى 6 مەترى دروست كراوھ كە 3 جار بەھۆي پارچە پلېتەوھ (overlap) كراوھ تاكو درىژى 24 مەتر تەواو بكات .

پ / نهم پروژهي له سهر نهركي كي جيبه جي دهكريت؟

وهلام / نهم پروژهي له سهر نهركي وهزارهتي ناوه دانكردنه وهو نيشته جيكردي حكومهتي ههريم جيبه جي نهكريت .

پ / بودجهي پروژي كه چنده؟

وهلام / بودجهي پروژي كه بريتي يه له (13925000) سيانزه مليون و نو سهد و بيست و پينج هزار دولار بهلام نهم بودجهيه له وانه يه بگاته نزيكه ي بيست مليون دولار نهگهر بيتو رهامندي وهبرگريت له سهر (Variation orders و New Items) كه بهر زكراونه ته وه بو سهروكايه تي نهجومهني وهزيان .

پ / ماوهي ته واوكردي پروژي كه چنده؟

وهلام / ماوهي جيبه جيكردي پروژي كه 426 روزه .

پ / نهو گروگرفت و كيشانه چين كه دينه بهردهم جيبه جيكردي نيشوكاره كانتان ؟

وهلام / نهو گروگرفتنه ي كه دينه بهردهم جيبه جيكردي نيش و كاره كانمان بريتين لهو كه م و كوريانه ي كه له نه خشه و درخسته ي نهم پروژي هدا همن ، سهبارت به كه م و كوري نه خشه كان نه ليين كه نهم پروژي ه پيوستي به ژماره يه كي زور زياتر له نه خشه ي روون كراوه هه يه كه چونييه تي وورده كاري يه كان ي جيبه جيكردي كاره كان روون بگاته وه ، كه ليك لهو نه خشانه ش كه همن له بنه رتدا هه له ي گوره يان تيايه ، هه روه ها تيبيني نهكريت كه هه ماهه نكي نه بووه له نيوان نه نازياراني ته لارسازي و شارستاني و ميكانيكي ديزاينه ر كه كومه لي گرفت ي گه وري دروست كر دووه بو كاره كه . كيشه يه كي تريش بريتي يه له كه مي شاره زايي خومان لهم جوړه بينا و ديزاينه دا چونكه نهم جوړه ديزاينه زور كه م به كارها تووه له ههريمي خومان .



پ / گرنگی پروژەکه چیه ؟

وهلام / گرنگی پروژەکه ئهوهیه که له رووی وهزیفی یهوه ئهتوانریت سوود لهو رووبهره فراوانه وهربگیریت که ئهکریت به بینا و نهگاته نزیکه (32000) مهتر دووجا ، لهرووی تهلارسازیشهوه چاوهروان ئهکریت ئهم بینایه بییت به یهکیک له سیما دیارهکانی شاری سلیمانی بههوی سیمو گهورهی قهبارهی بیناکه ، ههروهه دروست کردنی بیناکه له شوینهی ئیستا ئهبیته هوی کهم کردنهوهی قهربهالعی به شیوهیهکی بهرچاو له سهنتهاری شار .

پ / دیزاینی پروژەکه شیوهی کلاسیکی نیه ، بهئکو بهشیلمان بینا دهکریت. ئایا تاچهند ئهم جوړه دیزاینه سهرکهوتوه له کوردوستاندا ؟

وهلام / لهرووی دیزاینهوه ئهتوانین بلین که ئهم جوړه دیزاینه له زۆریه رووهکانهوه سهرکهوتوه وهک توانای بهرگهگرتنی فشاره جوړاو جوړهکان و ئاسانی بهستنهوهی بینا له دزی زهمین لهرزو رهشهبای بههیز واته (Bracing) ههروهه ئاسنی ئهجامدانی گۆرانکاری و گونجاندن له (Frame) ههلبهت ئهمهش دواي شیکردنهوهی (frame) لهرووی فشارو رهفتاری پهیوهست به جوړی فشارهکه . ئهتوانین بلین تهنها لایهنی خرابی ئهم جوړه دیزاینه له وولاتی خویمان بریتی یه له زۆری نرخه تیچوونی بینا .



پ / ئايا ئەم جۆره ديزاينە بەرگەي زەمىن لەرزە و كارەساتە سروسىيەكانى تر دەگرىت ؟
وئلام / ئەم جۆره ديزاينە لە زۆر لە وولاتان بەكارهاتووە بۆ بەرگەگرتنى زەمىن لەرزە و
كارەساتە سروسىيەكانى تر وەك وولاتى ئەمريكا و ژاپون و ئيران .

پ / رۆلى ئەندازىاران چيە لە سەرپەرشتى و جيىبەجىيكردىنى ئىش و كارى پرۆژەكەدا ؟

وئلام / رۆلى ئەندازىاران برىتى يە لە چاودىرى جيىبەجىيكردىن و چوونە پىشەوہى
كارەكان و بەگوپرەي نەخشە پەيوەستەكان و ھەروەھا برىاردان لەسەر ھەر گۆرانكارىيەك
يان برگەيەكى تازە كە دىتە پىش و پىويستە بۆ جيىبەجىيكردىنى كارەكە .

پ / دوا ووتەتان ..

وئلام / لە دوا ووتەماندا ئەمانەوى بلىين كە ھەرىمەكەمان پىويستە كادرى شارەزا
پەروەردەو ئامادە بكات لە بوارى (Steel Structure) بۆ ئەوہى بەوپەرى دنىيى
يەوہ پرۆژەي لەم جۆره جيىبەجىي بكرىت و واش چاوەروان ئەكرىت كە ديزاينى لەم جۆره
زۆر ببىت لە داھاتوودا لەبەر فراوانى بوارى ئەم جۆره ديزاينە .





دورة التبريد اجزائه و استخداماته





المهندس الميكانيكي
كمال مصطفى سعيد

* الوقت الحالي استخدامات التبريد متعددة الصور وواسعة الانتشار في كل المجالات . فاذا كان انتاج الثلج في وقت ما هو الاستخدام الرئيسي للتبريد فانه في الوقت الحاضر توجد استخدامات منزلية , تجارية , صناعية , بالاضافة الى وسائل النقل و تكييف الهواء الصيفي

يمكن تصنيف استخدامات التبريد الى اربعة مجاميع اساسية وهي :-

1- انتاج , حفظ و توزيع المواد الغذائية

2- العمليات التكنولوجية و الكيميائية

3- تكييف الهواء الصيفي

4- استخدامات خاصة


يوجد اربع اجزاء اساسية في دائرة التبريد الميكانيكية وهي :-

1- الضاغط COMPRESSOR

2- المكثف - كوندنسر CONDENSER

3- صمام الانتشار - التمدد EXPANSION VALVE

4- المبخر EVAPORATOR



REFRIGERATION CYCLE

1-الضاغط COMPRESSOR

يتكون الضاغط من موتور كهربائي متصل بطلمة ميكانيكية لسحب و طرد الغاز و يوجد ثلاثة انواع من الضواغط من حيث طريقة توصيل الموتور الكهربيا بالطلمة الميكانيكية :-

ا/الضاغط المفتوح OPEN COMPRESSOR

و هو الذى يكون فيه الموتور منفصل عن الطلمة و كل منهم فى جسم منفصل و يتم نقل الحركة بينهما بسير او ما شابه , ومن مميزات هذا النوع فى حالة حدوث عطل بالموتور الكهربائى يتم رفعه و اصلاحه او تبديله بدون فك الطلمة واعادة شحن الدائرة بمركب التبريد و يستخدم هذا النوع فى الدوائر الكبيرة مثل انواع غرف التبريد و التكييف المركزى و يستخدم ايضا فى تكييف السيارة .

ب/الضاغط نصف المغلق SEMI SEALED OR SEMI HERMETIC COMPRESSOR

وهو الذى يكون فيه الموتور الكهربيا متصل مع الجزء الميكانيكى الاثنان فى جسم

دورة التبريد ..



واحد ولكن يمكن فك ملفات الموتور الكهربائي واصلاحها او لفها من جديد دون تفريغ شحنة الغاز من الدائرة الميكانيكية حيث يكون هناك غطاء بجانب الضاغط به مسامير بحيث يمكن فكه بسهولة واعادة تركيبه وهو يستخدم فى الدوائر الكبيرة و المتوسطة الحجم و بعض انواع غرف التبريد و ثلاجات العرض الكبيرة.



ج/ الضاغط المحكم الغلق SEALEAD OR HERMETIC COMPRESSOR

وهو الذى يكون فية الموتور الكهربيا متصل مباشرة بالجزء الميكانيكى الاثنان فى جسم واحد ولايمكن فك الجسم لانه ملحوم ولكى نستطيع اصلاح الموتور الكهربيا يجب قطع جسم الضاغط و تفريغ شحنة الغاز من الدائرة ثم اعادة لحام الجسم الخارجى بعد اصلاح و شحن الدائرة بالغاز مرة ثانية و ان كان من المفضل عدم اصلاح هذا النوع و تغيره باخر جديد لذلك يستخدم هذا النوع فى الدوائر الصغيرة فقط مثل الثلاجات و اجهزة التكييف المنزلية وهذا النوع من الضواغط له انواع من حيث طريقة عمل الجزء الميكانيكى و كيفية طرد و سحب الغاز :-

ا. الضاغط الترددى RECIPROCATING COMPRESSOR

وهو اكثر انواع الضواغط استخداما (تجاريا) و يسمى كذلك لان الجزء الميكانيكى به يتحرك حركة ترددية .

ب . الضاغط الدائرى _ روترى ROTARY COMPRESSOR



دورة التبريد ..

وتعتمد فكرة عمله على دوران حلقة بداخل اسطوانة دوران غير مركزي و يكون دائما من الخارج ذو جسم اسطوانى دائرى .

ج . الضاغط الحلزوني _سكرول SCROLL COMPRESSOR

وتعتمد فكرة عمله على لولبين مثبتين بجانب بعضهما بطريقة معينة بحيث عند الدوران يحدث ضغط واندفاع للغاز.

2- المكثفات CONDENSER

المكثف يقوم بسحب حرارة الغاز و تبريده وتحويله الى سائل ولذلك فانه يكون ساخن ويجب تبريده باستمرار لكي يستطيع هو نفسه بتبريد الغاز لذلك يمكن تقسيم المكثفات لثلاثة انواع من حيث طريقة تبريدها :-

أ- مكثفات الهوائية - وهو نوعان :-

1_ مكثف تبريد هواء طبيعى (استاتيكي) -يستخدم فى الدوائر الصغيرة مثل ثلاجات المنزلية.

2_ مكثف تبريد الجبرى ذو المروحة (ديناميكي) - حيث يوجد مروحة امام مواسير المكثف تعمل على دفع الهواء على المواسير وتوجد فى الدوائر المتوسطة الحجم مثل الثلاجات الكبيرة و غرف التبريد و اجهزة الصغيرة.

ب-المكثفات المائية

فى حالة الدوائر الكبيرة والتي تكون فيها نسبة السخونة عالية جدا ويكون من الافضل تبريده بالماء حيث يعطى كفاءة لتبريد اعلى من الهواء .

ج- المكثفات التبخرية

حيث يتم تسليط رشاشات ماء على مواسير المكثف بحيث تبرد مواسير

المكثف مع امرار الهواء للمساعدة على تبخير الماء .

3- صمام الانتشار EXPANSION VALVE

يتمدد سائل التبريد فى صمام الانتشار حيث عمل الصمام هو انخفاض ضغط

السائل من ثم يدخل المبخر

4-المبخرات EVAPORATOR

يوجد انواع من المبخرات من حيث طريقة برودتها لاستفادة منها:-

أ- المبخر اللوحى : حيث يتم نقل البرودة بالتلامس كما فى الثلاجة المنزلية

ب-المبخر ذو الزعانف : عبارة عن مواسير نحاسي ملفوفة عليها زعانف الومنيوم

دورة التبريد ..




ويكون عادة كبيرة و يستخدم فى بعض الثلاجات الكبيرة
ج- المبخر ذو المروحة : حيث يتم نقل البرودة بالهواء حيث يوضع خلف المبخر
مروحة و يستخدم فى غرف التبريد و اجهزة التكييف العادية
ء- مبخر المائى - تشلر CHILLER
حيث انه فى اجهزة التكييف المركزى الكبيرة يتم نقل البرودة بالماء الى المكان المراد
تكييفه عن طريق دائرة بمضخة للماء وتسمى تشلر و هذا الطريقة تكون اكفا من نقل
البرودة بالهواء و لكنها اكثر تكلفة .
وتبدأ دورة التبريد من الضاغط حيث يقوم بعملية زيادة ضغط الغاز و دفعه داخل
الاجهاز ثم ينتقل غاز التبريد الى المكثف والذى عادة يكون خارج المبنى فى عمليات
التبريد حيث يتكثف الغاز ويتحول الى سائل بسبب فقدان كمية الحرارة التى ينتقل
الى الوسط المبرد سواء كان الهواء الجوى او الماء او اى وسط اخر , حيث يتعرض الى
تمدد فجائى يؤدى الى انخفاض فى ضغطه ثم ينتقل السائل بعد ذلك الى المبخر
وعادة يكون داخل المبنى فى عمليات التبريد حيث يتبخر بسبب اكتسابه كمية فى
الحرارة من المكان الموجود فيه و يؤدى ذلك الى تقليل درجة حرارة المكان المراد
تبريده ثم يرجع الغاز الى الضاغط مرة اخرى لى تتكرر الدورة طالما كان الاجهاز
يعمل .





المفاهيم الأساسية للتقييس



من الانترنت

حسب ما وضعته المنظمة الدولية للتقييس " أيزو " ISO " بأنه (وضع وتطبيق قواعد لتنظيم يعرف التقييس نشاط معين لصالح جميع الأطراف المعنية وتعاونها وبصفة خاصة لتحقيق اقتصاد متكامل مع الاعتبار الواجب لظروف الأداء ومقتضيات الأمان).

ويمكن توضيح هذا التعريف بمزيد من التفصيل ، بأنه يعني الأسلوب أو النظام الذي يحقق وضع المواصفات القياسية ، التي تحدد الخصائص والأبعاد ومعايير الجودة وطرق التشغيل والأداء للمنتجات ، مع تبسيط وتوحيد أنواعها وأجزائها على قدر الإمكان ، اقلالا لمتعدد الذي لا داعي له ، وتيسيرا للتبادلية ، في إنتاج الجملة وقطع الغيار وخفضا للتكاليف . كما يشمل التقييس توحيد الطرق والأساليب التي تتبع عند الفحص والاختبار ، للتأكد من مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات المعتمدة وكذلك المصطلحات والتعاريف والرموز الفنية وأسس الرسم.

أسس التقييس:

بني التقييس على أربعة أسس هي :

(4 تاء أو 4 S)

1.	التبسيط	Simplification
2.	التنميط	Standardization
3.	التوصيف	Specification
4.	تحقيق الملائمة للاستعمال	Suitability for use.

وفيما يلي تلخيص ماذا يعني كل من هذه الأسس :

1 - التبسيط :

عرفته المنظمة الدولية للتقييس (I.S.O) بأنه : "اختصار عدد نماذج المنتجات إلى العدد الذي يكفي لمواجهة الاحتياجات السائدة في وقت معين ، وذلك عن طريق اختصار أو استبعاد النماذج الزائدة أو استحداث نموذج جديد ليحل محل نموذجين أو أكثر على ألا يخل ذلك بحاجة المجتمع ورغبات المستهلكين "

ويهدف التبسيط إلى عدم تعدد وتنوع النماذج المختلفة من السلع شائعة الاستعمال ، لما في ذلك من إسراف في التكاليف ، وزيادة في الجهود الإنتاجية ، لذا فهو يؤدي إلى زيادة في حجم الإنتاج وخفض التكاليف ، مع تحسين كبير في الخدمات المتاحة له من حيث توفر السلع والسرعة في استلامها ، وسهولة إصلاحها وصيانتها ، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى وخفض رأس المال المستثمر نتيجة لتقليل الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في الإنتاج.

2 - التنميط :



عرفته المنظمة الدولية (I.S.O) بأنه : "توحيد مواصفتين أو أكثر لجعلها مواصفة واحدة حتى يمكن للمنتجات الناتجة أن تكون قابلة للتبادل عند الاستخدام " .
ولقد أدخل التنميط تطورا هائلا على أساليب الصناعة فاليه يرجع الفضل الأكبر في إمكان الإنتاج على نطاق واسع وهو يؤدي عامة إلى نتائج مماثلة لما يؤدي إليه التبسيط فهو يقلل من مساحة التخزين ، ويزيد من دوران الموجودات بالمخازن ، فيقلل بذلك حجم المخزون الراكد كما أن له تأثيرا كبيرا في تبسيط القيد في السجلات . كذلك فهو يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والى تيسير احكم ضبط الجودة وتحقيق كل هذا المزايا خفضا كبيرا في تكاليف الإنتاج مع الارتفاع بمستوى جودته .

3 - التوصيف :

عرفته المنظمة الدولية للتقييس (I.S.O) بأنه : " البيان الموجز لمجموعة المتطلبات التي ينبغي تحقيقها في منتج أو مادة أو عملية ما مع إيضاح الطريقة التي يمكن بواسطتها التحقق من استيفاء هذه المتطلبات كلما كان ذلك ملائما " .
فالتوصيف يعني تحديد خصائص المواد والمنتجات وكذلك الطرق والوسائل الكفيلة لتحقيق توفر هذه الخصائص ، وقد لا يكون هذا التحديد يسيرا فقد يستلزم مثلا الاستعانة بكثير من الرسومات الهندسية أو المنحنيات أو الجداول وقد يحتاج إلى إجراء الكثير من البحوث الصناعية ، ولذلك فان تحقيق مبدأ الحرية المطلقة يصبح ضروريا لاطلاق الحرية للتطورات التقنية عن طريق عدم التدخل في طرق التصنيع ما أمكن ، ويتم بدلا من ذلك التركيز على مستوى الأداء للسلعة ، لتحديد الحدود الدنيا لمقاومة الضغط أو الشني في نوع معين من الصلب مثلا أفضل كثير من النص على أسلوب تصنيعه .
وقد أزال هذا المبدأ التناقض الذي يمكن أن يحدث نتيجة التطور التقني واصطدامه بقيود تفرضها المواصفات وأزال عن التقييس دعوى وقوفه حجر عثر في سبيل التطور أو تقليصه حرية المنتج والمستهلك في اختيار السلعة التي تتلائم مع أغراضه .

4 - تحقيق الملاءمة للاستعمال :

ويتخلص هذا التحقيق في أن الجودة ليست مطلقة وإنما يجب أن ترتبط بظروف الاستخدام . فما هو جيد في مكان معين وتحت ظروف معينة قد يكون غير جيد في أمكنة أخرى أو تحت ظروف مخالفة . فمواصفات الأسمنت الذي يستخدم في الأراضي المالحة يختلف عن ظروف الأسمنت في الأراضي العادية .

ونظرا لضرورة هذا المبدأ فإنه يجب الاهتمام بوضع المواصفات الوطنية في كل بلد دون نقل للمواصفات الأجنبية مهما كانت مشهورة .
وهذا الأمر يوضح أن وحدة الظروف – كما هو الحال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي – تؤدي إلى وضع مواصفات موحدة بسهولة ويسر .

أهداف التقييس وفوائده :

أن الأسس الأربعة السابقة والتي يضمنها التقييس لها آثار بعيدة المدى في جميع أنشطة الحياة . فالتقييس ليس غاية في حد ذاته بل انه وسيلة فعالة لتحقيق أهداف ضخمة من أهمها :

1- خفض التكاليف

إنه من الطبيعي أن يتحقق خفض في تكاليف الإنتاج نتيجة لخفض الأموال المستثمرة فيما يلي :

- شراء آلات ومعدات ذات كفاءة عالية .
- خفض سعر شراء الخامات والمواد نتيجة لشرائها بكميات كبيرة .
- وفر في النفقات الإدارية نتيجة لتقليل وتبسيط الإجراءات المكتبية .

2-زيادة الكفاءة الإنتاجية :

إن الاقتصاد على عدد محدد من النماذج والأنواع يؤدي إلى طول فترات تشغيل الآلات أي إلى زيادة في إنتاجيتها ، كذلك فإن انخفاض عدد العمليات الصناعية يؤدي إلى زيادة كفاءة العمال والآلات على حد سواء ، بالإضافة إلى أن تحسين ضبط الجودة يؤدي إلى تخفيض نسبة المرفوضات أي زيادة الكفاءة الإنتاجية .

3-تحسين جودة المنتجات :

إن تركيز أعمال التصميم والإنتاج على عدد أقل من المواد والأجزاء ، وإزدياد خبرة العمال قد هيا للإنتاج مستوى عال من الجودة بالإضافة إلى انه أمكن اقتناء أجهزة اختبار دقيقة وثمينة ، كان من الصعب شراؤها في حالة صغر حجم الإنتاج نظرا لارتفاع ثمنها وعدم وجود مبرر اقتصادي لذلك . وبالطبع فان استخدام مثل هذه الأجهزة الدقيقة يعمل على أحكام ضبط الجودة ورفع مستواها .

4-الحفاظ على المواد والموارد :

- إنه من الطبيعي أن يحقق التقييس وفرا كبيرا في الخامات والمواد للأسباب التالية :
- تحسين تصميم المنتجات نتيجة التركيز على إنتاج عدد أقل من الأنواع والأحجام والمقاسات.

- حسن استغلال المواد مع استخدام المواد البديلة نتيجة للأبحاث اللازمة قبل وضع المواصفات .

5-التبادلية :

كان نتيجة التبسيط هي انخفاض التنوع في المقاسات والأحجام والنماذج . ولقد فرض هذا الانخفاض مبدأ التبادلية - أي قدرة الصانع على إنتاج عدد كبير من الأجزاء المتماثلة في الحجم والشكل والأداء إلى حد يضمن استبدال جزء منها بجزء آخر له نفس درجة الأداء. وحيث انه لا يمكن لجزيئين أن يتماثلا تماما فمن واجب التقييس أن يحدد التفاوت المقبول مع المحافظة على قابلية التبدل .

6- السلامة :

يوجد العديد من المقاييس المنتجات التي أعدت خصيصا لحماية حياة الإنسان وصحته ، ومن أمثلتها أحزمة المسافرين في السيارات والملبوسات الواقية في مجال الصناعة ، وأحزمة النجاة لاستعمالها في البحر.



تكنولوجيا متطورة لتحويل الغاز إلى نפט



❖ ويواجه منتجو الغاز الطبيعي تحديات متنامية وصعوبات في انتاج احتياطات الغاز بطرق اقتصادية مجدية . وفي العقد الماضي قفزت احتياطات الغاز العالمية بنسبة اعلى من 30% لتصل الى 5300 ترليون قدم مكعب وحوالي 2800 ترليون قدم مكعب من هذه الكمية غير مطلوبة وغير مستفاد منها حاليا ، ومن غير المتوقع ان يحتاج اليها في المستقبل المنظور . فرغم استمرار تنامي الطلب العالمي على الغاز الا ان تضاعف الموارد وتعاضم الاكتشافات زاد من الفائض وعمما يمكن أن تستوعبه السوق العالمية في الوقت الراهن.



كما يواجه عدد من المنتجين معوقات كبيرة في طريق تسويق وترويج انتاجهم من الغاز. فعلى سبيل المثال تتواجد احتياطات كبيرة من الغاز في مناطق نائية وبعيدة جدا عن مراكز الكثافة السكانية مما يجعل توصيلها عن طريق خطوط الأنابيب غير مجد اقتصاديا.

طرق الاستفادة من فائض الغاز الطبيعي :

1. بواسطة مشاريع اسالة الغاز الطبيعي (ارتفاع تكلفة المشاريع والنقل)
2. بواسطة انتاج غاز الميثانول . (ومع أن مشاريع الميثانول اتاحت فرصا مناسبة واقتصادية

لمنتجي النفط والغاز من المناطق النائية عن مراكز الصناعة والاستهلاك الا ان التكنولوجيا الجديدة (Fischer-Tropsch F-T) و (Gas Cat) توفر خيارا متطورا وافضل من الناحية الاقتصادية للاستفادة من احتياطات الغاز الطبيعي .

3. تكنولوجيا (Fischer-Tropsch F-T)

قام بتطوير تكنولوجيا (F-T) لأول مرة في عام 1920 ، اثنان من الكيميائيين الألمان (Hans Fischer) و (Franz Tropsch) واشتملت المعالجة حينها على انتاج كيمويات ووقود مشابه للوقود البترولي من غاز مصنع ومكون في الغالب من أول أكسيد الكربون والهيدروجين وتتكون عملية المعالجة الأساسية من خطوتين :

- I. توليد الغاز المصنع : معالجة مواد كربونية مثل الفحم أو الغاز الطبيعي ببعض المزيج من البخار والهواء أو الأكسجين لانتاج الغاز المصنع .
- II. انتاج السوائل : يحول الغاز المصنع الى سائل هيدروكربوني أثناء التقائه بالمادة الحفازة والتي غالبا ما تكون مصنوعة من الفولاذ أو الكوبلت. وعند اتمام عملية التفاعل يمكن فصل السوائل الناتجة من العملية ومعالجتها وتشبيتها لاستخدامها كوقود مواصلات.





ومن مزايا هذه العملية ، إنتاج المصنع مكثفات وسيطة لا تحتوي على الكبريت او أي مواد فلزية وخالية تقريبا من العطريات مما يجعل احتراقها نظيفا جدا. ولذلك يتميز الوقود المنتج بطريقة (F-T) نقيًا بأسعاره التنافسية وخاصة عندما تتطلب تشريعات جودة الهواء انبعاثات منخفضة من وسائل المواصلات.

4. المعالجة باستخدام طريقة (Gas Cat)

في هذه العملية يمر الغاز الطبيعي والأكسجين في برج التقطير لإنتاج الغاز المصنع ، ويحتاج المصنع الذي ينتج 30,000 برميل في اليوم من وقود المواصلات الى 500 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي. وتصل نسبة التحويل في هذه العملية الى 60% كمحصلة للوحدات الحرارية.

وبعد ذلك يمر الغاز الاصطناعي الى برج التفاعل حيث يتصاعد خلال جزيئات المادة الحفازة على شكل فقاعات. ويتم التخلص من الحرارة المتولدة خلال ملفات التبريد وتستغل هذه الحرارة لتلبية متطلبات الطاقة الأخرى في المصنع. ومع استمرار عملية التحويل، يسحب الوقود السائل من برج التفاعل وتتم عملية الفصل والتثبيت والتخزين بالطرق المعتادة. وتختلف مواصفات المنتج حسب ظروف الإنتاج إلا أن المواصفات المعتادة كالتالي:

- 50% مكثفات متوسطة عالية الجودة وخالية من الكبريت والفلزات والفطريات .
- 20% من النافثا.

أما الماء الذي ينتج على الهامش فيمكن معالجته وتحويله الى ماء صالح للشرب بتكلفة قليلة جدا.

المواد الحفازة

إن أساس الجدوى الاقتصادي لطريقة المعالجة (Gas Cat) هي المواد الحفازة المطورة. فالوحدات التي تستخدم المواد الحفازة المطورة تتميز بانخفاض استثماراتها الأساسية وتكاليفها التشغيلية بالمقارنة مع الوحدات التي تستخدم المواد الحفازة المصنوعة من الفولاذ وذلك لأنها تستغني عن دورة ثاني أكسيد الكربون .

بالإضافة الى ذلك فإن المميزات الأخرى للمواد الحفازة المطورة تشتمل على:

- I. عمر تشغيلي أطول عشر مرات من العمر التشغيلي للمحفزات ذات الأساس الفولاذي وأطول خمس مرات من عمر المحفزات ذات الأساس التيتاني.
- II. نشاط يزيد أربع مرات عن محفزات التيتانيوم المدعومة بالكوبلت بأكثر من 50% عن محفزات السيليكا والكوبلت .
- III. سعر أرخص من محفزات التيتانيوم المدعوم بالكوبلت.

وبالإضافة الى وجود المواد المنتجة يمكن استخدامها المادة الحفازة (Gas Cat) لفترة أطول من المحفزات الأخرى . وهذه الخاصية مهمة بالنسبة للمصانع التجارية الكبيرة لتحقيق الاستفادة القصوى من تكنولوجيا برج التفاعل ذي المادة الهلامية ، حيث إن بيئة التفاعل أكثر اضطرابا مما هي عليه في عمود التفاعل ذي السطح الثابت . كما أن إعادة إنتاج المادة الحفازة (Gas Cat) أفضل بكثير من إعادة إنتاج المواد الحفازة الأخرى.

المجدى الاقتصادية لطريقة (Gas Cat)

تبحث شركة ويليمز إنترناشيونال حاليا عدة فرص لترخيص استخدام المادة الحفازة (Gas Cat) ، كما تدرس عدة عروض للمشاركة في الاستثمار في مصانع جديدة . وتوصلت الشركة مع شركة (BVPI) إلى تحديد الفوائد التجارية من وراء استخدام (Gas Cat).

ويبلغ الاستثمار الابتدائي في مصنع بطاقة 50,000 برميل يوميا حوالي 945 مليون دولار بما يعادل 18,900 دولار يوميا . وبهذه التكلفة يمكن إن يكون الإنتاج من هذا المصنع مجديا إذا ما وصل سعر برميل النفط إلى 16 أو 17 دولار للبرميل مما يشكل تطورا ملحوظا بالنسبة لتكاليف التقنيات الموجودة حاليا .

كما أن التكلفة الرأسمالية للمصنع بالدولار للبرميل يوميا يمكن أن تنخفض بشكل كبير بزيادة طاقة المصنع كما هو موضح في الشكل رقم 2 . إذ تنخفض كلفة المصنع الذي ينتج 100,000 برميل يوميا من الوقود إلى أقل من 15,000 دولار في اليوم للبرميل . وبوسع المصانع الصغيرة التي تصل طاقتها إلى 30,000 برميل يوميا أن تحقق مردودا ماليا جيدا بالنسبة لكلفة رأس



تكنولوجيا متطورة ..

المال . وعلى وجه العموم تتغير اقتصاديات المشاريع بتغير الموقع والبنية التحتية المتوفرة وتكاليف الغاز واسعار المنتجات.


وتدرس شركتنا وليمز و (BVPI) حاليا عدة خيارات للتوسعة لاستعراض جدوى هذه التكنولوجيا كخطوة أخيرة قبل تسويقها تجاريا . وهما الآن في مرحلة التصميم لمصنع تجريبي.

تأثير هذه التكنولوجيا

على صعيد السوائل ، فإن منتجات (F-T) سوف تتنافس مباشرة مع المقطرات المتوسطة المستخلصة من النفط الخام. كما أن إنتاج سوائل (F-T) العالمية الجودة سيلبي جزءا من الطلب العالمي المتزايد على وقود المواصلات النظيف والملائم للبيئة . ومن المتوقع أن تعوض هذه التكنولوجيا عن الاستثمارات الجديدة في مصافي النفط لإنتاج الوقود المطور.

وعلى صعيد الغاز ، فيمكن استخدام (Gas Cat) لتحويل مصادر الغاز المعزولة والتي كانت تصنف على ليست ذات قيمة لا يمكن تطويرها إلى احتياطات مؤكدة وذات جدوى اقتصادية . كما توفر هذه التكنولوجيا إمكانية استغلال المصادر البترولية الأخرى عن طريق استغلال الغاز الطبيعي المصاحب. وباستبعاد التكلفة الباهظة التكاليف لنقل الغاز الطبيعي المسال فإن تكنولوجيا (Gas Cat) سوف تفتح الباب أمام المزيد من نشاطات الاستكشاف في المناطق النائية والمعزولة والتي من المجدي الاستكشاف والتنقيب فيها سابقا.

على العموم تمثل طريقة (Gas Cat -F-T) نقلة نوعية في التكنولوجيا تحويل الغاز الى نـفـط.



بەرزکردنەکی پلە

ئەندازبیری بەریتز:

کۆمیتە ی بالآ و لقه کانی یه کیتی ئەندازبیری کوردستان. دووهفته جارێک کۆبونەوه ی ئاسایی خۆیان دەبەستن و له کۆبونەوه کانیاندا بپار له سهه بهرزکردنەوه ی پلە ی ئەو ئەندازیارانه دەدەن که داویان پینتکهش کردووه و هه موو مه رجه کانیان تیدا به. له خواره وه ناوی ئەو ئەندازیارانه دەنوسین که له (2006/10/1 و تا 2006/12/31) پلەیان بهرز کراوه ته وه:

یه که م : بهرزکردنەوه ی پلە له (یاریده دەر) وه بو (کارا)

راستی دئشاد علی	زهیر موفق ولی
سمکۆ دئسۆز محمد	ناجج علی رسول
حیدر احمد سعید	نارا فریدون علی امین
فرات صباح محمد	سامان سعید شریف
دئشاد محمد عبدالله	
کامهران علی نوری	
شایاز همه صدیق توفیق	
هین جلال محمد قادر	
راز صالح محمد	

دووه م : بهرزکردنەوه ی پلە له (کارا) وه بو (پپیدا راو)

دئیر محمد شکور	راز عزالدین مسته فا رسول	نارا صالح محمد
موتید جاسم محمد	خه لات محمد امین احمد	سوزان محمد نجیب
ارگان سعید محمد علی مراد	بان محمد سولتان	عبدناصر خالد رشید
رفاه رشید عبدالجید	دیار عبدالواحد	نائف رشید محمد
خالد ولی حیدر	ریاض جلیل ابلاهییم	شیلان علی فرج
عبدالرحمن محمد مولود	عامر حسین حامد	نهبویکر محمود حاجی احمد
احمد وسو حمد	اخلاص محمد علی	عباس عزیز عبدالقادر
صلاح حامد همه سعید	فراس شهید نوری	جوان عبدالله عزیز
صباح عبدالله جرجیس	عمر نامق حسین	کامهران رهزا احمد
ناری احمد محمد	ئاودیر عبدالله احمد	صلاح الدین صابر همه سعید
راز سعید فرج	شاهپور غفور امین	نیسماعیل قادر رشید
لطیف الله جئین عبداللطیف	مهتد احمد علی	
محمد حسین عبدالله	ناسو عمر محمد امین	
نومید لطیف نه قشبه ندی	بهرزان عزیز عبدالرحمن	

سپیه م : بهرزکردنەوه ی پلە له (پپیدا راو) وه بو (راویژکار)

هنا محمد فتاح	نوزاد خالد محمد سعید	عمر علی درویش
نه ورۆز رووف مسته فا	کاظم عبدالرحمن الدراجی	



کارهساته سروشتهیهکان

و

چۆنیهتی پروبه پروونه وهیان له کوردستاندا ...!

◀ ئاشکرایه پهروهردگار لهو کاتهوهی ئەم گۆی زهوییهی دروست کردوه و مروقیشی کردۆته جینشینى خوێ لهسهه زهویدا ، سروشتی به ههموو پیکهاتهکانیهوه خستۆته ژیر رکیفیهوه بوئهوهی مروقه بتوانیت باشتترین و خوش گوزهرانتترین ژیان بو خوێ و نهوهکانی دابین بکات بهلام زۆر جارن مروقه زیاد له پیویستی خوێ پی رادهکیشیت و بهکار و پرۆژهکانی جوانی سروشت تیک دههات ههه بویهش جارجاره و له قوناغ و زهمهنی جیاوازا لیره و لهوی گۆی زهویدا سروشتیش توپه دهبیته و به گز مروقدا دهچیتهوه ئهویش له ریگهی کارهسات و پروداوه سروشتیهکانهوه وهک (لافاو ، پهشهبا ، زریان ، گرکان ، زهمین لهرزه ، پوچونی زهوی ، بهرز بوونهوهی ئاستی ئاوی دهریا و زهریاکان ، بارینی بهفر و بارانی زۆر ، ههوره بروسکه و هتد) که ههموو ئەمانه دهبنه هوێ ویرانکردنی خانوو و ئاپارتمان و پرۆژهکانی مروقه و زهوی و زاری کشتوکالی و خستنهوهی زهرهه و زیانیکی گیانی و مادی زۆر . سالانه له دونیادا چهندین کارهساتی ئاوها پرودههات وهک کارهساتهکانی (کاترینا و فیکتوریا و تسونامی و زهمین لهرزه و گرکانه جیاوازهکان) .

◀ کوردستانیش وهک پارچهیهک لهم زهویه بهدهر نیه لهم چوارچیویه بهلام خوش بهختانه کوردستان دووره له کارهساته دهریایی و زهریاییهکانهوه له ناوچهی گرکان و زهمین لهرزه بههیزهکانیشدا نیه ، تهها ئهوهی که مهترسی ههبیته پرودانی کارهساتی لافاو و باران و بهفر بارینی زۆره که چهندین سالیشه هیندهی ئیستا نهباریوه . بهلام پیویسته لهسهه دام و دهزگاکانی



حکومت لهکاتی دیزاین و جیبه جیکردنی پرۆژهکانی پرد و پیگا و بان و ئاوه پوکاندا و لهکاتی دروست کردنی جیگه ی نیشته جیبوون و پرۆژه خزمهت گوزاری و تهن دروستی و خویندن و پیشه سازیهکاندا و لهکاتی هه لپژاردن و دیاری کردنی جیگه ی پرۆژهکاندا مهترسی پوودانی ئەم کاره ساته سروشتیانه له بهر چاو بگرن بۆئه وهی له داهاتوودا کاره ساتی دلته زینی لینه که ویتته وه وهک ئە وهی که ئەم سال له ناوچهکانی (پشدهر و رانیه و چۆمان و سۆران) و جیگهکانی تر دا پوویاندا . لیره شدا ئەرکی ئەندازیارانیشه که دیزاینه ر و سه رپه رشتیکه ر و جیبه جیکه ری ئەو پرۆژانه له داهاتوودا پیویسته زۆر به ووردی پیوانه ئەندازه یی هکانیان تییدا جیبه جیبکه ن و ئەم کاره ساته سروشتیانه حسابی بۆ بکه ن بۆ ئە وهی گه له که مان و کوردستانی ش له و پووداوانه بیاری زین و که مترین زیانی گیانی و مادی لیبکه ویتته وه . به هه مان شیوه ش جه ماوه ریش ده بییت بۆخویان هۆشیاربن و کاری زیاده روی و سه ربه خو نه که ن له دروست کردنی بینا و خانوو و دوکان و پرۆژهکانی تریان له هه ر جیه که که بیان ه ویت به بی ئاگاداری لایه نه په یوه ندی دارهکانی حکومت . بۆیه پیویسته بۆ پووبه ر و بوونه وهی ئەو کاره ساته سروشتیانه هه مووان هاری کاری و هه ماههنگی بکه ن له پینا و بهرگرتن یان که مکردنه وهی زه ره ر و زیانهکان .

گۆفاری ئەندازیاران